


AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	D.K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO.
İLİ: KARS	İLÇESİ: SARIKAMIŞ	MAHALLE KÖY YERİ VE MEVKİİ: İNÖNÜ MAHALLESİ		KORUMA
SOKAK VE KAPİ NO:		KADASTRO	ADA 582	PARSEL 44
		PAFTA		DERECESİ: II. Grup
ADI: Konut	YAPITIRAN:	YAPIM TARİHİ:		MİMARİ ÇAĞI (USLUP): 19.yy. sonu 20. yy. başı
		KITABE:		VAKFIYE:

GENEL TANIMI: Dikdörtgen formlu bir adet giriş açıklığı bulunan kuzey-güney yönünde düzgün kesme bazalt taştan yığma yapım tekniğiyle tek katlı olarak inşa edilmiş taşınmaz.

KORUMA DURUMU	A	İYİ	TAŞIYICI YAPI	X	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	X	İÇ YAPI	A	SÜSLEME ELEMENLARI	A	RUTUBET	X	YOK
	X	ORTA		B		X		B		X		B		B	İZİ VAR
	C	FENA		C		C		C		C		C		C	ÖNEMLİ



GÖZLEMLER

Günümüze sağlam bir şekilde ulaşan taşınmaz kullanılmamakta olup metruk bir durumdadır.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Sarıkamış Belediye Başkanlığı	BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Sarıkamış Belediye Başkanlığı
--	---

YAPILAN ONARIMLAR

AYRINTILI TANIM:	Kars İli, Sarıkamış İlçesi, İnönü Mahallesi, 582 ada 44 parsel üzerinde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında değerlendirilebilecek taşınmaz kültür varlığı özelliği gösteren bir adet yapı bulunmaktadır. Bahse konu yapı kuzey-güney yönünde uzanmakta olup, düzgün kesme bazalt taştan yığma yapım tekniğiyle tek katlı olarak inşa edilmiştir. Taşınmazın batı cephesi kütle olarak daha öndedir. Batı cephesinde dikdörtgen formlu bir adet giriş açıklığı bulunan yapının giriş üstündeki çatı kısmı üçgen bir alınlık oluşturularak tamamlanmıştır. Oldukça sade bir düzende olan taşınmazın cephelerinde; üstünde düzgün kesme taş sırasından oluşan ve kabartmalı kilit taşı bulunan basık kemerli, dikdörtgen formlu çok sayıda pencere açıklığı yer almaktadır. Taşınmazın üzeri kırma çatı ile örtülmüştür ve çatı kaplaması olarak kenetli sac levha kullanılmıştır. Ayrıca yapıyı çevreleyen çatı saçağı mevcuttur. Yapı geneline bakıldığında; dış cephe taş duvar yüzeylerinde kirlenmeler ve karamalar ile malzeme ve yüzey kayıplarının olduğu, yer yer taş yüzeylerin sıva ile kapatıldığı; iç mekan zemin ve tavan kaplamalarının muhdes olduğu, çatı üstü kaplama malzemesinde korozyon meydana geldiği görülmektedir. Günümüze kadar sağlam bir şekilde ulaşan taşınmaz günümüz itibarıyla kullanılmamakta olup metruk bir durumdadır.	TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	Kanalizasyon
		Yok	Yok	Yok	Yok	Yok
YAYIN DİZİNİ:	EKLER: RAPOR FOTOĞRAF ROLOVE PROJESİ RESTORASYON PROJESİ HARİTA KROKİ KITABE VAKFIYE	X X X	ORJİNAL KULLANIMI: Konut			
			BUGÜNKÜ KULLANIMI:			
		HAZIRLAYANLAR: 15.12.2022 İbrahim ÇOLAK (Arkeolog) Neslihan GEDİK (Şehir Plancısı) Gökhan CAN (Harita Mühendisi)				
		KONTROL EDEN K. Zeynel Abidin YAŞLI Bölge Kurulu Müdürü				
		KURUL ONAYI				
		KURUL KARARLARI				
		Tescil Kararı: /...../2022 /...../2022 /...../2022				

K. Zeynel Abidin YAŞLI
Bölge Kurulu Müdürü

KARS K.V.K.B.K.'nun 19.12.2022

Tarih ve 37/4 sayılı karar ekidir.