



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 26.03.2025-771

35.02/2849

KARAR TARİHİ VE NO : 26.03.2025-21760

Toplantı Yeri
İZMİR

İzmir ili, Bergama ilçesi, Çaltıkoru ve Paşaköy Mahallelerinde kalan tapulama harici alanda Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen köprü ayaklarının tesciline ilişkin kurum görüşleri istenen Kurul Müdürlüğünün 22.01.2024 tarihli ve 6267245 sayılı yazısı, iletilen kurum görüşleri Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 25.03.2025 tarih ve 3340806 sayılı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

İzmir ili, Bergama ilçesi, Çaltıkoru ve Paşaköy Mahallelerinde yer alan köprü ayaklarının 2863 sayılı yasanın 6. Maddesinde sayılan yapılardan olduğu anlaşıldığından korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, korunma alanının kararımız eki 1/1000 ölçekli haritada gösterildiği şekilde belirlenmesine, yapı grubunun 1 (bir) olarak belirlenmesine, kararımız eki tescil fişinin uygun olduğuna, köprüye ilişkin niteliksiz eklentilerinden arındırılarak hazırlanacak rölöve restitüsyon ve restorasyon projelerinin Kurulumuza iletilmesine, alanda gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili idarelerce alınmasına, karar verildi.

İZMİR İLİ, BERGAMA İLÇESİ, ÇALTIKORU VE PAŞAKÖY MAHALLELE

TAŞ KÖPRÜ
1/1000


4343400
528600

4343400
528700

107/24

107/23

118/1



119/1

4343300
528600

4343300
528700

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULUNUN
12.03.2015 GÜN VE 1110 SAYILI KARARI EKİDİR

119/2

KORUNMA ALANI SINIRI KOORDİNE ÖZET ÇİZELGESİ (ITRF 27-3)

Nokta No	Y	X
1	528599.994	4343332.811
2	528614.819	4343338.921
3	528619.790	4343337.264
4	528641.995	4343283.386
5	528623.504	4343275.766

3

4343200
528700

119/3

119/4



: TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI KORUNMA ALANI SINIRI

NOT: GÜNCEL KADASTRAL DURUM İÇİN İLGİLİ KADASTRO BİRİMİNE/MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURULMASI GEREKMEKTEDİR.

AVRUPA KONSEYİ	Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E		KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No: 35.02/2849				
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü		Harita No:					
İli: İzmir	İlçesi: Bergama	Mahalle Köy: Çaltılı-Paşaköy		KORUMA DERECEŚİ	1.Grup Yapı			
SOKAK :		Pafta : - Ada : Parsel :			2.Grup Yapı			
Adı: Köprü	Yaptıran: -	Yapan: -	Mimari Çağı: Üslup: -					
	Yapım Tarihi: -	Kitabe: -	Vakfiye:-					
Genel Tanım: Tek gözlü kemerli köprü.								
Koruma Durumu	A İyi B Orta C Fena	Taşıyıcı	A Dış Yapı B C	A Üst Yapı B C	A İç Yapı B C	A Süsleme Elemanları B C	A Rutubet B C	A Yok B İzi Var C Önemli
								
Gözlemler: Köprü'nün sadece ayakları korunmuş olup, malzeme kayıpları ve derz boşalmalarının mevcut olduğu görülmüştür.								
Bugünkü Sahibi:		Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş: Belediye.						
Yapılan Onarımlar:								
Ayrıntılı Tanım: Köprü'nün sadece ayakları korunmuş durumdadır. Söz konusu köprü moloz ve kesme taşlarla inşa edilmiştir. Yapının bir kitabesi yoktur. Mevcut köprü ayakları bakımsız durumda olup malzeme kayıpları ve derz boşalmaları mevcuttur.			Teknik bilgiler: Su - Elektrik - Isıtma Kanalizasyon X Orijinal Kullanımı: Köprü Bugünkü Kullanımı: - Önerilen Kullanımı: Köprü Hazırlayanlar: 25.03.2025					
Kaynakça:	Ekler:		Kontrol Eden:					
	Rapor:	X	Kurul Onayı :					
	Fotoğraf:	X						
	Rölöve Proje:							
	Restorasyon Projesi:							
	Halihazır Harita:	X						
	Kadastral durum:							
	Kroki:		Revizyon:					
	Kitabe: Vakfiye		Kurul Kararları:					

