



T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 08.08.2014-172

45.07/388

KARAR TARİHİ VE NO : 08.08.2014-4192

Toplantı Yeri
İZMİR


Manisa İli, Salihli İlçesi, Gaziler Mahallesinde, İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 31.07.2013 tarih ve 2618 sayılı kararı ile 2. (ikinci) grup taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli tapunun 47 ada, 9 parselinde kayıtlı taşınmaza ilişkin tescil fişinin istendiği Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 22.05.2014 tarih ve 96165955-165.01.01-100017 sayılı yazısı, Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 07.08.2014 tarihli ve 910 sayılı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda,

Manisa İli, Salihli İlçesi, Gaziler Mahallesinde, 31.07.2013 tarih ve 2618 sayılı kararımız ile 2. (ikinci) grup taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli tapunun 47 ada, 9 parselinde kayıtlı taşınmaza ilişkin tescil fişinin uygun olduğuna, karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E		KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No:	
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü			Harita No:	
İli: MANISA	İlçesi: Salihli	Mahalle Köy: GAZİLER MAHALLESİ		KORUMA DERECESİ	1.Grup Yapı
SOKAK :	Pafta:	Ada: 47	Parsel: 9		2.Grup Yapı
Adı: Konut	Yaptıran: -	Yapan: -	Mimari Çağı: Cumhuriyet Dönemi		
	Yapım Tarihi: 20. yy	Kitabe: -	Vakfiye:-		

Genel Tanım: Salihli şehir merkezinde yer alan yapı yapım yılı itibari ile daha önceki yapıların kopyası şeklinde ve karma sistemde yapılmıştır.

Koruma Durumu	A İyi B Orta C Fena	Taşıyıcı	A Dış Yapı B	A Üst Yapı B	A İç Yapı B	A Süsleme Elemanları B	A Rutubet B	A Yok B İzi Var C Önemli
---------------	---------------------------	----------	-----------------	-----------------	----------------	---------------------------	----------------	--------------------------------



Vaziyet planı:

Fotoğraf



Gözlemler: İki katlı yapı terk edilmiş, viran haldedir.

Bugünkü Sahibi: Şahıs	Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş: Şahıs
-----------------------	--

Yapılan Onarımlar:

Ayrıntılı Tanım: Bodrum+iki katlı olan yapı; karma sistemde yapılmış bir yapıdır. Yapının ön cephesinde ahşap kaplı betonarme bir cumbası bulunmaktadır. Yapı köşe parselde olup iki yola da cephelidir. Ön cephe alt katta yuvarlak kemerli giriş kapısı ve dikdörtgen formlu iki adet pencere bulunmaktadır. Ön cephe üst kat ise; kare formlu bir pencere ve cumba bulunmaktadır. Cumba demir konsol üzerine ahşap kaplı, pencere altı ve üstü ahşap tabanlı, ahşap destekler ile desteklenen saçakta damla motifli ahşap kaplama bulunmaktadır. Yapının kat arasında ve saçak seviyesinde sıva silme bulunmaktadır. Yapının yan cephesinde alt katta dikdörtgen formlu dört adet pencere ve üst katında ise kare formlu iki adet pencere bulunmaktadır.

Teknik bilgiler:	Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon
------------------	----	----------	--------	--------------

Orjinal Kullanımı: KONUT
Bugünkü Kullanımı: KONUT
Önerilen Kullanımı: KONUT

Hazırlayanlar:

Yakup GÜLSEVGI Mimar

Özlem DEMİREL Şehir Plancısı

Kaynakça:	Eklr:	Kontrol Eden: Osman ARSLAN Müdür V.
	Rapor:	X
	Fotoğraf:	X
	Rölöve Proje:	
	Restorasyon Projesi:	
	Halihazır Harita:	X
	Kadastral durum:	X
	Kroki:	
Kitabe:		Revizyon:
Vakfiye		Kurul Kararları:



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İzmir II.Nolu Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü

İZMİR II NUMARALI
KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULUNUN
06.08.2014 GÜN VE 4172
SAYILI KARAR EKİDİR

ASLI GİBİDİR
Aytaç YALÇINKAYA
Müdür V.

Yanlış