

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DIYARBAKIR KÜLTÜRVARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No: 22.07.2015-128
Karar Tarihi ve No : 22.07.2015-3510
Dosya No : 21 00 / 27

Toplantı Yeri
DIYARBAKIR

Diyarbakır ili, Çüngüş ilçesi, Oyuklu köyünde bulunan, tapunun 150 ada, 2 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Coşkun ŞİMŞEK'e ait Kaleönü Çeşmesi-1'in tesciline ilişkin; Diyarbakır Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 15.08.2011 tarih ve 2982 sayılı yazısı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 10.07.2015 tarih ve 2551 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır ili, Çüngüş ilçesi, Oyuklu köyünde bulunan, tapunun 150 ada, 2 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Coşkun ŞİMŞEK'e ait Kaleönü Çeşmesi-1; "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı Kanun'un Tespit ve Tescil ile ilgili 7.Maddesi uyarınca tescilinin uygun olduğuna,

-Yapı grubunun I. grup olarak belirlenmesine, karar verildi.

ASLI GİBİDİR

Neslihan ALTUNKALEM
Bölge Kurulu Müdür V.

AVRUPA KONSEYİ	KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E.)		ENVANTER NO:	
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT	
İL: DİYARBAKIR	İLÇESİ: Cüngüş	MAHALLE/MEVKİ:	KORUMA DERECESİ	ANITSAL 1 2 3
SOKAK VE KAPI NO:	KAD. : PAFTA: ADA: 150 PARSEL: 2		CEVRESEL	1 2 3
ADI : Kaleönü Çeşmesi	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI:	
- I	YAPIM TARİHİ:	KİTABE: Var	VAKFIYE:	
GENEL TANIM: Çeşmenin yapımında kalker taşı kullanılmış olup çeşme dikdörtgen planlıdır.				
KORUNMUŞLUK DURUMU: ORTA	TASIVICI YAPI: ORTA	CEPHE DURUMU: ORTA	ÖRTÜ DURUMU: ORTA	İÇ YAPI DURUMU: ORTA
		BEZEME DURUMU: YOK	RUTUBET DURUMU: KÖTÜ	
GÖZLEMLER: Kaleönü Çeşmesi -1 günümüz itibari ile aktiftir.				
BUGÜNKÜ SAHİBİ: Coşkun ŞİMŞEK		BAKIMINDAN SORUMLU OLAN: Coşkun ŞİMŞEK		
YAPILAN ONARIMLAR: Çeşmenin iç ve dış duvarlarına çimento esaslı sıva ile müdahalede bulunulmuş olup derz yapılmıştır.				
AYRINTILI TANITIM: 150 ada, 2 parselde bulunan çeşmenin yapımında kalker taşı kullanılmış olup çeşme dikdörtgen planlıdır. Söz konusu çeşmenin sivri kemerli kısmında düzgün kesme taş malzeme kullanılmışken diğer bölümlerinde moloz taş malzeme kullanılmıştır. Çeşmeden suyun aktığı kısımda bazalt taştan bir çöten bulunmaktadır. Çötenin üst kısmında sivri kemerli bir taşlık bulunmakta olup, çeşmenin doğu duvarının iç kısmında da dikdörtgen formlu bir niş bulunmaktadır. Çeşme taşlığının üst kısmında dikdörtgen formlu, bu formun iç kısmında iki küçük bir büyük olmak üzere üç dairenin yan yana birbiri içine girmesiyle şekillenmiş üç satırlık bir kitabe bulunmaktadır. Kitabe taşı kalker malzemeden olup yüzeyinde deformasyonlar ve boya ile müdahaleler mevcuttur. Çeşmenin oturduğu zemin kaya olup çeşmenin iç kısmında bu kayanın üzerine çimento şap dökmüştür. Kaya zemin, çeşmenin ön kısmında yaklaşık üç metre devam etmekte olup bu zeminde doğal zeminin oyulmasıyla oluşan su kanalı bulunmaktadır. Çeşmenin iç ve dış duvarlarına çimento esaslı sıva ile müdahalede bulunulmuş olup derz yapılmıştır. Çeşmenin iç ve dış duvarlarında taş yüzeylerinde erimler mevcuttur.		TEKNİK BİLGİLER	ISITMA SİSTEMİ:	X
			KANALİZASYO N:	X
			SU:	X
			ELEKTRİK:	X
		ÖZGÜN KULLANIMI: Çeşme		
		BUGÜNKÜ KULLANIMI: Çeşme		
		ÖNERİLEN KULLANIMI: Çeşme		
		HAZIRLAYANLAR: Evin AKMAZ - Mimar		
		Erdal DEMİR-Uzman 13.07.2015		
		KONTROL EDEN: Mehriban KARAASLAN Bölge Kurulu Müdürü		
YAYIN DİZİNİ :		EKLER :	TESCİL	
		RAPOR	VAR	KARAR NO : 3510
		FOTOĞRAF	VAR	KARAR TARİHİ : 22.07.2015
		RÖLÖVE PROJESİ		
		RESTORASYON PROJESİ		REVİZYON:
		HARİTA	X	
		KROKİ	VAR	
		KİTABE	VAR	