



T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 20.11.2015-246

45.06/758


KARAR TARİHİ VE NO : 20.11.2015-5912

Toplantı Yeri
İZMİR

Manisa İli, Kula İlçesi, Çiftçiibrahim Mahallesinde tapulama harici alanda bulunan köprünün kültür varlığı niteliği taşıması nedeniyle tescil işlemlerinin yapılmasına karar verilen İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.06.2015 tarih, 5378 sayılı kararı, 2863 sayılı Kanununun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri, Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 18.11.2015 tarih ve 1131 sayılı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa İli, Kula İlçesi, Çiftçiibrahim Mahallesinde tapulama harici alanda yer alan köprünün korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilinin yapılmasına; yapı grubunun 1. grup olarak belirlenmesine; köprünün korunma alanının karar eki haritada gösterildiği üzere tüm kenarlardan 10'ar metre olarak belirlenmesine; tehlikeli durumdaki köprü ve çevresinde güvenlik önlemlerinin alınmasına; rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, karar verildi.

MANİSA İLİ, KULA İLÇESİ, ÇİFTÇİLİBRAHİM MAHALLESİ
(ÖLÇEK : 1/5000)



●●●●●●●● : KORUNMA ALANI SINIRI


(Köprü Korunma Alanı 10 m. olarak belirlenmiştir.)
(ED50-DÖM 30-3')

AVRUPA KONSEYİ	Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E		KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No: 45.06.1.0 45.06/758		
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü			Harita No:		
İli: MANISA	İlçesi: KULA	Mahalle Köy: ÇİFTÇİBRAHİM		KORUMA DERECESESİ	1.Grup Yapı	X
SOKAK :-		Pafta :-	Ada :-		Parsel :-	2.Grup Yapı
Adı: KÖPRÜ	Yaptıran: -	Yapan: -	Mimari Çağı: -			
	Yapım Tarihi: 1950'ler	Kitabe: -	Üslup: -			
			Vakfiye: -			

Genel Tanım: Tek gözlü, yuvarlak kemerli taş köprü.

Koruma Durumu	A İyi	Taşıyıcı	A Dış Yapı	A Üst Yapı	A İç Yapı	A Süsleme Elemanları	A Rutubet	A Yok
	B Orta		B	B	B	B	B	B İzi Var
	C Fena		C	C	C	C	C	C Önemli

Vaziyet planı:



Fotoğraf



Gözlemler: Betonarme sistemle müdahale görmüş köprüün tempan duvarlarında derin çatlak, malzeme kayıpları ve kaymalar tespit edilmiştir.

Bugünkü Sahibi:

Bakımından sorumlu olması gereken kuruluşlar: Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü, Belediye.

Yapılan Onarımlar: Köprü betonarme elemanlarla genişletilmiş, Kayrak taşlarından oluşan köprüün betonarme temelini üstüne yeniden inşa edildiği düşünülmektedir.

Ayrıntılı Tanım:

Günümüzde halen kullanılmakta olan köprü sağlam kayalık zemin üzerinde yuvarlak kemere sahip tek gözlü olarak kayrak taşları ile imal edilmiştir. Köprüün ayakları daha sonradan yapıldığı anlaşılan betonarme elemanların üstüne oturmakta olup, yine sonradan müdahale görüp, betonarme kirişli döşeme yapılarak genişletilmiştir. Köprüün uzunluğu yaklaşık 7,50 m., eni 2,00 m.lik betonarme döşeme ile birlikte toplam 6,00 m.'dir. Yapıda siva kayıpları olup, çimento esaslı sıvayla onarım yapılmıştır. Yapılan sözlü araştırmada köprüün 1950'lerde köylülerin imkanlarıyla, inşa edildiği öğrenilmiştir. Köprüün üstü stabilize kaplı olup korkuluğu bulunmamaktadır. Statik deformasyonları, sonradan yapılmış müdahaleleri, kurpta yer alması ve korkuluklarının bulunmaması sebeplerinden dolayı köprüün üstünden araç ve yaya geçişi tehlike arz etmektedir.

Teknik bilgiler:

Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon
X			

Orijinal Kullanımı: Köprü

Bugünkü Kullanımı: Köprü

Önerilen Kullanımı: Köprü

Hazırlayanlar: 18.11/2015

Umut KAYA İnşaat Mühendisi

Gözde ULUŞANS TÜTÜNCÜ Yük. Mimar

Kaynakça:

Etker:

Rapor: X

Fotoğraf: X

Rölöve Proje:

Restorasyon Projesi:

Hali hazır Harita: X

Kadastral durum: X

Kroki:

Kitabe: Vakfiye

Kontrol Eden:

Osman ARSLAN
Müdür V.

Kurul Onayı:

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İzmir İl Nolu Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü

İZMİR II NÜMARALI
KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULUNUN
20.11.2015 GÜNÜ VE 5912
SAYILI KARAR EKİDİR

ASLI GİBİDİR

Revizyon:

Kurul Kararları:



