

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DİYARBAKIR KÜLTÜRVARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No: 29.02.2016-142
Karar Tarihi ve No : 29.02.2016-3806
Dosya No : 21 04 / 31

Toplantı Yeri
DİYARBAKIR

Diyarbakır ili, Çüngüş ilçesi, Oyuklu köyünde bulunan, tapunun 115 ada, 8 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Mustafa KAYA' ya ait Hanönü Çeşmesi'nin tesciline ilişkin; Diyarbakır Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 15.08.2011 tarih ve 2982 sayılı yazısı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 23.02.2016 tarih ve 381 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır ili, Çüngüş ilçesi, Oyuklu köyünde bulunan, tapunun 115 ada, 8 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Mustafa KAYA' ya ait Hanönü Çeşmesi; "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı Kanun'un Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca tescilinin uygun olduğuna,

-Yapı grubunun I. grup olarak, parsel sınırlarının da ekli krokide belirlendiği şekliyle koruma alanı olarak belirlenmesine karar verildi.

ASLI GİBİDİR

Mehriban KARAASLAN
Bölge Kurulu Müdürü

Çüngüş Yeniköy



soyuklu Hanözü Geçmesi
MS Adı, 8 No.lu parsel.

173


Metin KURT
Kad. Tek.

T.C.
Diyarbakır Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun
29.02.2016 Tarih ve 3806.....
Sayılı Kararı Ekidir.

→→→→ Hanözü Geçmesi
Koruma Alanı Sınırı

AVRUPA KONSEYİ	KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)		ENVANTER NO:	
T Ü R K İ Y E	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT	
İLİ: DİYARBAKIR	İLÇESİ: Çüngüş	MAHALLE/MEVKİ: Oyuklu	KORUMA DERECESİ	ANTİTAL
SOKAK VE KAPI NO:	KAD. :PAFTA: ADA: 115 PARSEL: 8		ÇEVRESEL	
ADI :Hanönü Çeşmesi	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI:	
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:Var	VAKFIYE:	
GENEL TANIM: Çeşmenin yapımında kalker taşı kullanılmış olup çeşme dikdörtgen planlıdır.				
KORUNMUŞLUK DURUMU: KÖTÜ	TAŞIYICI YAPI:ORTA	CEPHE DURUMU: KÖTÜ	ÖRTÜ DURUMU: ORTA	İÇ YAPI DURUMU: KÖTÜ
		BEZEME DURUMU: YOK	RUTUBET DURUMU: ORTA	



GÖZLEMLER: Han Önü Çeşmesi günümüz itibari ile aktiftir.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Fevzi KOÇYİĞİT

BAKIMINDAN SORUMLU OLAN: Fevzi KOÇYİĞİT

YAPILAN ONARIMLAR: Çeşmenin iç ve dış duvarlarına çimento esaslı sıva ile müdahalede bulunulmuştur.

AYRINTILI TANITIM: Hanönü Çeşmesi günümüz itibari ile aktiftir. 115 ada, 8 parselde bulunan çeşmenin yapımında kalker taşı kullanılmış olup, çeşme dikdörtgen planlıdır. Söz konusu sivri kemerlidir. Çeşmenin arka cephesi ve çeşme kemerinin iç yüzeyi kısmen hariç, çeşmenin tüm yüzeyleri çimento esaslı harçla sıvanmış olduğundan çeşmenin kemer kısmında düzgün kalker taşı, arka cephesinde ise moloz kalker taşı kullanıldığı görülmüştür. Çeşmenin iç kısmında kuzey ve güney duvarlarında dikdörtgen formu iki adet taşlık bulunmaktadır. Çeşmeden suyun aktığı yere sonradan metal bir musluk takılmış olup bu musluğun üst kısmında cephenin kemerle birleştiği kısımda ortadaki daha geride kalan üç kitabe taşı bulunmaktadır. Çeşmenin iç kısmında akan suyun dolduğu noktada amorf bir forma sahip mermer bir kurna bulunmaktadır. Kurnanın etrafındaki zemin çimento esaslı harçla kaplanmıştır. Çeşmenin üst örtüsüne sonradan betonarme bir döşeme eklenmiştir.

TEKNİK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:	X
	KANALİZASYON:	X
	SU:	X
	ELEKTRİK:	X

ÖZGÜN KULLANIMI:

Çeşme

BUGÜNKÜ KULLANIMI:

Çeşme

ÖNERİLEN KULLANIMI:

Çeşme

HAZIRLAYANLAR:

Evin AKMAZ - Mimar

Erdal DEMİR-Uzman
26.02.2016

KONTROL EDEN:

Mehriban KARAASLAN
Bölge Kurulu Müdürü

YAYIN DİZİNİ :

EKLER :	
RAPOR	VAR
FOTOĞRAF	VAR
RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	X
KROKİ	VAR
KİTABE	VAR

TESCİL :
KARAR NO : 3806
KARAR TARİHİ : 23.02.2016

REVİZYON: