

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DIYARBAKIR KÜLTÜRVARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No: 29.02.2016-142
Karar Tarihi ve No : 29.02.2016-3807
Dosya No : 21 04 / 30

Toplantı Yeri
DIYARBAKIR

Diyarbakır ili, Çüngüş ilçesi, Oyuklu köyünde bulunan, tapulama harici alanda kalan Hacı Piyarı Çeşmesi'nin tesciline ilişkin; Diyarbakır Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 15.08.2011 tarih ve 2982 sayılı yazısı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 23.02.2016 tarih ve 379 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır ili, Çüngüş ilçesi, Oyuklu köyünde bulunan, tapulama harici alanda kalan Hacı Piyarı Çeşmesi; "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı Kanun'un Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca tescilinin uygun olduğuna, yapı grubunun I. gurup olarak belirlenmesine ve koruma alanının ekli krokide belirtildiği şekliyle uygun olduğuna, karar verildi.

ASLI GİBİDİR

Mehriban KARAASLAN
Bölge Kurulu Müdürü

Güngör Öyüklü



AVRUPA KONSEYİ	KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)		ENVANTER NO:	
T Ü R K İ Y E	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT	
İLİ: DİYARBAKIR	İLÇESİ: Çüngüş	MAHALLE/MEVKİ: Oyuklu	KORUMA DERECE	ANITSAL
SOKAK VE KAPI NO:	KAD.:PAFTA: ADA: - PARSEL: -		ÇEVRESEL	
ADI :Hacı Pıyırı Çeşmesi	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI:	
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:Var	VAKFIYE:	
GENEL TANIM: Çeşmenin yapımında kalker taşı kullanılmış olup çeşme dikdörtgen planlıdır.				
KORUNMUŞLUK DURUMU:ORTA	TASİYİCİ YAPI:ORTA	CEPHE DURUMU: KÖTÜ	ÖRTÜ DURUMU: ORTA	İÇ YAPI DURUMU: ORTA
		BEZEME DURUMU: YOK	RUTUBET DURUMU: ORTA	



GÖZLEMLER: Hacı Pıyırı Çeşmesi -2 günümüz itibari ile aktiftir.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: -

BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:-

YAPILAN ONARIMLAR: Çeşmenin iç ve dış duvarlarına çimento esaslı sıva ile müdahalede bulunulmuş olup derz yapılmıştır.

AYRINTILI TANITIM:

Hacı Pıyırı Çeşmesi günümüz itibari ile aktiftir. Yapımında kalker + bazalt taşı kullanılmış olup çeşme dikdörtgen planlıdır. Söz konusu çeşmenin yarım daire kemerli kısmında düzgün kesme taş malzeme kullanılmışken diğer bölümlerinde moloz taş malzeme kullanılmıştır. Çeşmenin batı iç duvarında dikdörtgen formlu bir niş bulunmakta olup, çeşmenin ön kısmında dikdörtgen bir kurna bulunmaktadır. Çeşme lülesinin üst kısmında kalker taşından yapılmış üç satırlık bir kitabe bulunmaktadır. Çeşmenin iç ve dış duvarlarına çimento esaslı sıva ile müdahalede bulunulmuş olup derz yapılmıştır.

TEKNİK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:	X
	KANALİZASYON:	X
	SU:	X
	ELEKTRİK:	X

ÖZGÜN KULLANIMI:

Çeşme

BUGÜNKÜ KULLANIMI:

Çeşme

ÖNERİLEN KULLANIMI:

Çeşme

HAZIRLAYANLAR:

Evin AKMAZ -Mimar

Erdal DEMİR-Uzman

26.02.2016

KONTROL EDEN:

Mehriban KARAASLAN
Bölge Kurulu Müdürü

YAYIN DİZİNİ :

EKLER :

RAPOR	VAR
FOTOĞRAF	VAR
RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	X
KROKİ	VAR
KİTABE	VAR

TESCİL :

KARAR NO : 3807
KARAR TARİHİ : 29.02.2016

REVİZYON: