



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 24.03.2017-328

45.09/38

KARAR TARİHİ VE NO : 24.03.2017-7955

Toplantı Yeri
İZMİR

Manisa ili, Sarıgöl ilçesi, Özpınar mahallesi sınırlarında bulunan taşınmazın taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesinin talep edildiği, Sarıgöl Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneğinin 01.06.2016 tarih ve 45-021-182-2016/08 sayılı yazısı, 23.02.2016 tarih ve 7495 sayılı kararımız, Müdürlüğümüzün 11.10.2016 tarih ve 3387 sayılı yazısı, Manisa Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 03.10.2016 tarih ve 4330 sayılı yazısı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün 25.11.2016 tarih ve 783727 sayılı yazısı, Kurul Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 22.12.2016 tarih ve 428 sayılı rapor okundu işlem dosyası ve ekleri incelendi yapılan görüşmeler sonucunda;

Manisa ili, Sarıgöl ilçesinde; Özpınar mahallesi sınırlarında bulunan alanın, 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, yapı grubunun 1. (Birinci) grup ve karar eki 1/5000 ölçekli paftada işaretli alanın korunma alanı olarak belirlenmesine, karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E		KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No: 45.09/38
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü			Harita No:
İli: MANİSA	İlçesi: Sarıgöl	Mahalle Köy: Özpınar		1. Grup Yapı X
SOKAK :	Pafta :	Ada :	Parsel :	2. Grup Yapı
Adı:	Yaptıran:	Yapan:	Mimari Çağı:	
	Yapım Tarihi:	Kitabe: -	Vakfiye:	

Genel Tanım: Su Yapısı

Koruma Durumu	A İyi	Taşıyıcı	A Dış Yapı	A Üst Yapı	A İç Yapı	A Süsleme Elemanları	C Rutubet	A Yok
	B Orta		B	B	B	B	B	B İzi Var
	C Fena		C	C	C	C	C	C Önemli

Vaziyet planı :



Fotoğraf



Gözlemler:

Bugünkü Sahibi:	Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş:
-----------------	--

Yapılan Onarımlar..

Ayrıntılı Tanım:

Söz konusu taşınmaz Alaşehir – Eşme yolunun güneyinde, taşınmazın güneyinde ise dere yatağı mevcut olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu alan normal zemin kotundan 2 metre yukarıda yer almaktadır. Kalıntının arka kesimi ve üzeri tamamen toprak ile doludur, yüksekliğin güney kesiminde duvar parçası bulunmakta olup, duvarın doğal taş malzemeden kuru örgü olarak adlandırılan yöntem ile inşa edildiği tespit edilmiştir. Mevcut duvarın etrafı büyük ölçüde toprak ile kaplı olduğu için uzunluğu ve yüksekliği bilinmemektedir. Duvarın görülebilen cephesinde iki adet kemer formunda açıklık bulunmakta bu açıklıkların su tahliyesi için kullanıldığı düşünülmektedir. Söz konusu duvar parçasının arka kuzey kısmında kalan parsel diğer parsellerden zemin kotu olarak daha yüksektir ve üzerinde üzüm bağı mevcuttur.

Teknik bilgiler:

	Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon
Orijinal Kullanımı:	Su Yapısı			
Bugünkü Kullanımı:	Su Yapısı			
Önerilen Kullanımı:	Su Yapısı			

Hazırlayanlar:

Oruç AYDEMİR
Oruç AYDEMİR
Sanat Tarihçisi

Yeliz CAN
Yeliz CAN
Harita Mühendisi

YAYIN DİZİNİ:

Ekler:	Kontrol Eden: Osman ARSLAN Müdür V.
Rapor:	Kurul Onayı No :
Fotoğraf: X	
Rölöve Proje:	
Restorasyon Projesi:	
Halihazır Harita:	
Kadastral durum:	
İmar planı:	Revizyon:
Kurum görüşleri X	Kurul Kararları:

İZMİR 2 NOLU KÜLTÜR
VARLIKLARINI KORUMA
BÖLGE KURULU



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İZMİR 2 NOLU KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULUNUN
KURUM GÖRÜŞLERİNE İLİŞKİN
24.3.17 GÜN VE 395 SAYILI
KARAR EKİDİR



Handwritten text, possibly a date or location, in the top right corner of the page.

Handwritten text, possibly a date or location, in the bottom right corner of the page.