



T.C.

**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
**İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI**  
**KORUMA BÖLGE KURULU**  
**KARAR**

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 29.09.2017-363

45.13/114

KARAR TARİHİ VE NO : 29.09.2017-8798

Toplantı Yeri  
İZMİR

Manisa ili, Gölarmara ilçesi, Tiyenli mahallesinde, tapunun 1056 parsel numarasında maliye hazinesi adına kayıtlı taşınmazda bulunan caminin tescil işlemlerine yönelik; İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 22/06/2017 tarih ve 8405 sayılı kararı, İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 11/09/2017 tarih ve 7740 sayılı yazısı, Manisa Valiliği, İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü'nün 23.23/08/17 tarih ve 3730 sayılı yazısı; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 28.09.2017 tarih ve 1248 sayılı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa ili, Gölarmara ilçesi, Tiyenli mahallesinde, tapunun 1056 parsel numarasında taşınmazda bulunan caminin 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, korunma grubunun 1. (birinci) grup olarak belirlenmesine, karar eki tescil fişinin uygun olduğuna, caminin esaslı onarımına yönelik rölöve, restitüsyon ve restorasyon proje ve raporlarının Kurulumuza iletilmesine, gerekli tüm güvenlik önlemlerinin ivedilikle ilgililerince alınmasına, karar verildi.

|                   |   |              |                           |                   |                                       |               |
|-------------------|---|--------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|
| AVRUPA KONSEYİ    | DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ |              |                           | D.K.V.K.E.        | ANIT                                  | ENVANTER NO : |
| TÜRKİYE           |   |              |                           |                   |                                       | HARİTA NO :   |
| İLİ : MANİSA      | İLÇESİ :                                      | GÖLMARMARA   | MAHALLE KÖY VEYA MEVKİİ : | TİYENLİ MAHALLESİ | KORUMA                                | 1.GRUP YAPI   |
| SOKAK VE KAPI NO: | KADASTRO                                      |              |                           | PAFTA             | DERECESİ                              | 2.GRUP YAPI   |
| ADI :             | YAPTIRAN :                                    | YAPAN :      | ADA:                      | PARSEL 1056       | MİMARİ ÇAĞI (ÜSLUP) : 19. yüzyıl sonu |               |
| CAMİİ             | YAPIM TARİHİ :                                | KİTABE : YOK | VAKFIYE :                 |                   |                                       |               |

GENEL TANIM:

Deprem nedeniyle ciddi hasar alan cami ibadete kapatılmıştır.

|               |   |      |          |   |      |   |      |   |            |   |         |   |         |
|---------------|---|------|----------|---|------|---|------|---|------------|---|---------|---|---------|
| KORUMA DURUMU | A | İYİ  | TAŞIYICI | A | DIŞ  | A | İÇ   | A | SÜSLEME    | A | RUTUBET | A | YOK     |
|               | B | ORTA | YAPI     | B | YAPI | B | YAPI | B | ELEMANLARI | B |         | B | İZİ VAR |
|               | C | FENA |          | C |      | C |      | C |            | C |         | C | ÖNEMLİ  |

VAZİYET PLANI :



FOTOĞRAF :



GÖZLEMLER :

BUGÜNKÜ SAHİBİ:

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ:

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIMI:

Kerpiçten enine dikdörtgen planlı olarak inşa edilen cami, düz ahşap kırma çatılıdır. Yapının avlusunda Kuran Kursu binası, tuvaletler ve avlu ortasında şadırvan mevcuttur. Avlunun batı cephesinde işe hazireşi bulunmaktadır. Caminin minaresi kuzey batı köşesinde, cami beden duvarına bitişik olarak inşa edilmiştir. Yakın zamanda meydana gelen depremden dolayı yapı, ciddi hasar görmüş olup, duvarlarında meydana gelen çatlaklar nedeniyle can güvenliği riski taşıdığından Müftülükçe ibadete kapatılmıştır ve kullanılmamaktadır. Yapı kuzey cephesindeki izlerden son cemaat yerinin yuvarlak dışa açılan kemerli türe sahip olduğu anlaşılmaktadır. Yapının doğramalarının sonradan pvc olarak yenilendikleri anlaşılmaktadır. Cami doğu beden duvarına kabartma bitkisel ve geometrik süslemelere sahip olan devşirme taş yerleştirilmiştir. Kadınlar mahfili "U" şeklinde harimin kuzey, doğu ve batı cephelerine yerleştirilmiştir. Son cemaat yeri ve harim zemini yenilenmiş, harim tavanına kaplama yapılmıştır. Tavan ortasında bulunan, aydınlatmanın sağlandığı bölüm açıkta bırakılmıştır. Bu bölümden harimin süslemeli özgün tavanının bir bölümü görülebilmektedir. Mahfil taşıyıcıları, tavanı, çıkış merdivenleri ve mahfil balkonu ahşaptır. Ahşap minberin herhangi bir özelliği bulunmamaktadır. Mihrap ise sivri kemerli yuvarlak nişe sahip olup, tün yüzeyleri günümüz çinileriyle kaplanmıştır. Minare kaidesi uzunlamasına dikdörtgen formulu olup, taş ve tuğladan inşa edilmiştir. Tuğla gövdenin başladığı ve bittiği yerlerde birer tuğla bilezik vardır. Şerefe altı dört sıra halinde kerpiç saçağa sahiptir.

Gölmarmara Müftülüğünün hazırlanmış olduğu Cami levhasında Tiyenli Mahallesi Camisinin yapım tarihi 1850 olarak yazılmıştır.

YAYIN DİZİNİ :

EKLER

RAPOR

FOTOĞRAF

RÖLÖVE PROJESİ

RESTORASYON PROJESİ

HARİTA

KROKİ

KİTABE

VAKFIYE

|                 |     |          |        |              |
|-----------------|-----|----------|--------|--------------|
| TEKNİK BİLGİLER | SU  | ELEKTRİK | ISITMA | KANALİZASYON |
|                 | YOK | YOK      | YOK    | YOK          |

ORJİNAL KULLANIM:

CAMİİ

BUGÜNKÜ KULLANIM:

KULLANILMIYOR

ÖNERİLEN KULLANIM:

CAMİİ

HAZIRLAYANLAR

11.09.2017

Aslı KORUR ERGÜN  
Müze Araştırmacısı

R.Canan MALKOÇO  
Mimar

KONTROL EDEN

1. /2017

G.M.E.E.A.Y.K KARARLARI

NO

1. /2017

1. /2017

1. /2017

REVİZYON

G.M.E.E.A.Y.K ONAYI

1. /2017

LEMİR 2 NOLU KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUŞU

Handwritten signatures and stamps of the Ministry of Culture and Tourism.

Official stamp of the Ministry of Culture and Tourism, dated 1. /2017.

MANİSA İLİ, GÖLMARMARA İLÇESİ, TİYENLİ MAH., 1056 PARSELDE KAYITLI CAMİİ



Kuzey doğu cephesi



29.9.2017 GÜN VE 8797 SAYILI KARAR

Batı cephesi ve duvarda meydana gelen çatlaklar

