

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İstanbul I Numaralı Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu

Toplantı Tarihi ve No :24.08.2017/ 266
Karar Tarihi ve No :24.08.2017/ 2727

Toplantı Yeri
İSTANBUL

KARAR

İstanbul İli, Silivri İlçesi, Selimpaşa Mahallesi, 35 pafta, 6552 parsel sayılı, özel mülkiyete ait, 89, 00 m² yüzölçümlü, “kargir ev ve ahşap mağaza” vasıflı, herhangi bir tescil kararı bulunmayan, herhangi bir sit ya da korunması gerekli kültür varlığın koruma alanında kalmayan parseldeki yapının yıkımına ilişkin görüş verilmesini konu edinen Silivri Belediye Başkanlığı Kentsel Tasarım 06.06.2017 tarih E.483957 sayılı yazısı, hazırlanan uzman raporu okundu, 34.31.1159 nolu işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İstanbul İli, Silivri İlçesi, Selimpaşa Mahallesi, 35 pafta, 6552 parseldeki yapının 2863 sayılı Yasa'nın 6. Maddesindeki özellikleri taşıması nedeniyle, korunması gerekli kültür varlığı olarak tesciline, koruma grubunun II. grup olarak belirlenmesine, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

Dasya

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ANVANTERİ	K.V.K.E.		ANIT	ENVANTER NO: -
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				HARİTA NO:
İLİ : İSTANBUL	İLÇESİ : SİLİVRİ	MAHALLE KÖY VEYA MEVKİ: SELİMPAŞA		ANITSAL	-
CADDE/ SOKAK VE KAPI NO: YARBAŞI SOKAK		KADASTRO PAFTA: 35	ADA:-	SİVİL	- 2 -
			PARSEL: 6552	ÇEVREYE AYKIRI	-
ADI: LOJMAN YAPISI	YAPTIRAN: BİLİNMIYOR	YAPAN: BİLİNMIYOR	MİMARİ ÇAĞI : 19. YY SONU 20. YY BAŞI		
	YAPIM TARİHİ: BİLİNMIYOR	KİTABE : -	VAKFIYE: -		

GENEL TANIM : KARGİR YAPI SİSTEMLİ AHŞAP KONUT YAPISIDIR.

KORUMA DURUMU	A	İYİ	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME ELEMANLARI	A	RUTUBET	A	YOK		
	B	ORTA		B		B		B		B		B		B		B	İZİ VAR
	C	FENA		C		C		C		C		C		C		C	ÖNEMLİ

VAZİYET PLANI :



FOTOĞRAF :



GÖZLEMLER : HALİHAZIRDA KULLANILMAYAN YAPI, GENEL OLARAK TAHRİP OLMUŞ OLUP, PENCERE CAMLARINDA KIRILMALAR VE CEPHE DUVARLARINDA ÇATLAKLARIN OLUŞTUĞU GÖRÜLMÜŞTÜR.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: ÖZEL MÜLKİYET

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ : MÜLKİYET SAHİBİ

YAPILAN ONARIMLAR :

AYRINTILI TANIM :

BAHSE KONU YAPI YARBAŞI SOKAKTA YER ALMAKTADIR. HALİHAZIRDA KULLANILMAYAN YAPININ ZEMİN KATI TUĞLA, NORMAL KATI AHŞAP OLUP, KIRMA ÇATILIDIR. YAPININ GÜNEYİNDE MUHDES YAPI BULUNMAKTADIR. DOĞU KISMI SACLA KAPATILMIŞTIR. İKİ GİYOTİN PENCERESİ BULUNMAKTADIR. 19. YY SONU 20. YY BAŞINDA YAPILMIŞ OLABİLECEĞİ DÜŞÜLMÜKTEDİR.

TEKNİK BİLGİLER

SU

ELEKTRİK

ISITMA

KANALİZASYON

ORJİNAL KULLANIMI : KONUT

BUGÜNKÜ KULLANIMI : KULLANILMIYOR

ÖNERİLEN KULLANIMI: KONUT

HAZIRLAYANLAR :

AHMET GÜREL
Sanat TarihcisiSELDAYI DİZ KAT
Arkeolog

YAYIN DİZİNİ :-

T.C.
Kültür ve Turizm Bakanlığı
İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun 24.08.2017
ve 2727 Sayılı Kararı Ekidir.
İNCELEYEN ONAYLAYAN

EKLER :

RAPOR

FOTOĞRAF

RÖLÖVE PROJESİ

RESTORASYON PROJESİ

HARİTA

KROKİ

KİTABE

VAKFIYE

KONTROL EDEN:

AHMET LATİFOĞLU
MÜDÜR V.

KURUL ONAYI NO: 2727

İST. 1 NUMARALI K.V.K. B. KURULU

REVİZYON :

24.08.2017 TARİH 2727 SAYILI KARAR EKİDİR.

24/ 08/2017

24/08/2017

/ /2017

/ /2017

/ /2017



Resim:Üstte, solda yer alan ve Kırmızı çizgiyle gösterilen alan, yapının arka cephesinin bir kısmını göstermektedir.



[Handwritten signature] M.K. *[Handwritten signature]*

T.C.
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun Kurulduğu
Yasası ile Kurulmuş ve Kurulmuş
Kurumların Kurulduğu