

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R

Toplantı Tarihi ve No : 30.10.2017 - 239
Karar Tarihi ve No : 30.10.2017 - 4533

Toplantı Yeri
EDİRNE

Kırklareli İli, Vize İlçesi, Kıyıköy Beldesi, Kurulumuzun 13.06.1996 gün ve 3168 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında 3. Derece Arkeolojik ve Kentsel sit alanında kalan 222 ada,5 parselde yer alan taşınmazın tescil edilmesine ilişkin, Kurulumuzun 20.03.2017 gün ve 3942 sayılı kararı okundu, raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Kırklareli İli, Vize İlçesi, Kıyıköy Beldesi, Kurulumuzun 13.06.1996 gün ve 3168 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında 3. Derece Arkeolojik ve Kentsel sit alanında kalan 222 ada,5 parselde yer alan taşınmazın;


- 2863 sayılı yasanın 6. Ve 7. Maddesi gereğince Korunması Gerekli Kültür Varlığı olarak tescil edilmesine, tescil fişinin uygun olduğuna,
- Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı İlke kararı doğrultusunda grubunun, 2. Grup yapı olarak belirlenmesine, karar verildi.

ASLI GİBİDİR

AVRUPA KONSEYİ	KÜLTÜR VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO:
TÜRKİYE					
İLİ: KIRKLARELİ	İLÇE: Vize	MAHALLE KÖY: Kıyıköy Beldesi	VEYA MEVKİ:	KORUMA DERECESESİ:	1 2 3
SOKAK VE KAPI NO :		KADASTRO: PAFTA: ADA: 222 PARSEL: 5		ANITSAL	X
ADI: KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN: T.C.		ÇEVRESEL	
YAPI NO:	YAPIM TARİHİ: 20. yy.	KİTABE: KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI		MİMARİ ÇAĞI (ÜSLUP): Cumhuriyet	
GENEL TANIMI:					

Kırkareli İli, Vize İlçesi, Kıyıköy Beldesi, 222 ada, 5 parselde yer alan yapının parselde dikkörtgen planlı, zemin+1 kat olarak inşaa edildiği görölmüştür.

KORUMA DURUMU	İYİ	TAŞIYICI YAPI	DIŞ YAPI	ÜST YAPI	İÇ YAPI	SÜSLEME ELEMANLARI	RUTUBET	A	YOK
x	ORTA	x						B	İZİ VAR
	FENA		x		x			C	ÖNEMLİ



GÖZLEMLER:

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Şahıs

BAKIMDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Mülk Sahibi

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM:
Taşınmazın alana kareye yakın planda oturmaktadır. Taşınmaz zemin+1 kat olarak inşaa edilmiş olup, ahşap karkas yığma tuğla yapım tekniği ile yapılmış tuğla kagir bir yapıdır. Üst örtüsü kırma çatı ve alaturka kiremit kullanılarak yapılmıştır. Taşınmazın bağdadı kısımları olumsuz hava şartlarından kötü etkilenerek gözle görölür hale gelmiştir. Yapının cumbasını taşıyan ahşap destekler yağmur ve kar suyundan etkilenerek yıpranmış olup, taşıyıcı özelliğini kaybetmiş durumdadır. Yapının zemin katının bir kısım beden duvarlarında güçlendirme amaçlı yapıldığı düşünölen beden duvarlarında günümüz tuğla malzemesi kullanıldığı görölmüştür. pencere ve kapı açıklıklarında kullanılan ahşap taşıyıcılar çürümüş durumdadır. Taşınmazın üst katında çökmeler meydana gelmiştir. Yapının ahşap karkasları su çekmiş olduğundan taşıyıcı özelliğini kaybederek statüsünün bozulmasına sebep olmuştur.

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON
ORJİNAL KULLANIM:	Konut			
BUGÜNKÜ KULLANIMI:	Kullanılmıyor			
ÖNERİLEN KULLANIMI:				
HAZIRLAYANLAR:	Biroi HANBAT Sanat Tarihçisi Selin KAHRAMAN Sanat Tarihçisi Hakan ERDEN Harita Mühendisi			

YAYIN DİZİNİ

E.K.V.K. Kurulunun 30.10.2017 Tarih ve 4533 sayılı karar ekidir.

EKLER:		KONTROL EDEN:
RAPOR	X	Yusuf ŞAMİLOĞLU
FOTOĞRAF	X	Müdür V.
RÖLÖVE PROJESİ		KURUL ONAY NO.:
RESTORASYON PROJESİ		REVİZYON
HARİTA		KURUL KARARLARI
KROKİ	X	
KİTABE		
VAKFİYE		