

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DIYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No. : 02.05.2018-217
Karar Tarihi ve No. : 02.05.2018- 5717
Dosya No. :21.11/66

Toplantı Yeri
DIYARBAKIR


Diyarbakır İli, Lice İlçesi, Körtük Mahallesi'nde bulunan, mülkiyeti Sıddık AKŞAHİN'e ait tapunun 329 ada,2 no.lu parselinde yer alan III No.lu Değirmenin (Aşa Paşo) tescil talebine ilişkin; Sıddık AKŞAHİN'in 02.03.2018 gün ve 123499 sayılı yazısı; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 28.03.2018 gün ve 165591 sayılı uzman raporu, Lice Belediye Başkanlığının 02.04.2018 gün ve 771 sayılı yazısı, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının ...04.2018 gün ve 221-3396 sayılı yazısı okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır İli, Lice İlçesi, Körtük Mahallesi'nde bulunan, mülkiyeti Sıddık AKŞAHİN'e ait tapunun 329 ada,2 no.lu parselinde yer alan III No.lu Değirmen(Aşa Paşo); "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca tesciline, koruma grubunun "I. grup yapı" olarak, koruma alanının ise kendi parseli olarak belirlenmesine, tapu kütüğünün beyanlar hanesine "*Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı*" Şerhi konulmasına, karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)	ENVANTER NO:
T Ü R K İ Y E	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	HARİTA NO:
İLİ: DİYARBAKIR	İLÇESİ: LİCE	MAHALLE/MEVKİ: KÖRTÜK
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO:PAFTA: ADA:329 ADA 2	PARSEL
ADI : III No.lu	YAPTIRAN:	YAPAN:
DEĞİRMEN (Aşa Paşo)	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:
		MİMARİ ÇAĞI:
		VAKFIYE:

GENEL TANIM: Lice İlçesi, Körtük mahallesi, 329 ada 2 no.lu parselde, Lice Ulu Camii'nin yaklaşık 170 metre güneyinde yer almaktadır.

KORUNMUŞLUK DURUMU:	TAŞIYICI YAPI:	CEPHE DURUMU:	ÖRTÜ DURUMU:	İÇ YAPI DURUMU:	BEZEME DURUMU:	RUTUBET DURUMU:
---------------------	----------------	---------------	--------------	-----------------	----------------	-----------------

VAZİYET PLANI:	FOTOĞRAF:
	

GÖZLEMLER: Lice depreminde tamamen yıkılmış olan değirmenin su haznesinin sağlam durumda olduğu görülmüştür.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Sıddık AKŞAHİN	BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:
--------------------------------	--------------------------

YAPILAN ONARIMLAR:

Lice İlçesi, Körtük mahallesi, 329 ada 2 no.lu parselde, Lice Ulu Camii'nin yaklaşık 170 metre güneyinde yer aldığı tespit edilmiştir. Lice depreminde tamamen yıkılmış olan değirmenin su haznesinin sağlam durumda olduğu görülmüştür. Silindir formu Su haznesi 6-7 metre derinlikte olup, taş ve toprak ile dolduğu tespit edilmiştir.

TEKNİK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:	
	KANALİZASYON:	
	SU:	
	ELEKTRİK:	

ÖZGÜN KULLANIMI: Değirmen

BUGÜNKÜ KULLANIMI:

ÖNERİLEN KULLANIMI: Değirmen

HAZIRLAYANLAR:
Ahmet MIZRAK (Sanat tarihçi)
Ahmet Mizrak
Serdar GÜLSEVEN (Müze Araştırmacısı)
02.05.2018

KONTROL EDEN:
Mehriban KARAAŞLAN
Bölge Kurulu Müdürü

YAYIN DİZİNİ :	EKLER :	TESCİL KARAR NO :
1-	RAPOR X	KARAR TARİHİ :
2-	FOTOĞRAF X	
3-	HARİTA	
4-	KROKİ	
	KİTABE	
	VAKFIYE	

T.C.
Diyarbakır Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun
02.05.2018 tarih ve 5717
Sayılı Karar Eki dir.

Emine *Mehriban Karaaşlan* *J. B.* *N. Başal* *V.S. K.*



Foto 1-2- 3 Diyarbakır İli, Lice İlçesi, Körtük mahallesi, 329 ada 2 No.lu Parsel III. Nolu Değirmen (Aşe Paşo) 22.03.20183