



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 15.02.2019-442

45.04/144

KARAR TARİHİ VE NO : 15.02.2019-10828

Toplantı Yeri
İZMİR



Manisa İli, Gördes İlçesi, Kıymık Mahallesi 108 ada 36 parselde kayıtlı Gördes belediyesi mülkiyetinde ki taşınmazda yer alan çeşme yapısının tescil edilmesi talebinin bildirildiği Meryem ÇETİN'in 12.07.2018 tarihli müdürlüğümüzün gelen evrak kayıt sisteminde 12.07.2018 tarih ve 345905 sayı ile kayıtlı başvuru, İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün 13.12.2018 tarih ve 178282 sayılı yazısı, Gördes Belediyesi'nin 05.02.2019 tarih ve 74/198 sayılı yazısı ve Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 14.02.2019 tarihli ve 74835 sayılı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Manisa İli, Gördes İlçesi, Kıymık Mahallesi 108 ada 36 parselde kayıtlı Gördes belediyesi mülkiyetinde ki taşınmazda yer alan çeşme yapısının Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik'te tek yapılar için belirtilen özelliklerden "(...) bu yapıların ait oldukları dönemin kendine özgü niteliklerini anlatan belge niteliğinde olması ya da var olan bir geleneğin hala sürdüğünün göstergesi olan taşınmazlardan olması, (...) mimari, tarihi, estetik, mahalli, dekoratif, belgesel, işlevsel, özgünlük, onarılabirlik" özelliklerine sahip olması sebebiyle 2863 sayılı yasa kapsamında 1.(birinci) grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, karar eki tescil fişinin uygun olduğuna, karar verildi.

TÜRKİYE		DÜŞÜNÜLMEKTEDİR		D.K.V.K.E.		ANIT		HARİTA NO	
İLİ	MANİSA	İLÇESİ	GÖRDES	MAHALLE KÖY VE YA MEVKİİ	KIYIRIK MAHALLESİ	KORUMA	ANITIN	4 2 3	
SOKAK VE KAPI NO				KADASTRO		LEPESİ	CEVRESİ	4 2 3	
ADI		YAPTIRAN	YAPAN	PARSEL	36	MİMARİ ÇAĞI (ÜSLUPU) 20 yüzyıl başları			
CESME		YAPIM TARİHİ	KITABE VAR	VAKFIYE					

Onarım ihtiyacı olan ve yolu bulunmayan çeşmenin çatı malik yapı vardır.

KORUMA A	NY	TARİHİ	A	DİŞ	A	İÇ	A	SUSLEME	A	RUTUBETİ	A	YOK
DURUM/B	ORJA	YAPİ	B1	YAPİ	S	YAPİ	B	ELEMANLAR	B		B	İZİ VAR
TC	FENA		C		C		C		C	C	C	ÖNEMLİ



GÖZLEMLER

BUGÜNKÜ SAHİSİ
GÖRDES BELEDİYESİ

BAKIMINDAN SORUMLU OLANI GEREKEN KURULUŞ
GÖRDES BELEDİYESİ

YAPILAN ONARIMLAR

AYRINTILI TANIM

Eğimli bir arazide bulunan ve yolun alt bölümünde kalan çeşmenin şuanda ulaşımı için bir yolu bulunmamaktadır. Mo'oz taştan inşa edilen çeşme tek cepheli, dikdörtgen prizma gövdelidir. Yuvarlak kemerli nişe sahip olan çeşme de kemer üzengi noktası hizasında içe doğru çıkıntı yapılmıştır. Çeşmenin ön cephesi ve yan cepheleri çimento sıvalıdır. Ana cephesinde bir adet kare formlu maşrapa nişi yer almaktadır. Çeşmenin üzerindeki sıva nedeniyle aynalaşı olup olmadığı anlaşılamamıştır. Çeşme lüle deliği altındaki oluk taşandır.

Çeşme yapısının yan tarafa doğru uzanan hayvanların su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılmış uzunca bir yatağı bulunmaktadır. Yatağın arkasında ise moloz taşları örülmüş olan duvar yer almaktadır.

Uzununda hangi tarihte ve kim tarafından yapıldığına dair herhangi kitabe bulunmayan ve günümüzde hala suyu almaktan olan çeşmenin yapımı şekli ve tarzından 20. yüzyıl başlarında inşa edilmiş olabileceği düşünülmektedir.

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON
	VAR	YOK	YOK	YOK

ORJİNAL KULLANIM ÇEŞME	
BUGÜNKÜ KULLANIM ÇEŞME	
ÖNERİLEN KULLANIM ÇEŞME	
HAZIRLAYANLAR	13 12 2018

Asıl KORUR ERGUN :
Muze Araştırmacı

Emre EREN

İZMİR 2 HULUSİYE
KORUMA BÖLGE
15.04.2018 ONAY VE İR. 222

ASLIGİBİLİR
F. YILKESKİN
Müdür
Onay AYDEMİR
Sanat Tarihçisi

EKLER	KONTROL EDEN	1 / 2018
RAPOR	G M E E A Y K KARARLARI	
FOTOĞRAF	NO	1 / 2018
ROLÜVE PROJESİ		1 / 2018
RESTORASYON PROJESİ		1 / 2018
HARİTA		
KROKİ	REVİZYON	
KITABE	G M E E A Y K ONAYI	1 / 2018
VAKFIYE		