



T.C.

**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
**İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI**  
**KORUMA BÖLGE KURULU**  
**KARAR**

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 15.02.2019-442

45.14/30

KARAR TARİHİ VE NO : 15.02.2019-10816

Toplantı Yeri  
İZMİR

Manisa İli, Köprübaşı İlçesi, Kıdırcık Mahallesinde gerçekleşen kaçak kazı olayına ilişkin inceleme çalışmaları sırasında tespit edilen, günümüze ulaşan kısımları 103 ada, 83 parsel sınırları içerisinde kalan köprüye ilişkin kurum görüşünün iletilmesini talep edildiği; Manisa Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nün 19.06.2018 tarih ve 58050109-152.99-E.518669 sayılı yazısı ve ekleri; tescile önerilen taşınmaza ilişkin 2863 sayılı Kanununun 7. Maddesi gereği istenilen İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 01.10.2018 tarihli ve 65258934-152.99-E.788782 sayılı kurum görüşü yazısı; Karayolları Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğü'nün 08.10.2018 tarih ve 39961473-504.99/E355612 sayılı yazısı ve eki; Köprübaşı Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü'nün 17.10.2018 tarih ve 62508345-030.99-E.406/954 sayılı yazısı; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü'nün 02.11.2018 tarih ve 54495999-622.99-752621 sayılı yazısı; Manisa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 14.11.2018 tarih ve 95722320-250-E.17299 sayılı yazısı; İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 11.02.2019 tarihli ve 69264 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi yapılan görüşmeler sonucunda;

Manisa İli, Köprübaşı İlçesi, Kıdırcık Mahallesinde bulunan, 103 ada, 83 parsel sınırları içerisinde kalan köprünün, 2863 Sayılı Yasanın 7. Maddesi kapsamında "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tescil edilerek yapı grubunun 1(Bir) olarak belirlenmesine, korunma alanınının 1/2000 ölçekli haritada belirtildiği şekilde belirlenmesinin uygun olduğuna, Müdürlüğümüz uzmanlarınca hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, karar verildi.

MANİSA İLİ, KÖPRÜBAŞI İLÇESİ, KIDIRCIK MAHALLESİ  
(KÖPRÜ)

2000

103  
83  
HALI ARAZI

106  
43  
ORMAN

106  
43  
ORMAN

103  
83  
HALI ARAZI

106  
43  
ORMAN

T.C.  
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI  
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI  
KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI  
KORUMA BÖLGE KURULUNUN

15.02.2019 GÜN VE 10.8/6.. SAYILI KARARI EKİDİR

ASLI GİBİDİR



Nezir GENÇ  
Tarihçisi



: KORUNMA ALANI SİRESİ

NOT: KADASTRAL ALTLIK OLARAK KULLANILAMAZ. GÜNCEL KADASTRO PAFTASI İÇİN İLGİLİ KADASTRO BİRİMİNE BAŞVURULMALIDIR.

MANİSA İLİ, KÖPRÜBAŞI İLÇESİ, KIDIRCIK MAHALLESİ  
(KÖPRÜ)  
KOORDİNE ÖZET ÇİZELGESİ

(ED50-6')

Nokta No	Y	X
1	607590.565	4293521.990
2	607607.487	4293497.191
3	607543.683	4293457.169
4	607527.036	4293482.140

T.C.  
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI  
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI  
KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI  
KORUMA BÖLGE KURULU

15.02.2019 GÜN VE 10816 SAYILI KARARİDİR

ASLI GİBİDİR

F. KESKİN  
Müdür ✓

NEBİ GENÇ  
Sanat Tarihcisi

AVRUPA KONSEYİ	Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E		KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No:				
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü			Harita No:				
İli: MANİSA	İlçesi: KÖPRÜBAŞI	Mahalle Köy: KIDIRCIK		KORUMA DERECESİ	1.Grup Yapı	X		
PSOKAK:	Pafta : - Ada: 103 Parsel: 83		2.Grup Yapı					
Adı: KÖPRÜ	Yaptıran: -	Yapan: -	Mimarî Çağı: Osmanlı					
			Üslup:					
	Yapım Tarihi: -	Kitabe: -	Vakfiye:-					
Genel Tanım: Kıdırcık Mahallesi'nin yaklaşık 2 km kuzeybatısında Gördes Çayı üzerinde yer almaktadır.								
Koruma Durumu	A İyi B Orta C Fena	Taşıyıcı	A Dış Yapı B C	A Üst Yapı B C	A İç Yapı B C	A Süsleme Elemanları B C	A Rutubet B C	A Yok B İzi Var C Önemli
Vaziyet planı:			Fotoğraf					
Gözlemler: Köprünün bir adet kemeri, iki adet selyarını sağlam durumdadır. Diğer kısımları yıkılmıştır.								
Bugünkü Sahibi:	Maliye Hazinesi		Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş: Maliye Hazinesi					
Yapılan Onarımlar:								
Ayrıntılı Tanım: Kıdırcık Mahallesi'nin yaklaşık 2 km Kuzeybatısında Gördes Çayı üzerinde yer almaktadır. Günümüze Köprünün bir adet kemeri ve iki adet selyarını ulaştırmıştır. Diğer kısımları günümüze ulaşamamıştır. Ulaşamamıştır. Kaba yonu taş örgüsüne sahiptir. Kemer 4m yükseklikte, 3 m eninde ve 5m uzunluktadır.			Teknik bilgiler:					
			Su					
			Elektrik					
			Isıtma					
			Kanalizasyon					
			Orijinal Kullanımı: Köprü					
			Bugünkü Kullanımı: Köprü					
			Önerilen Kullanımı: Köprü					
			Hazırlayanlar: /02/2019					
			Nermin GENÇ Sanat Tarihçisi					
			Yeliz CAN Harita Mühendisi					
Kaynakça:	Ekler:		Kontrol Eden:					
	Rapor:		Fuat KESKİN Müdür V.					
	Fotoğraf:		Kurul Onayı:					
	Rölöve Proje:		<p style="text-align: center;">T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Bölge Kurulu Müdürlüğü İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 15.02.2019 TARİHLİ VE 10816 SAYILI KARARI EKİDİR.</p> <p style="text-align: center;">ASLI GİBİDİR Fuat KESKİN Müdür V.</p> <p style="text-align: center;">Nermin GENÇ Sanat Tarihçisi</p>					
	Restorasyon Projesi:							
	Halihazır Harita:							
	Kadastral durum:							
	Kroki:							
	Kitabe: Vakfiye		Revizyon:					
			Kurul Kararları:					

