

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DIYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No. :24.04.2019-257
Karar Tarihi ve No. :24.04.2019-6768
Dosya No. :21.02/284

Toplantı Yeri
DIYARBAKIR

Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, Tepe Mahallesi sınırları dahilinde bulunan, Hamam Köprüsünün tescil talebine ilişkin; Karayolları Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğü'nün 07.01.2019 gün ve E.3990 sayılı yazısı ve Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27.03.2019 gün ve 6668 sayılı kararı okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, Tepe Mahallesi sınırları dahilinde bulunan, Hamam Köprüsü; "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca tesciline;

-Yapı grubunun I. Grup yapı olarak belirlenmesine;

-Hamam Köprüsü'nün Korunma Alanının, ekli haritada koordinatları belirtilen şekliyle uygun olduğuna;


-Hamam Köprüsü'nün Korunma alanında kalan tapunun 276 ada 1 parsel, 276 ada 4 parsel, 277 ada 18 parsel, 379 ada 8 parsel ile 416 ada 1 parsellerinin tapu kütüğü beyanlar hanesine "bir kısmı Hamam Köprüsü korunma alanı sınırlarında kalmaktadır" şerhinin bırakılması gerektiğine karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)	ENVANTER NO:
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	HARİTA NO:
İLİ: DİYARBAKIR	İLÇESİ: ÇERMİK	MAHALLE/MEVKİ: TEPE MAH.
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO: PAFTA: ADA: PARSEL:	
ADI: HAMAM KÖPRÜSÜ	YAPTIRAN:	YAPAN:
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:
		MİMARİ ÇAĞI:
		VAKFİYE:

GENEL TANIM: . Hamam Deresi üzerine kuzey-güney doğrultusunda tek bir kemer üzerine kurulmuştur. Tempan duvarı ile birlikte örülmüş olan ayaklar ince yonu taş örgülü olmakla birlikte, ince ve kaba yonu blok taş da kullanılmıştır.

KORUNMUŞLUK DURUMU: ORTA	TAŞIYICI YAPI: ORTA	CEPHE DURUMU: ORTA	ÖRTÜ DURUMU: ORTA	İÇ YAPI DURUMU: ORTA	BEZEME DURUMU: KÖTÜ	RUTUBET DURUMU: ORTA
--------------------------	---------------------	--------------------	-------------------	----------------------	---------------------	----------------------

VAZİYET PLANI:



FOTOĞRAF:



GÖZLEMLER: "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" özelliği göstermektedir.

BUGÜNKÜ SAHİBİ:

BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:

YAPILAN ONARIMLAR: Ayakların çimento sıva ile müdahale görmüş olduğu izlenmektedir

AYRINTILI TANITIM: Hamam Köprüsü, Diyarbakir ili, Çermik ilçesi sınırları içerisinde; Çermik-Ergani Yolu üzerindeki kaplıca bölgesinde yer almaktadır. Hamam Deresi üzerine kuzey-güney doğrultusunda tek bir kemer üzerine kurulmuştur. Mansap yöndeki tarihî kemere, memba yönde betonarme bir kemer eklenerek köprünün üzerindeki yol genişletilmiştir. Düz biçimde kurulmuş tabliyenin güney yönü Siverek, kuzeyi ise Çermik ilçe merkezlerine geçit veren yaklaşım yolları ile bağlantılıdır. Köprü parke taşı örgülü döşemenin her iki yönünde, birer kaldırım yer almaktadır. Döşeme yönünde tek sıra örgülü taş ile sınırlandırılmış olan kaldırımın yüzeyinde toprak dolgu ve bitkilenme görülmektedir. Her iki yöndeki korkuluk betonarme olarak yapılmış; memba yön ayrıca metal bir malzeme ile yükseltilmiştir. Korkuluk, tempan duvarı hizasına göre çok az içeride kurulmuştur. Mansap yöndeki sivri biçimli kemer, yüksek ayaklar üzerine kurulmuştur. Mansap yöndeki sivri biçimli kemer, akarsu yatağı kenarındaki kuzey-güney doğrultulu iki ayak üzerine kurulmuştur. Tempan duvarı ile birlikte örülmüş olan ayaklar ince yonu taş örgülü olmakla birlikte, ince ve kaba yonu blok taş da kullanılmıştır. Ayakların çimento sıva ile müdahale görmüş olduğu izlenmektedir. Memba yön tempan duvarı, kemer ve ayaklar ile birlikte tümüyle betonarmedir. Duvarın üst kısımlarında yer yer moloz taş örgü de görülmektedir.

TEKNİK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:	
	KANALİZASYON:	
	SU:	
	ELEKTRİK:	

ÖZGÜN KULLANIMI: KÖPRÜ

BUGÜNKÜ KULLANIMI: KÖPRÜ

ÖNERİLEN KULLANIMI: KÖPRÜ

HAZIRLAYANLAR:

Yılmaz AKKUZU (Mimar)

Erdal DEMİR (Uzman)

05.04.2019

KONTROL EDEN:

Mehriban KARAASLAN
Bölge Kurulu Müdürü

YAYIN DİZİNİ:

1-
2-
3-
4-
D. Bayal

TEKNIK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:	
KANALİZASYON:		
SU:		
ELEKTRİK:		
ÖZGÜN KULLANIMI:	KÖPRÜ	
BUGÜNKÜ KULLANIMI:	KÖPRÜ	
ÖNERİLEN KULLANIMI:	KÖPRÜ	
HAZIRLAYANLAR:	Yılmaz AKKUZU (Mimar)	
	Erdal DEMİR (Uzman)	
	05.04.2019	
KONTROL EDEN:	Mehriban KARAASLAN Bölge Kurulu Müdürü	
TEKNIK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:	
RAPOR		
FOTOĞRAF		
RÖLÖVE PROJESİ		
RESTORASYON PROJESİ		
HARİTA		
KROKİ		
KİTABE		
VAKFİYE		

TESCİL :
KARAR NO :
KARAR TARİHİ :

REVİZYON: T.G.
Diyarbakir Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun
24.04.2019 tarih ve 6768
Sayılı Karar Ekidir.

KÖPRÜ KORUMA ALANI

KÖPRÜ

Nokta No	Y	X
1	541568.303	4223177.296
2	541623.222	4223130.403
3	541591.791	4223095.732
4	541526.635	4223142.365
5	541370.081	4223149.485
6	541594.567	4223126.572
7	541589.844	4223123.474
8	541565.355	4223144.271

Çermik Hamam Köprüsü (ITRF96 (39-3))



ÖLÇEK:1/100

[Handwritten signatures]
D. Bayal



Diyarbakır Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun
24.04.2019 tarih ve 6.768
Sayılı Karar Eki dir.