



T.C.

**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU**

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 12.01.2018- 179

20.08.51

KARAR TARİHİ VE NO : 12.01.2018 -7480

**Toplantı Yeri
AYDIN**

Denizli İli, Kale İlçesi, Muslugüme Mahallesi (35 S 0644201, UTM 4147161, 35 S, 0644129 UTM 4147127, 35 S 0644189, UTM 4147101, 35 S 0644218, UTM 4147141) sınırları içerisindeki köprünün 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik kapsamında tescil değerlendirmesine ilişkin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanları'nın 27.11.2017 tarihli raporu okundu. Ekler ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Denizli İli, Kale İlçesi, Muslugüme Mahallesi sınırları içerisindeki köprünün 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" özelliği gösterdiğinden tescilinin uygun olduğuna, yapı Grubunun I. Grup Yapı olarak belirlenmesine, köprü bitişik parseller ile aradan yol geçse dahi köprüye cephe veren taşınmazların koruma alanı olarak belirlenmesine, köprü ve koruma alanında kalan taşınmazlarda yapılacak her türlü uygulama öncesinde Kurulumuzdan görüş alınmasına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararındaki proje hazırlama esaslarında belirtilen hükümler kapsamında hazırlanacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesinin Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR

Mehmet YILMAZ
Bölge Kurulu Müdürü



BAŞKAN
Prof. Dr. Celal ŞİMŞEK
İMZA

BAŞKAN YARDIMCISI
Bahadır DİKMEN
İMZA

ÜYE
Doç. Dr. Muhammed AYDOĞAN
İMZA

ÜYE
Yrd. Doç. Dr. Saim CİRTİL
İMZA

ÜYE
Dr. Levent ÜNVERDİ
İMZA

ÜYE
Tahsin Cengiz KAMAN
İMZA

ÜYE
Mustafa YAVAŞ
İMZA

ÜYE
Hasan Tuğrul ÖZKAN
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı
İMZA

ÜYE
Kale Belediye Başkanlığı
BULUNMADI

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ANIT		ENVANTER NO:									
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				HARİTA NO:									
İLİ: DENİZLİ	İLÇESİ: KALE	MAHALLE KÖY VEYA MEVKİİ: MUSLUGÜME KEMER	KORUMA DERECESİ:			ANITSAL	1	2	3						
SOKAK NO:	KADASTRO	PAFTA: ADA: PARSEL:	ROMA DÖNEMİ			ÇEVRESEL	1	2	3						
KAPI NO:	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI (USLUP) :			Çevreye Aykırı									
ADI KÖPRÜ	YAPIM TARİHİ: ?	KİTABE _	VAKFIYE :												
GENEL TANIM :															
Denizli İli, Kale İlçesi, Muslugüme Mahallesi, Kemer Mevkiinde, Akçay üzerinde kurulu olan tarihi Muslugüme Köprüsü 3 Kemerlidir.															
KORUMA DURUMU	A	İYİ	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME ELEMANLARI	A	RUTUBET	A	YOK
	B	ORTA		B		B		B		B		B		B	İZİ VAR
	C	FENA		C		C		C		C		C		C	ÖNEMLİ
VAZİYET PLANI					FOTOĞRAF										
GÖZLEMLER Köprü'nün ikinci kemeri sağlam durumdadır. Ancak; kuzeybatı tarafındaki göz, kemer kavislerine kadar ayakta. Güneydoğudaki göz ise; zemin seviyesine kadar ayakta olduğu gözlenmiştir.															
BUGÜNKÜ SAHİBİ :					BAKIMDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ :										
YAPILAN ONARIMLAR : Restorasyon yapılması gerekmektedir.															
AYRINTILI TANIM :					TEKNİK BİLGİLER										
<p>Köprü, Güneyden Kuzeye akan Akçay'ın üzerinde, Kuzeybatı ve Güneydoğu yönünde inşa edilmiştir. Köprüde yerel taş malzeme kullanılmış olup, dış yüzeyleri küçük düzgün kesme taş, iç kısmı ise düzgün olmayan yerel taşlarla dolgu yapılmıştır. Yuvarlak kemerli olan köprü'nün güneydoğu tarafındaki ikisi küçük boyutta, kuzeybatı tarafındaki ise; daha geniş formda inşa edilmiştir. Köprü'nün ikinci kemeri sağlam durumdadır. Ancak; kuzeybatı tarafındaki göz, kemer kavislerine kadar ayakta. Güneydoğudaki göz ise; zemin seviyesine kadar ayakta olduğu gözlenmiştir.</p> <p>Köprü'nün kemerinin bir gözü kurtuluş savaşı yıllarında eşkiya tehlikesine karşı yıktırıldığı bilinmektedir. Köprü, Tabea Antik Kentinden Muğla güzergahına geçen antik yolu bağlamakta olduğu düşünülmektedir. Köprü'nün mimari yapısından dolayı Roma Dönemine tarihlendirilmektedir. Köprü'nün günümüzde yol ile fiziki bağlantısı yoktur.</p>					SU					ELEKTRİK		ISINMA	KANALİZASYON		
					ORİJİNAL KULLANIMI :					KÖPRÜ					
					BUGÜNKÜ KULLANIMI :					Kullanılmıyor					
					ÖNERİLEN KULLANIMI :										
HAZIRLAYANLAR					30.11.2017										
Saban KÖK					Cevdet SEVİNÇ										
Arkeolog					Müze Müdür Yrd. V.										
YAYIN DİZİNİ :					KONTROL EDEN										
EKLER :					30.11.2017										
RAPOR															
FOTOĞRAF															
RÖLEVE PROJESİ															
RESTORASYON PROJESİ															
HARİTA															
KROKİ															
KİTABE															
VAKFIYE															
KURUL ONAYI NO:					/ / 2017										
REVİZYON					/ / 2017										
KURUL KARARLARI					/ / 2017										