


T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 26.01.2021-547

35.02/2060

KARAR TARİHİ VE NO : 26.01.2021- 13964

Toplantı Yeri
İZMİR

İzmir İli, Bergama ilçesi, Ertuğrul Mahallesinde, mülkiyeti Hazine adına ait tapunun 34 ada, 59 parselinde kayıtlı taşınmazda yer alan yapının taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenmesine ilişkin bilgi ve belgelerin iletiildiği Bergama Müze Müdürlüğü'nün 22.06.2020 tarih ve 75845132-165.02.02-E.426821 sayılı yazısı, tescile ilişkin kurum görüşlerinin iletiildiği İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 28.10.2020 tarih ve E-71160347-250-77112 sayılı yazısı, Bergama Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 11.11.2020 tarih ve E-86295008-804.01-10656 sayılı yazısı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı'nın 01.12.2020 tarih ve 63305748-310.99-E.264951 sayılı yazısı, Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 25.01.2021 tarihli ve 575311 sayılı rapor okundu, yazı ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda,

İzmir İli, Bergama İlçesi, Ertuğrul Mahallesinde, tapunun 34 ada, 59 parselinde kayıtlı taşınmazda yer alan yapının 2863 sayılı yasa kapsamında taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline , yapı grubunun 2. (ikinci) grup olarak belirlenmesine korunma alanının Kurulumuzca belirlenmesine yönelik Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanacak altlık belgelerin Kurulumuza iletilmesine , karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E	KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No:
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü		Harita No:
İli: İZMİR	İlçesi: BERGAMA	Mahalle Köy: ERTUĞRUL	1. Grup Yapı
SOKAK :	Pafta :	Ada : 34	Parsel :59
			KORUMA DERECESİ
			2. Grup Yapı
			X
Adı: Duvar Kalıntısı	Yaptıran: -	Yapan: -	Mimari Çağı:
	Yapım Tarihi: -	Kitabe: -	Vakfiye: -

Genel Tanım: Kireç harçlı moloz taş örgülü ve "U" formulu duvar uzantısından oluşmaktadır.

Koruma Durumu	A İyi	Taşıyıcı	A Dış Yapı	A Üst Yapı	A İç Yapı	A Süsleme Elemanları	A Rutubet	A Yok
	B Orta		B	B	B	B	B	B İzi Var
	C Fena		C	C	C	C	C	C Önemli

Vaziyet planı



Fotoğraf



Gözlemler: Yapı halihazırda U formulu bir duvar kalıntısı şeklindedir.

Bugünkü Sahibi:	Maliye Hazinesi	Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş:	Mal Sahibi
-----------------	-----------------	--	------------

Yapılan Onarımlar: Yapı metruk durumdadır.

Ayrıntılı Tanım: Taşınmaz üzerinde kireç harçlı moloz taş örgülü ve "U" formulu duvar uzantısı bulunmaktadır. Duvar uzantısının iç kısmında sistematik olarak nişler bulunmakta olup, bazıları ise sonradan kapatılmıştır. 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında kalmaktadır.	Teknik bilgiler:	Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon
	Orijinal Kullanımı:				
	Bugünkü Kullanımı:				
	Önerilen Kullanımı:				
	Hazırlayanlar:				

YAYIN DİZİNİ:	Ekler:	Kontrol Eden:
	Rapor:	Kurul Onayı No:
	Fotoğraf:	
	Rölöve Proje:	
	Restorasyon Projesi:	
	Hali hazır Harita:	
	Kadastral durum:	X
	İmar planı:	X
	Kurum görüşleri:	X
		Revizyon:
		Kurul Kararları:



27
MILITARY POLICE
MILITARY POLICE
MILITARY POLICE
MILITARY POLICE

4000 4000

