



T.C.

**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
**İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI**  
**KORUMA BÖLGE KURULU**  
**KARAR**

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 13.09.2021-579

35.02/2247

KARAR TARİHİ VE NO : 13.09.2021-14988


Toplantı Yeri  
İZMİR

İzmir İli Bergama İlçesi Ertuğrul Mahallesi 100 ada 74 parsel, 99 ada 1 parsel, Karahıdırlı Mahallesi 112 ada 1 parsel, Armağanlar Mahallesi 102 ada 7 parsel sınırları içerisinde kalan köprü kalıntısının tescil edilmesine yönelik işlemlerin başlatılmasına ilişkin alınan İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 17.06.2021 tarihli ve 14585 sayılı kararı, Kurul Müdürlüğü'nün 06.07.2021 tarihli ve 1523034 sayılı yazısına cevaben iletilen kurum görüşleri ile konuya yönelik olarak Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 13.09.2021 tarih ve 934550 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

İzmir İli Bergama İlçesi Ertuğrul Mahallesi 100 ada 74 parsel, 99 ada 1 parsel, Karahıdırlı Mahallesi 112 ada 1 parsel, Armağanlar Mahallesi 102 ada 7 parsel sınırları içerisinde kalan köprü kalıntısının 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, yapı grubunun '1. (birinci) grup' olarak belirlenmesine, yapının koruma alanının kararımız eki harita üzerinde işaretlendiği şekilde belirlenmesine, tapusuna ilgili şerhlerin eklenmesine ve sonucundan Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, koruma alanı sınırlarının yürürlükteki uygulama imar planı paftalarına işlenerek hazırlanacak uygulama imar planı tadilat paftaların kurulumuza iletilmesine, yapıda Kurulumuz izni alınmadan herhangi bir inşai ve fiziki müdahalede bulunulmamasına, yapıya ilişkin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, karar verildi.

İZMİR İLİ BERGAMA İLÇESİ ERTUĞRUL, KARAHIDIRLI, ARMAĞANLAR MAHALLELERİ HUDUTLARI  
İÇERİSİNDE KALAN KÖPRÜ KALINTISININ KORUMA ALANI

T.C.  
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI  
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI  
KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ  
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI  
KORUMA BÖLGE KURULUNUN  
13.09.2013 GÜN VE 14988 SAYILI KARARI EKİDİR



KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VARLIĞI KORUMA ALANI KÖŞE KOORDİNATLARI

Nokta No	8	9	Y	X
K1		512710.294		4327048.708
K2		512772.205		4327100.844
K3		512817.009		4327048.912
K4		512749.599		4326990.871

ITRF 96 UTM 3 DERECELİK DİLİM KOORDİNATLARIDIR.



KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VARLIĞI KORUMA ALANI SINIRI

AVRUPA KONSEYİ	Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E		KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No: <b>35.02/2247</b>						
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü			Harita No:						
İli: İzmir	İlçesi: Bergama	Mahalle: Ertuğrul, Karahıdırlı ve Armağanlar		KORUMA DERECESİ	1.Grup Yapı	X				
SOKAK :	Pafta : - Ada: - Parsel: -		2.Grup Yapı							
Adı: -	Yaptıran: -	Yapan: -	Mimari Çağı: - Üslup: -							
	Yapım Tarihi: -	Kitabe: -	Vakfiye:-							
Genel Tanım: Ertuğrul, Karahıdırlı, Armağanlar Mahalleleri sınırları arasında 100 ada 74 parsel, 99 ada 1 parsel (Ertuğrul Mahallesi), 112 ada 1 parsel (Karahıdırlı Mahallesi), 102 ada 7 parsel (Armağanlar Mahallesi) arası tapulama harici alanda kuzeydoğu-güneybatı yönünde olduğu tespit edilen köprü kalıntısı.										
Koruma Durumu	A İyi B Orta C Fena	Taşıyıcı	A Dış Yapı B C	A Üst Yapı B C	A İç Yapı B C	A Süsleme Elemanları B C	A Rutubet B C	A Yok B İzi Var C Önemli		
Vaziyet planı:				Fotoğraf						
Gözlemler:										
Bugünkü Sahibi:	-		Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş: -							
Yapılan Onarımlar:										
Ayrıntılı Tanım: Ertuğrul, Karahıdırlı, Armağanlar Mahalleleri sınırları arasında 100 ada 74 parsel, 99 ada 1 parsel (Ertuğrul Mahallesi), 112 ada 1 parsel (Karahıdırlı Mahallesi), 102 ada 7 parsel (Armağanlar Mahallesi) arası tapulama harici alanda kuzeydoğu-güneybatı yönünde olduğu tespit edilen köprü kalıntısı kuzeydoğu yönünde kalan kısmında kemer kısmının bir bölümünün korunmuş olduğu, güneybatısında kalan kısmında ise doğu batı yönünde yaklaşık 6.00m uzunluğundan uzanan kireç harçlı, kaba yonu taş örgülü, istinat duvarı ve yıkık durumdaki ayak kısmının korunduğu görülmüştür. Köprü'nün güneybatı kısmı ise kuzeydoğu yönüne göre daha iyi korunmuş durumda olup köprü'nü sadece bu yönde kalan ayaka kısmına büyük bir parçanın koparak ön kısmına düştüğü görülmüştür. Köprü'nün bu kısımda kireç harçlı moloz ve kaba yonu örgülüdür. Köprü'nün genel mimarisine ait bilgi verecek kalıntı bütünlüğüne rastlanmamıştır. Kaç kemerli olduğu ya da kemer gözünün tam olup olmadığına ilişkin veriye rastlanmamıştır.				Teknik bilgiler:			Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon
				Orijinal Kullanımı: Köprü						
				Bugünkü Kullanımı: Kullanılmıyor						
				Önerilen Kullanımı: Köprü						
Hazırlayanlar:				13/09/2021						
Bige SEVİNÇ Mimar İMZA				Dr. Elif MUTLU KILIÇ Y. Şehir Plancısı İMZA						
Kaynakça:				Kontrol Eden:						
Ekler:				Deniz DURDU Müdür İMZA						
Rapor:				X						
Fotoğraf:				X						
Rölöve Proje:										
Restorasyon Projesi:										
Halihazır Harita:				X						
Kadastral durum:				X						
Kroki:				Revizyon:						
Kitabe: Vakfiye				Kurul Kararları:						

