

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	D.K.V.K.E	ANIT	ENVANTER NO :-	
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARINI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO :-	
İLİ: SIVAS	İLÇESİ: DIVRIĞI	MAHALLE VE KÖY: Ağılıcak Köyü		KORUMA DERECESESİ	1.Grup Yapı
SOKAK VE KAPI NO: -	KADASTRO PAFTA; ADA: PARSEL: 1268		2.Grup Yapı		X
ADI: Konut	YAPTIRAN: -	YAPAN: -		MİMARİ ÇAĞI: Geç Osmanlı	
	YAPIM TARİHİ: -	KİTABE: -		ÜSLUP: Osmanlı	
VAKFIYE: -					

GENEL TANIM: Sivas İli Divriği İlçesi, Ağılıcak Köyü 1268 parselde yer almaktadır.

KORUMA DURUMU	A	İYİ	TAŞIYICI	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	İÇ YAP	A	SÜSLEME ELEMANLARI	A	RUTUBET	A	YOK İZİ VAR ÖNEMLİ	
	B	ORTA		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
	C	FENA		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C



GÖZLEMLER: Tahrip olmuş

BÜGÜNKÜ SAHİBİ: - *İrad*

Bakımından sorumlu olması gereken kişi/kuruluş: Özel mülkiyet

YAPILAN ONARIMLAR :-

**AYRINTILI TANIM:** Yaklaşık kare planlı olarak yöreye özgü düz ve yassı sal taş malzemenin zemin+ara kat+1 katlı olarak tek yöne eğimli çatılı galvanizli sac ile inşa edilmiştir. Konuta giriş batı cephede yer alan ahşap malzemenin tek kanatlı bir kapı ile sağlanmaktadır. Konutun batı cephesi eğimli araziye göre oluşturulmuştur. Doğu cephesinde birinci kat hizasından oda boyunca çıkma görülmekte olup çıkmaya hem zeminden itibaren hem de ara kat hizasından ahşap direklerle destek verilmiştir. Çıkma üzerinde 3 adet dikdörtgen formda pencere görülmekle birlikte pencereler PVC malzeme ile yenilenmiştir. Bu pencerelerin hemen üstünde kare formda bir açıklık içerisine güneş motifli şekilde bir unsur yerleştirilmiştir. Çıkmanın yanında bir balkon bulunmakta olup balkonun tavan kısmı ahşap malzeme ile yapılmıştır. Tavan göbeği gülbezek motif şeklinde olup etrafı çitakari ahşap süsleme, tavanın 4 kenarında ise istiridyeye şeklinde süsleme göze çarpmaktadır. Konut günümüzde tahrip olmuştur. Batı cephesinde birinci kat hizasından cephe boyunca çıkma görülmekte olup çıkmaya zemin kat hizasından ahşap direklerle destek verilmiştir. Çıkma üzerinde 4 adet dikdörtgen formda pencere görülmekle birlikte 3 tanesi PVC malzeme ile yenilenmiş diğeri ise ahşap kepenk ile kapatılmıştır. Bu pencerelerin hemen üstünde kare formda küçük açıklıklar görülmektedir. Konut günümüzde tahrip olmuştur. Doğu ve batı cephesi önünden dar bir toprak yol geçmektedir.

YAYIN DİZİNİ:

EKLER	
RAPOR	X
FOTOĞRAF	X
RÖLÖVE PROJESİ	-
RESTORASYON PROJESİ	-
HARİTA	X
KROKİ	-
KİTABE	-
VAKFIYE	-

TEKNİK BİLGİLER	Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon
	-	-	-	-

ORJİNAL KULLANIMI:

Konut

BÜGÜNKÜ KULLANIMI:

Konut

ÖNERİLEN KULLANIMI:

Konut

HAZIRLAYANLAR: 20.01.2020

Gül KALIN

Uzman(Sanat Tarihiçi)

Derya ALDEMİR

Müze Araştırmacısı

KONTROL EDEN: 20.01.2020

Gül KALIN  
Bölge Kurulu Müdürü

KURUL ONAYI:

REVİYON:

/ / 2020

KURUL KARARI:

Sivas KVKBK'nın ..... tarihli ve ..... sayılı kararı ile tescil edilmiştir.

