



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R

Toplantı Tarihi ve No: 07.07.2021/ 323
Karar Tarihi ve No : 07.07.2021/ 7060

17.09.1954
Toplantı Yeri
ÇANAKKALE

Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi, Bademli Köyü, Damlar Mevkii'nde yer alan, 1. derece doğal sit alanında kalan, Kurulumuzun 30.03.2021 gün ve 6771 sayılı kararı ile 2863 sayılı Yasa'nın 6 ve 7 nci maddeleri ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik kapsamında tespit-tescil işlemlerinin başlatılmasına karar verilen; özel mülkiyet adına kayıtlı, 04.c.1.b pafta, 137 ada, 104 numaralı parseldeki dam yapısına yönelik kurum görüşlerinin iletildiği Gökçeada Belediye Başkanlığı, Fen İşleri Müdürlüğü'nün 06.04.2021 tarih ve E.665 sayılı yazısı, Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 29.04.2021 tarih ve E.882288 sayılı yazısı ile 29.06.2021 tarih ve 814891 sayılı uzman raporu, ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler neticesinde:

Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi, Bademli Köyü, Damlar Mevkii'nde yer alan, 1. derece doğal sit alanında kalan, özel mülkiyet adına kayıtlı, 04.c.1.b pafta, 137 ada, 104 numaralı parseldeki "tarla ve dam" niteliğindeki kâgir binanın, taş malzemesinin kâgir sistemle örüldüğü inşa kurgusu, dönemin sosyal ve ekonomik yaşam biçimini yansıtan "harman yeri" birimi vb. özellikleri ile yöresel yaşam biçimini yansıttığı, bu yönüyle çevre kimliğine katkı sunduğu anlaşıldığından, 2863 sayılı Yasa'nın 6 ve 7 nci maddeleri ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik kapsamında tescil edilmesine; koruma grubunun 2. grup olarak belirlenmesine, sunulan tescil fişinin uygun olduğuna; binaya yönelik 05.11.1999 tarih/ 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda hazırlanacak rölöve çizimi ile restitüsyon ve restorasyon projesinin Kurulumuza sunulmasına karar verildi.


ASLI GIBİDİR

| | | | | | |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------|--------------|
| AVRUPA KONSEYİ | KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ | | D.K.V.K.E. | ANTİT | ENVANTER NO: |
| TÜRKİYE | | | | | HARİTA NO: |
| İLİ: ÇANAKKALE | İLÇESİ: GÖÇEADA | MARAĞLE KÖY : BADEMLİ | | KORUMA DEREJESİ | ANTİSAL |
| SOKAK VE KAPİ NO: | KADASTRO PAFTA: | ADA: 137 | PARSEL: 104 | | CEVRESSEL |
| ADI: DAM YAPISI | YAPTIRAN: | YAPAN : | MİMARİ ÇAĞI: 20. YÜZYIL (ÜSLUP) | | SMÖ |
| | YAPIM TARİHİ: | KİTABE: | VAKFIYE: CUMHURİYET DÖNEMİ | | 2. GRUP |

GENEL TANIM: Çanakkale İl, Göçeada İlçesi, Damlar Mevki'nde yer alan yapı tek katlı, dikdörtgen bir inşa kurgusuna sahiptir.

| KORUMA DURUMU | A | İYİ | TASIVICI YAPI | A | DIŞ YAPI | A | ÜST YAPI | A | İÇ YAPI | A | SÜSLEM ELEMENLARI | A | RUTUBET | A | YOK |
|---------------|---|------|---------------|---|----------|---|----------|---|---------|---|-------------------|---|---------|---|---------|
| | B | ORTA | C | B | B | B | C | B | C | B | C | B | C | B | DZİ VAR |
| | C | FENA | | C | | C | | C | | C | | C | | C | ÖNEMLİ |

HARİTA PLANI:



FOTOĞRAF



TESCİLİ KONU TAŞINMAZ

GÖZLEMLER: Dam yapısının, çatı hölmesi çökme ve çatlama durumu, duvarlarında yer yer yıpranmalar görülmektedir.

| | | |
|-----------------|---------------|--|
| BUGÜNKÜ SAHİBİ: | ÖZEL MÜLKİYET | BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: |
|-----------------|---------------|--|

YAPILAN ONARIMLAR: Yapıda bilinen bir onarım bulunmamaktadır.

AYRINTILI TANIM:

Çanakkale İl, Göçeada İlçesi, Bademli Köyü, Damlar Mevki'nde yer almaktadır. Akısu Deresi'nin yaklaşık dikdörtgen "90" metre kuzeydoğusunda, ilçe merkezine ulaşımı sağlayan ana yolun yaklaşık iki "2" kilometre kuzeybatısında yer alan asimetrik düzende ki taşınmaz üzerinde; doğu-batı doğrultusunda uzanan, taş inşa malzemeli, çatı örtül bulunmayan ancak saçak seviyesine kadar ayakta olan, hiçbir tek katlı bir dam yapısı bulunmamaktadır. Dam yapısına göney bölümünde bir kapı açıklığı vasıtasıyla girilmektedir. Bu giriş bölümünde içerisinde niş ve ocak bölümlerinin yer aldığı bir birim ile bu birimin batısında yer alan, içerisinde pencere vb. hiçbir açıklığı bulunmayan, içerisinde bir adet nişi yer aldığı bir birim bulunmaktadır. Ayrıca eğimli bir arazi yapısına sahip alanda bulunan bu dam yapısının göney bölümünde, Göçeada dam yapılarında görülen, yay biçimli bir adet "harmen yeri" bulunmaktadır.

| TEKNİK BİLGİLER | SU | ELEKTRİK | ISITMA | KANALİZASYON |
|-----------------|----|----------|--------|--------------|
|-----------------|----|----------|--------|--------------|

ORJİNAL KULLANIMI: DAM YAPISI

BUGÜNKÜ KULLANIMI: METRUK

ÖNERİLEN KULLANIMI:

HAZIRLAYANLAR:

Ahmet AKAR YILDIRIM
Ahmet AKAR YILDIRIM
Mimar

Mehmet ÇIRAK
Mehmet ÇIRAK
Sanat Tarihcisi

ERLER:

KONTROL EDEN:

Tamer BAHADIR
Çanakkale Bölge Kurulu Müdürü

| | |
|---------------------|---|
| RAPOR | X |
| FOTOĞRAF | X |
| RÖLÖVE PROJESİ | |
| RESTORASYON PROJESİ | |
| HARİTA | |
| KROKİ | X |
| KİTAPTE | |
| VAKFIYE | |

| | |
|------------------|--|
| KURUL ONAYI NO: | |
| REVİZYON | |
| KURUL KARARLARI: | |

Çanakkale KVHKYun. 02.07.2024
GÜN ve 7062 Sayılı karar
etidir.



ASLI GIBDIK
Tarihî Eserler
Koruma Kurulu
1985