

**T.C.**  
**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
**SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU**  
**KARAR**


**Toplantı Tarihi ve No** : 27.01.2022-341  
**Karar Tarihi ve No** : 27.01.2022-8264

**Toplantı Yeri:** SAMSUN

Amasya ili, Gümüşhacıköy ilçesi, Çay Mahallesi, özel mülkiyete ait, bir kısmı 200 ada, 14 parselde yer alan taşınmazın duvarına bitişik halde, bir kısmı da yolda kalan, tescilli taşınmazlar için belirlenen koruma alanı sınırları içerisinde bulunan çeşmenin, tescil değerlendirmesi talebine ilişkin, Amasya Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 20.10.2021 tarih ve 1830796 sayılı yazısı ve ekleri, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 17.01.2022 tarih ve 44 sayılı raporu okundu, dosyası ve ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Amasya ili, Gümüşhacıköy ilçesi, Çay Mahallesi, özel mülkiyete ait, bir kısmı 200 ada, 14 parselde yer alan taşınmazın duvarına bitişik halde, bir kısmı da yolda kalan, tescilli taşınmazlar için belirlenen koruma alanı sınırları içerisinde bulunan çeşmenin, sahip olduğu kültürel, sanatsal ve estetik niteliklerinden dolayı, 2863 sayılı Kanun kapsamında "Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" olarak tescil edilmesine, koruma yapı grubunun I. Grup olarak belirlenmesine, tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi.

**ASLI GİBİDİR**

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	ANIT	ENVANTER NO:
TÜRKİYE	D.K.V.K.E.		HARİTA NO:
İLİ: AMASYA	İLÇESİ: GÜMÜŞHACIKÖY	MAHALLE KÖY VEYA MEVKİİ	KORUMA DEREJESİ
SOKAK VE KAPINÖ:	KADASTRO	ÇAY	I Grup
YAPITIRAN:	YAPAN	PAFTA	ADA
YAPIM TARİHİ	KİTABE:	PARSEL	MİMARİ ÇAĞI (USLUP):
GENEL TANIM			VAKFIYE:
Amasya ili, Gümüşhacıköy ilçesi, Çay Mahallesi, Kaymakçı sokak, 200 ada, 14 parselde yer alan konutun duvarına bitişik halde bulunmaktadır.			
KORUMA DURUMU	A İYİ B ORT C FİZİK	TAŞIYICI YAPI	A DIŞ YAPI B
VAZİYET PLANI		A ÜST YAPI B	A İÇ YAPI B C
		A SÜSLEME ELEMANLARI B	A RUTUBET B C
			A YOK B İZLENİ C ÖZGÜMLÜ
GÖZLEMLER		FOTOĞRAF	
			
BUGÜNKÜ SAHİBİ:		HAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ:	
YAPILAN ONARIMLAR			
AYRINTILI TANIM		TEKNİK BİLGİLER	SU
Amasya ili, Gümüşhacıköy ilçesi, Çay Mahallesi, Kaymakçı sokak, 200 ada, 14 parselde yer alan konutun duvarına bitişik halde bulunmaktadır. Çeşme işlevini günümüz itibariyle sürdürmemekte olup suyu akmamaktadır. çeşme düzgün kesme taş ve yer yer moloztaş malzeme kullanılarak inşa edilmiştir. Çeşmenin kemer bölümünün bir kısmı orijinal olmayan küçük boyutlu taş malzemeyle sonradan tamamlanmıştır. Çeşmenin aynalık kısmında kitabe bulunmaktadır. Çeşme yüzeyinde taş araları ve yüzeyler sıvayla sonradan sağlamlaştırılmıştır. Çeşmenin Yalak kısmı yekpare taştan blok halinde inşa edilmiştir.		ELEKTRİK	ISITMA
		KANALİZASYON	
		ORDİNAL KULLANIMI:	ÇEŞME
		BUGÜNKÜ KULLANIMI:	ÇEŞME
		ÖNERİLEN KULLANIMI:	ÇEŞME
		HAZIRLAYANLAR	Erkan TUNÇ
		KADIN SAHİN	
		KONTROL EDEN	Kurtuluş OZÇELİK
		KURUL ONAYI	
YAYIN DİZİNİ:	RAPOR	EKLER:	
UYGUN BULUNDU		FOTOĞRAF	VAR
Samsun Kültür Varlıklarını		RÖLÖVE PROJESİ	YOK
Koruma Bölge Kurulu		RESTORASYON PROJESİ	YOK
27.01.2022 gün ve 8264...		HARİTA	VAR
sayılı karar ekidir.		KİTABE	YOK
		VAKFIYE	YOK
		REVİZYON	
		KURUL KARARLARI	

