

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No :31.05.2022-357
Karar Tarihi ve No :31.05.2022-9367
Dosya No :23.07.7

Toplantı Yeri
DİYARBAKIR

Elazığ İli, Palu İlçesi, Aşağıpalu Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan, Kindik Urartu Kayalık Alanı I.(birinci) derece arkeolojik sit alanı sınırları içerisinde kalan, mülkiyeti Maliye Hazinesi ve Palu Belediyesine ait tapunun 343 ada, 12,13 ve 14 no.lu parsellerinde kayıtlı, I.(birinci) grup yapı olarak tescilli Kindik Kuzey Önü Kilisesinin tescil kaydının güncellenmesine ve tapu kayıtlarına gerekli şerhlerin bırakılmasına ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 13.04.2022 tarih ve 1329983 sayılı uzman raporu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğünün 18.10.2001 tarih ve 2669 sayılı tescil kararı, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 30.03.2012 tarih ve 446 sayılı grup belirleme kararı, tesciline yönelik Kurum görüşünün istendiği Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 13.04.2022 tarih ve 2400848 sayılı yazısı okundu. Ekleri (rapor, fotoğraf, tescil fişi vb.) ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Elazığ İli, Palu İlçesi, Aşağıpalu Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan, Kindik Urartu Kayalık Alanı I.(birinci) derece arkeolojik sit alanı sınırları içerisinde kalan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait tapunun 343 ada, 12,13 ve 14 no.lu parsellerinde kayıtlı, I.(birinci) grup yapı olarak tescilli Kindik Kuzey Önü Kilisesi'nin tescil kaydının güncellenmesine ve bu doğrultuda güncellenen tescil fişinin uygun olduğuna;

-13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik" gereği, ilgili Tapu Müdürlüğünce Elazığ İli, Palu İlçesi, Aşağıpalu Mahallesi, 343 ada, 12,13 ve 14 no.lu parsellerin tapu kütüğü beyanlar hanesine "Bir kısmı Korunması Gerekli I. (birinci) grup Taşınmaz Kültür Varlığı ve Korunma Alanıdır" şerhinin, ifade edildiği şekilde konulmasına ve bu işleme ait bilgi-belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine;

-Kindik Kuzey Önü Kilisesinde yapılacak olan her türlü fiziki ve inşai (ifraz, tevhit, imar uygulaması dâhil) uygulama öncesinde Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerektiğine;

-Mevcut haliyle onarım ihtiyacı bulunan Kindik Kuzey Önü Kilisesi ile ilgili gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili idarelerce alınmasına, yapının kapsamlı onarımına temel oluşturacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin ilgili idarelerce hazırlanarak Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine karar verildi.


AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)		ENVANTER NO:
T Ü R K İ Y E	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	ANIT	HARİTA NO:
İLİ: ELAZIĞ	İLÇESİ: PALU	MAHALLE/MEVKEİ: AŞAĞIPALU	KORUMA DERECESİ
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO: PAFTA: ADA: 343	PARSEL:12,13,14	ANITSAL. 1 2 3 ÇEVRESEL 1 2 3

ADI : KİNDİK KUZEY ÖNÜ KİLİSESİ	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI:
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFİYE:

GENEL TANIM: Yapı, doğu-batı doğrultusunda, dikdörtgen planlı olarak, yığma tekniği ile yöresel taş malzeme kullanılarak inşa edilmiştir.

KORUNMUŞLUK DURUMU: KÖTÜ	TAŞIYICI YAPI: KÖTÜ	CEPHE DURUMU: KÖTÜ	ÖRTÜ DURUMU: KÖTÜ	İÇ YAPI DURUMU: KÖTÜ	BEZEME DURUMU: KÖTÜ	RUTUBET DURUMU: KÖTÜ
--------------------------	---------------------	--------------------	-------------------	----------------------	---------------------	----------------------

VAZİYET PLANI:



FOTOĞRAF:



GÖZLEMLER: "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" özelliği göstermektedir.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: MALİYE HAZİNESİ, PALU BLD.

BAKIMINDAN SORUMLU OLAN: MALİYE HAZİNESİ, PALU BLD.

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANITIM: Elazığ İli, Palu İlçesi, Aşağıpalu Mahallesi sınırları dahilinde bulunmaktadır. Yapı, tescilli Palu Köprü'nün yaklaşık olarak 400 m. kuzeyinde ve Murat Nehrinin hemen batı yamacında yer almaktadır. Yapı, doğu-batı doğrultusunda, dikdörtgen planlı olarak, yığma tekniği ile yöresel taş malzeme kullanılarak inşa edilmiştir. Dosyasındaki mevcut bilgi ve belgelerden yapıya girişin kuzeyden sağlandığı ve üç gözlü kemer açıklığının olduğu görülmüştür. Sonradan bu üç gözlü kemerin yıkıldığı tespit edilmiştir. Üç gözlü kemer açıklığından ana mekana dikdörtgen formlu, taş lentolu bir kapıdan girilmektedir. Bu kapının sağında ve solunda olmak üzere taş lentolu dikdörtgen formlu birer pencere açıklığı bulunmaktadır. Ana mekanın dikdörtgen formlu olduğu, duvar izlerinde yapının ortasında iki adet kemer izinin olduğu ve yıkılan örtü sisteminin tonoz olduğu görülmüştür. Ana mekanın doğusunda iki gözlü kemer açıklığının olduğu ve bu açıklıklardan kare planlı başka bir mekanın olduğu ve örtü sisteminin tonoz olduğu tespit edilmiştir. Kemer, pencere ve kapıda düzgün kesme taşın kullanıldığı diğer kısımlarda kaba yönü yöresel moloz taş malzemenin kullanıldığı görülmüştür. Alanda, kaba hamurlu ve yoğun katkılı olmasından dolayı erken dönem olarak tarihlenen amorf nitelikte çok sayıda seramik parçasına rastlanılmıştır.

TEKNİK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:	
	KANALİZASYON:	
	SU:	
	ELEKTRİK:	

ÖZGÜN KULLANIMI: KİLİSE

BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmıyor

ÖNERİLEN KULLANIMI: HAMAM

HAZIRLAYANLAR:
Erdal DEMİR (Uzman) *[Signature]*
Yılmaz ERGİ (Arkeolog) *[Signature]*
Mehmet ÖZKAYA (H. Müh.) *[Signature]*

09.05.2022

KONTROL EDEN:

Mehriban KARAASLAN
Bölge Kurulu Müdürü



YAYIN DİZİNİ:

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-

T.C.
Diyarbakır Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun
31.05.2022 tarih ve 9367
Sayılı Karar Eki dir.

EKLER :	
RAPOR	X
FOTOĞRAF	X
RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	X
KROKİ	
KİTABE	
VAKFİYE	

TESCİL KARAR NO
KARAR TARİHİ :

REVİZYON:

