**39.06.36**

**T.C.**
**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
**K A R A R**

**Toplantı Tarihi-No : 15.09.2020 - 351** **Toplantı Yeri**
**Karar Tarihi ve No : 15.09.2020 - 7065** **EDİRNE**

Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Üsküp Beldesi, Hacı Faklı Yolu Altı Mevkii, 18 pafta, 3756 ve 5171 parseller ile tapulama harici alanda şahıs mülkiyetleri ile Karayolları Genel Müdürlüğü yetki ve sorumluluğunda bulunan, sit alanı dışında kalan, Koruma Bölge Kurulumuzun 17.10.2008 tarihli ve 2121 sayılı kararıyla 1.grup Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen Üsküp Kurtdere Köprüsü'nün kaçak kazı yapılarak tahrip edilmesi ve köprünün yıkılarak bütünlüğünün bozulduğunun tespitine ilişkin Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca 03.09.2020 tarihinde yerinde yapılan inceleme sonrasında uzmanın 11.09.2020 tarihli ve 371615 sayılı raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Üsküp Beldesi, Hacı Faklı Yolu Altı Mevkii, 18 pafta, 3756 ve 5171 parseller ile tapulama harici alanda şahıs mülkiyetleri ile Karayolları Genel Müdürlüğü yetki ve sorumluluğunda bulunan, sit alanı dışında kalan, Koruma Bölge Kurulumuzun 17.10.2008 tarihli ve 2121 sayılı kararıyla 1.grup Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen Üsküp Kurtdere Köprüsü'nde; kaçak kazı yapılarak tahrip edilmesi ve köprünün yıkılarak bütünlüğünün bozulmasına sebep olan ilgililer hakkında 2863 sayılı yasanın 9.ve 65.maddeleri uyarınca gereğinin takdir ve ifası için ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, Üsküp Kurtdere Köprüsü'nün 2863 sayılı yasanın 8.maddesi ile Bakanlığımız Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıkları ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğinin 7.maddesine istinaden ekli 1/3000 ölçekli koordinatlı haritasında belirlenen sınırları itibariyle Korunma Alanının belirlenmesine, tarihi köprünün yıkılarak çevreye (özellikle güneybatı cephe mansap yönünde) saçılan yapı parçalarının ilgili Karayolları İdaresi sorumluluğunda toplanarak yapı oturum alanında dere su akışının engellemeyecek bir şekilde istiflenerek restorasyon uygulamasında kullanılmak üzere muhafaza altına alınması gerektiğine, taşınmazın ihyası için ivedilikle rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin Karayolları İdaresince hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına karar verildi.

**ASLI GİBİDİR**




T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU

E.K.V.K. Kurulunun 15.09.2020
Tarih ve 2065 sayılı karar ekidir.

UYGUNDUR
1/3000 ÖLÇEK

T.C.
Yusuf ŞAMİL OĞLU
Müdür

# KIRKLARELİ İLİ MERKEZ İLÇESİ ÜSKÜP BELDESİ
## ROMA KÖPRÜSÜ VAZİYET VE KORUNMA ALANI

VAZİYETİ VE KORUNMA ALANI KOORDİNATLARI

"BİR KISMI KORUNMA ALANINDA KALMAKTADIR"
5171 PARSEL
3756 PARSEL

UTM ITRF-96 DATUMUNDA 3 DERECELİK

| NoktaNo | Y | X |
|---|---|---|
| K1 | 536506.408 | 4618094.471 |
| K2 | 536559.438 | 4618068.917 |
| K3 | 536631.899 | 4618026.804 |
| K4 | 536617.572 | 4618004.263 |
| K5 | 536604.518 | 4617988.511 |
| K6 | 536594.382 | 4617979.762 |
| K7 | 536552.354 | 4617929.579 |
| K8 | 536462.744 | 4617965.098 |
| K9 | 536438.579 | 4617975.649 |
| K10 | 536416.592 | 4617991.547 |
| K11 | 536421.213 | 4617996.070 |
| K11 | 536517.442 | 4618028.093 |
| K12 | 536547.705 | 4618012.787 |
| K13 | 536534.179 | 4617991.685 |
| K14 | 536502.538 | 4618006.816 |

UTM ED-50 DATUMUNDA 3 DERECELİK

| NoktaNo | Y | X |
|---|---|---|
| K1 | 536546.757 | 4618281.419 |
| K2 | 536599.788 | 4618255.866 |
| K3 | 536672.249 | 4618213.752 |
| K4 | 536657.923 | 4618191.212 |
| K5 | 536644.869 | 4618175.460 |
| K6 | 536634.733 | 4618166.710 |
| K7 | 536592.705 | 4618116.526 |
| K8 | 536503.094 | 4618152.045 |
| K9 | 536478.929 | 4618162.596 |
| K10 | 536456.942 | 4618178.493 |
| K11 | 536461.563 | 4618183.017 |
| K11 | 536557.792 | 4618215.041 |
| K12 | 536588.055 | 4618199.735 |
| K13 | 536574.529 | 4618178.633 |
| K14 | 536542.888 | 4618193.763 |

-GÖSTERİM-

KORUNMA ALANI_HAT

TESCİLLİ YAPI

KADASTRAL_HAT