

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No. : 24.11.2021-338
Karar Tarihi ve No. : 24.11.2021-8830
Dosya No. :21.00.1658

Toplantı Yeri
DİYARBAKIR

Diyarbakır ili, Merkez Sur ilçesi, Suriçi Bölgesi, Savaş Mahallesi'nde yer alan, Koruma Amaçlı imar planında, Kentsel Sit Alanı içerisinde kalan, mülkiyeti Sait YILDIRIM' a ait, tapuda 384 ada, 5 parselde kayıtlı taşınmazın tescilinin değerlendirilmesine ilişkin; İlgili kurum görüşünün istendiği Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 08.02.2021 tarihli ve E.1109472 sayılı yazısı, Diyarbakır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 11.02.2021 tarih ve E.270335 sayılı kurum görüş yazısı, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 24.03.2021 tarih ve 8154 sayılı yapının tescilinin uygun görülmediği karar, Leyla YILDIRIM' ın 10.11.2021 tarihli dilekçesi, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 16.11.2021 tarih ve E.1050571 sayılı raporu okundu. Ekleri (Tescil Fişi) ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;


Diyarbakır ili, Merkez Sur ilçesi, Suriçi Bölgesi, Savaş Mahallesi'nde yer alan, Koruma Amaçlı imar planında, Kentsel Sit Alanı içerisinde kalan, mülkiyeti Sait YILDIRIM' a ait, tapuda 384 ada, 5 parselde kayıtlı konuta ilişkin ulaşılan (özgün bodrum mekanı ve kemerler) yeni verilerde göz önünde bulundurularak; 2863 sayılı Kanunun 6'ncı Maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik'in 4'ncü Maddesinde belirtilen "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" niteliklerini gösterdiğinden, anılan Kanunun 7'ncü Maddesi kapsamında "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tesciline, yapı grubunun II. (İkinci) Grup yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, yapının Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.11.2017 tarih ve 5203 sayılı kararı ile uygun bulunan kentsel tasarım projesine "tescilli yapı" olarak işlenmesine, Diyarbakır İli Sur İlçesi Ziya Gökalp Mahallesi'nde yer alan ve tapunun 384 ada, 5 no.lu parselinde yer alan konutun tapu kütüğünün beyanlar hanesine "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" şerhinin konulmasına karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)	ANIT	ENVANTER NO: .
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		HARİTA NO:
İLİ: DİYARBAKIR	İLÇESİ: MERKEZ-SUR	MAHALLE/KÖY: SAVAŞ MAHALLESİ	KORUM A DERECE L Sİ
SOKAK VE KAPI NO: KÜÇÜKKAVAS SOK.	KADASTRO: ADA:384 PARSEL:5		ANITSAL 1 2 3 ÇEVRESE 1 2 3
ADI : KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI:
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFİYE:

GENEL TANIM: Bazalt taştan inşa edilen yapı tek avlulu ve özgün haliyle U planlıdır. Bodrum-zemin katlı olan yapının batı ve doğu kanadında yer alan mekanlarında yıkılmalar meydana gelmiştir.

KORUNMUŞLUK DURUMU: KÖTÜ	TAŞIYICI YAPI: KÖTÜ	CEPHE DURUMU: KÖTÜ	ÖRTÜ DURUMU: KÖTÜ	İÇ YAPI DURUMU: KÖTÜ	BEZEME DURUMU: -	RUTUBET DURUMU:-
--------------------------	---------------------	--------------------	-------------------	----------------------	------------------	------------------

VAZİYET PLANI:



GÖZLEMLER:

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Sait YILDIRIM

BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANITIM: Taşınmaz, Diyarbakır ili, Suriçi Bölgesinde, Savaş Mahallesinde, Kavs-1 Sağır Caminin doğusunda, Hasırlı Camiinin kuzeyinde yer almaktadır. Koruma Amaçlı İmar Planında üç ayrı kütlenin var olduğu görülmüş ancak yerinde yapılan incelemede söz konusu taşınmazın batı kanadının avluya bakan duvarının ayakta kaldığı, döşemesinin ve iç mekan duvarlarının ise yıkık durumda olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu duvar bazalt taşlı olup duvarda yuvarlak kemerli kapı açıklığı iki adet niş ve kapatılmış pencere bulunmaktadır. Bodrum + zemin katlı olan taşınmazın L planlı güney kanadı ayakta kalmıştır. Taşınmazın güney kanadında dar bir hol, holün güney duvarında farklı form ve boyutlarda üç adet niş güney doğu duvarında ise dikdörtgen formlu kapalı bir mekan bulunmaktadır. Güney kanadın doğu kısmında yuvarlak kemerli geçişlerin olduğu eyvan mekanı bulunmaktadır. Söz konusu kanatta bodrum katta yer almaktadır. Toprak ve taş dolgu ile zemin döşemesinin kaplandığı bodrum kabayonu taştan inşa edilmiştir. Ocak nişine benzer kemer açıklığının olduğu mekanın zemin döşemesi moloz dolgudan dolayı tespit edilememiştir. Kuzey duvarında iki adet açıklığın bulunduğu mekanın üst döşemesini taşıyan basık kemerli taşıyıcı kemerler bulunmaktadır.

TEKNİK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:	
	KANALİZASYON:	
	SU:	
	ELEKTRİK:	

ÖZGÜN KULLANIMI: Konut

BUGÜNKÜ KULLANIMI: Konut (Metruk)

ÖNERİLEN KULLANIMI: Konut

HAZIRLAYANLAR:

Emine KOCA (Mimar)

Ahmet DEMİR (Arkeolog)

16.11.2011

KONTROL EDEN:

Mehriban KARAASLAN
Bölge Kurulu Müdürü

YAYIN DİZİNİ :

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-

T.C.
Diyarbakır Kültür Varlıkları
Koruma Bölge Kurulunun
24.11.2011 tarih ve 18.30
Sayılı Karar Eki dir.

EKLER :

RAPOR X

FOTOĞRAF X

HARİTA X

KROKİ X

KİTABE

VAKFİYE

TESCİL KARAR KARAR TARİHİ :