

**T.C.**  
**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
**DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI**  
**KORUMA BÖLGE KURULU**  
**KARAR**

**Toplantı Tarihi ve No. : 06.03.2023-382**  
**Karar Tarihi ve No. : 06.03.2023-9850**  
**Dosya No : 21.11.8**

**Toplantı Yeri**  
**DİYARBAKIR/ONLİNE**

Diyarbakır ili, Lice ilçesi, Kali Mahallesinde Tuğay İçi Mevkiinde bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, tapunun 358 ada, 1 no.lu parselinde kayıtlı tescilli Şeyh İsmail Türbesi'nin, 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem sonrası oluşan hasarların can güvenliği açısından tehlike arz ettiği ve tescilli türbenin kadastral bilgilerinin güncellenmesi ve korunma alanı sınırlarının belirlenmesine ilişkin; Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.07.2008 tarih ve 1667 sayılı tescil kararı, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 03.03.2023 tarih ve 1923974 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır ili Lice ilçesi, Kali Mahallesi, Tuğay İçi Mevkiinde bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, tapunun 358 ada, 1 no.lu parselinde kayıtlı tescilli Şeyh İsmail Türbesi'nin, 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem sonrasında oluşan hasar nedeniyle yapıda can ve mal güvenliğini sağlayıcı tedbirlerin ilgili idarelerce ivedilikle alınmasına, alınan güvenlik önlemlerine ilişkin hazırlanacak teknik rapor ve fotoğrafların kurulumuz müdürlüğüne iletilmesine;

-Diyarbakır ili, Lice ilçesi, Kali Mahallesinde Tuğay İçi Mevkiinde bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, tapunun 358 ada, 1 no.lu parselinde kayıtlı, tescilli Şeyh İsmail Türbesinin tescil kaydının, belirtilen kadastral bilgiler doğrultusunda güncellenmesine, güncellenen tescil fişinin uygun olduğuna;

-Tescilli Şeyh İsmail Türbesi'nin yapı grubunun I. grup yapı olarak belirlenmesine,

-Tescilli Şeyh İsmail Türbesinin korunma alanı sınırlarının, 2863 sayılı Kanununun 8. Maddesi gereğince ekli koordinatlı krokide işaretlendiği şekilde belirlenmesine,


-Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.07.2008 tarih ve 1667 sayılı kararı ile tescil edilen Şeyh İsmail Türbesi'nin 357 ada 1 no.lu parselinde kalmadığı anlaşıldığından ilgili tapu Müdürlüğüne bırakılan "Korunması Gerekli Kültür Varlığıdır" şerhinin kaldırılmasına,

-13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik" gereği, ilgili Tapu Müdürlüğüne 358 ada 1 no.lu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine " Bir kısmı Korunması Gerekli I. (Birinci) Grup Taşınmaz Kültür Varlığı ve Korunma Alanıdır" şerhi bırakılmasına ve işlem sonucuna ilişkin bilgi, belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine,

-Türbenin kapsamlı onarımına temel oluşturacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin ilgili idarelerce ivedilikle hazırlanarak Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine;

-Tescilli Şeyh İsmail Türbesi ile korunma alanı sınırları içerisinde yapılacak olan her türlü fiziki ve inşai (ifraz, tevhit, imar uygulaması dâhil) uygulama öncesinde Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerektiğine karar verildi.

İli DİYARBAKIR  
İlçesi LİCE  
Mahallesi KALİ  
Alan ŞEYH İSMAİL TÜRBESİ VE KORUNMA ALANI  
Ada/Parsel : 358/1



T.C.  
Diyarbakır Kültür Varlıklarını  
Koruma Bölge Kurulunun  
03.03.2023 tarih ve 9850  
Sayılı Karar Eki dir.

ITRF-3-39 KOOR.

Nokta No	Y	X
K1	643083.226	4261180.816
K2	643101.290	4261179.403
K3	643115.895	4261171.492
K4	643117.233	4261150.923
K5	643100.438	4261149.097
K6	643079.260	4261152.505
K7	643065.994	4261165.406
K8	643069.037	4261178.794
T1	643079.626	4261177.212
T2	643093.135	4261174.169
T3	643090.823	4261162.363
T4	643077.557	4261166.502



Mehmet ÖZKAYA  
Harita Mühendisi