

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
MARDİN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No. : 01.03.2024-40
Karar Tarihi ve No. : 01.03.2024-711
Dosya No. : 47.00.1461

Toplantı Yeri
MARDİN

Mardin ili, Artuklu ilçesi, Gül Mahallesi, Kentsel Sit Alanı ve Kurulumuzun 25.10.2019 tarih ve 5022 sayılı kararı ile uygun görülen Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içerisinde yer alan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, 133 ada 2 nolu parselde yer alan yolun istinat duvarının yıkılması sonucu ortaya çıkan Mescit ve Çeşme Kalıntısı'nın 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesine yönelik Mardin Medreselerini Koruma ve Yaşatma Derneğinin 31.10.2023 tarihli ve 07 sayılı yazısı ile Mardin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 24.11.2023 tarihli ve 2391769 sayılı raporu, Kurulumuzun 29.11.2023/453 sayılı kararı. Artuklu Belediye Başkanlığının 22.12.2023/16430 sayılı, Mardin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 29.12.2023/123955 sayılı kurum görüş yazıları, Mardin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 28.02.2024/2570712 sayılı raporu okundu. Konuya yönelik bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Mardin ili, Artuklu ilçesi, Gül Mahallesi, Kentsel Sit Alanı ve Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içerisinde kalan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, 133 ada 2 nolu parselde yer alan, geçmiş tarihlerde yapılan yol çalışmaları sırasında tamamen yıkıldığı söylenen Muhammed El Gazi (Hüsamiye) Mescidi'ne ait çeşmenin önüne örülen istinat duvarının 22.02.2019 tarihinde yıkılması sonucu ortaya çıkan çeşme kalıntısının 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi kapsamına giren özellikleri taşınması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, kararımız eki tescil fişinin uygun olduğuna, taşınmazın yapı grubunun "1. Grup Yapı" olarak belirlenmesine, ilgili tapu müdürlüğüne "*Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır*" ve "*1. Grup Yapıdır*" şerhlerinin tapunun beyanlar hanesine konulmasına yönelik bilgi verilmesine,

Mescidin tescil edilmesine yönelik talebin ise alanda ilgili müze müdürlüğüne gerçekleştirilecek yüzey araştırması ve dolgu temizliği sonucu hazırlanacak raporun Kurulumuza sunulmasından sonra değerlendirilebileceğine karar verildi.