

**T.C.**  
**KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI**  
**Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu**

**KARAR**

**Toplantı Tarihi ve No : 29.11.2024 - 492**  
**Karar Tarihi ve No : 29.11.2024 - 9262**

**28.00.535**  
**Toplantı Yeri**  
**TRABZON**

Giresun ili, Merkez ilçesi, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 27.12.1989 tarih ve 524 sayılı kararı ile koruma amaçlı imar planı uygun bulunan, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.05.2021 tarihli ve 6402 sayılı kararıyla revize edilen koruma amaçlı imar planı içerisindeki, kentsel sitin etkileme geçiş sahasında yer alan Sultanselim Mahallesi, mülkiyeti Giresun Belediyesine ait, 96 ada, 4 parselde, 1515 yılında yaptırıldığı, 1930-33 yıllarında yıkıldığı belirtilen Yavuz Sultan Selim tarafından yaptırılan Sultan Selim Camii'nin tescil isteğine ilişkin İstanbul Çevre Kültür ve Tarihi Eserleri Koruma Derneği'nin 23.09.2024 tarihli ve 2024/81 sayılı yazısı, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 02.10.2024 tarih ve 5758305 sayılı ile 11.10.2024 tarih ve 5802049 sayılı kurum görüşü yazıları, Giresun Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün bila tarihli ve 130784 sayılı kurum görüşü yazısı, Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğünün bila tarihli ve 724220 sayılı yazısı ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 28.10.2024 tarih ve 3010974 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Giresun ili, Merkez ilçesi, koruma amaçlı imar planı onaylı kentsel sit etkileme geçiş alanında bulunan, Sultanselim Mahallesi, mülkiyeti Giresun Belediyesine ait, 96 ada, 4 parselde, 1515 yılında yaptırıldığı, 1930-33 yıllarında yıkıldığı belirtilen Yavuz Sultan Selim tarafından yaptırılan Sultan Selim Camii'nin 2863 sayılı Yasanın 6. Maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 4. Maddesinde belirtilen niteliklerle ilgili bilgi ve belgeler yeterli olduğundan kültür varlığı olarak tescillenmesine,

Ekteki tescil fişinin uygun olduğuna,

Taşınmazın koruma grubunun I. (bir) olarak belirlenmesine karar verildi.

|                         |                                              |                                   |                   |              |   |
|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|---|
| AVRUPA KONSEYİ          | KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ         |                                   | ANIT              | ENVANTER NO  |   |
| TÜRKİYE                 | KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |                                   |                   | HARİTA NO:   |   |
| İLİ: GİRESUN            | İLÇESİ: MERKEZ                               | MAHALLE VEYA KÖYÜ: SULTANSELİM    | KORUMA DERECESESİ | I.Grup Yapı  | X |
| SOKAK VE KAPI NO: -     |                                              | KADASTRO Pafta: Ada: Parsel: 96 4 |                   | II.Grup Yapı |   |
| ADI: SULTAN SELİM CAMİİ | YAPTIRAN: -                                  | YAPAN: -                          | MİMARİ ÇAĞI:16.yy |              |   |
|                         | YAPIM TARİHİ:                                | KİTABE:-                          | VAKFIYE: -        |              |   |

**GENEL TANIM:** Vakıflar Dergisi'nden elde edilen bilgilere göre 1515 yılında yaptırıldığı, 1930-33 yıllarında yıkıldığı belirtilen Yavuz Sultan Selim tarafında yaptırılan Sultan Selim Camii Taşbaşı Çay Bahçesi olarak kullanılan alanda yer aldığı anlaşılmaktadır.

**KORUMA DURUMU:** A İYİ TAŞIYICI A DIŞ YAPI A ÜST YAPI A İÇ YAPI A SÜSLEME A RUTUBET A YOK  
 B ORTA B B B B ELAMANI B B İZİ VAR  
 C FENA C C C C C C ÖNEMLİ



**GÖZLEMLER:** Cami yıkılmış olup söz konusu alan Taşbaşı Çay Bahçesi olarak kullanılmaktadır.

|                    |                          |                 |    |          |        |              |
|--------------------|--------------------------|-----------------|----|----------|--------|--------------|
| BUGÜNKÜ SAHİBİ     | BAKIMINDAN SORUMLU OLAN: | TEKNİK BİLGİLER | SU | ELEKTRİK | ISITMA | KANALİZASYON |
| Giresun Belediyesi | Sahibi                   |                 |    |          |        |              |

**YAPILAN ONARIMLAR:**

Vakıflar Dergisi'nden elde edilen bilgilere göre; Giresun ili, Merkez, Sultanselim Mahallesi, mülkiyeti Giresun Belediyesine ait, 96 ada, 4 parselde, 1515 yılında yaptırıldığı, 1930-33 yıllarında yıkıldığı belirtilen Yavuz Sultan Selim tarafında yaptırılan Sultan Selim Camii dikdörtgen planlı olduğu, kuzeydoğu köşesinde tek şerefeli, silindirik gövdeli, konik külahlı taş malzemeli minaresinin olduğu, üst örtüsünün dört omuz kırma çatılı olduğu ve alaturka kiremitle kaplı olduğu anlaşılmaktadır. Son cemaat yerinin kuzeyde yer aldığı, 2 sütunun taşıdığı 3 yuvarlak kemerli revak şeklinde olduğu daha sonra buranın kuzeye doğru büyütüldüğü ifade edilmektedir. Harime buradan cephe ortasından giriş açıklığı olduğu ve yine batı cephede son cemaat yerine yakın yerde bir kapı daha olduğu da anlaşılmaktadır. 1515 tahrir defterinde adı geçen caminin 1530 muhasebe defterinde de adı geçtiği ifade edilmektedir.

**ORJİNAL KULLANIMI: Cami**

**BUGÜNKÜ KULLANIMI: Yıkılmış**

**ÖNERİLEN KULLANIMI: Cami**

**HAZIRLAYANLAR:**

Songül KASAP (Müze Araştırmacısı)

Güliden BAYRAK (Yük. Şeh. Plancısı)

**KONTROL EDEN:**

Yücel KUM

Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

**KURUL ONAYI:**

Yücel KUM  
Koruma Bölge Kurulu Müdür V.

\*\*\* Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.11.2024 tarih ve 9262 sayılı karar ekidir.

**REVİZYON:**

**EKLER:**

|                |   |
|----------------|---|
| RAPOR          | x |
| FOTOĞRAF       | x |
| RÖLEVE PROJESİ | - |
| HARİTA         | x |
| KİTABE         |   |