

**T.C.**  
**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
**EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI**  
**KORUMA BÖLGE KURULU**  
**K A R A R**

**Toplantı Tarihi-No : 13.05.2010- 197**  
**Karar Tarihi ve No : 13.05.2010- 3022**

**Toplantı Yeri**  
**EDİRNE**

Edirne İli, Merkez İlçesi, Koruma Bölge Kurulumuzun 05.10.2007 gün ve 1632 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Edirne Koruma Amaçlı İmar Planında Kentsel ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde, kentsel tasarım alanında yer Yakşifakih Mahallesi, Maarif Caddesi, Mahkemebaççe Sokak, 8 pafta, 61 ada, 13 parsel de yer alan, şahıs mülkiyetinde kayıtlı bulunan, tescilli taşınmaza çardak yapılması talebine ilişkin Edirne Belediye Başkanlığının 09.03.2010 gün ve M.22.0.EDİ.310.02.02.01(203)/595 sayılı yazısı, Koruma Kurulumuzun 14.08.2002 gün ve 7334 sayı ile 08.09.2005 gün ve 531 sayılı kararı ve raportörün raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan incelemeler sonunda;

Edirne İli, Merkez İlçesi, Koruma Bölge Kurulumuzun 05.10.2007 gün ve 1632 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Edirne Koruma Amaçlı İmar Planında Kentsel ve 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde, kentsel tasarım alanında yer Yakşifakih Mahallesi, Maarif Caddesi, Mahkemebaççe Sokak, 8 pafta, 61 ada, 13 parsel mülkiyetinde kayıtlı bulunan, tescilli taşınmaza ait;  
-Hazırlanan projenin uygun olmadığına;

Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 04.07.2003 gün ve 7697 sayılı kararı ile sehven 61 ada 6 parsel olarak tescilinin devamına karar verilen 156 envanter numaralı söz konusu taşınmazın, tesciline ilişkin kadastral bilginin 61 ada 13 parsel olarak düzeltilmesine ve 6 parselde yer alan şerhin kaldırılarak 13 parsel üzerine işlenmesine;

Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı gereği yapı grubunun 2. grup olarak belirlenmesine;

-2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 9. maddesi gereği, tescilli 13 parselde Kurul izni alınmaksızın inşai ve fiziki müdahalede (bahçede yer alan ahşap taşıyıcılar, pergolalar, çardak, metal merdiven, bahçe zemininde yer alan mozaik harcı kaplı., bahçe cephesinde kapıya dönüştürülmüş pencere vb. uygulamalar) bulunulduğu tespit edildiğinden ilgililer hakkında yasal soruşturma açılmasına;

-Tescilli taşınmaza ait rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin ivedilikle hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına karar verildi..

**ASLI GİBİDİR**