



Haydar B.

T.C.  
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI  
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 19.11.2015 - 111  
KARAR TARİHİ VE NO : 19.11.2015 - 4382

09.06.858  
Toplantı Yeri  
AYDIN

Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, Başdeğirmen Mevkii'nden Efes Antik Kenti'ne su ileten ve İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 12.06.2002 gün ve 10724 sayılı kararıyla son halini alan tescilli antik su yollarından bir bölümünün içinde bulunduğu ve Kurulumuzun 29.01.2015 tarih ve 3497 sayılı kararı eki 1/1.000 ölçekli haritada sınırları belirlendiği şekliyle tescili uygun bulunan ve yapı grubu "I. Grup Yapı" olarak belirlenen Roma dönemine ait moloz taş örgülü su yolu yapısının içinde bulunduğu, özel mülkiyete ait tapunun 2402 ada, 1 no.lu parsel numarasında kayıtlı taşınmaza ilişkin hangi yönden yol bağlantısı kurulabileceğine konusunda izin verilmesinin talep edildiği Samet SÜZGEÇ'in 14.10.2015 tarihli dilekçesi, konuya ilişkin Kuşadası Belediyesi Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 05.11.2015 tarih ve 30500 sayılı görüş yazısı ve eki belgeler ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 16.11.2015 tarih ve 6091 kayıt numaralı rapor okundu. İlgili tüm bilgi ve belgeler incelenerek yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda;

Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Türkmen Mahallesi, Başdeğirmen Mevkii'nden Efes Antik Kenti'ne su ileten ve İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 12.06.2002 gün ve 10724 sayılı kararıyla son halini alan tescilli antik su yollarından bir bölümünün içinde bulunduğu ve Kurulumuzun 29.01.2015 tarih ve 3497 sayılı kararı eki 1/1.000 ölçekli haritada sınırları belirlendiği şekliyle tescili uygun bulunan ve yapı grubu "I. Grup Yapı" olarak belirlenen Roma dönemine ait moloz taş örgülü su yolu yapısının içinde bulunduğu, özel mülkiyete ait tapunun 2402 ada, 1 no.lu parsel numarasında kayıtlı taşınmaza ilişkin talep edilen yol bağlantısının; su yoluna zarar vereceğinden planda taşınmazın doğu cephesinde yol olarak gözükken güzergahtan yapılamayacağına, yol bağlantısının taşınmazın güneydoğu cephesinden planlanarak sağlanmasının uygun olduğuna, yol bağlantısına ilişkin uygulamalar sırasında tescilli su yolu yapısına zarar vermeyecek gerekli tüm önlemlerin alınması gerektiğine, uygulamanın ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde yapılarak uygulama öncesi ve sonrasına ilişkin fotoğraflarla birlikte Belediyesince hazırlanacak teknik raporun Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne iletilmesi gerektiğine karar verildi.