



T.C.

**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU**

Salih

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 10.03.2016- 121

09.04.37

KARAR TARİHİ VE NO : 10.03.2016 - 4801

**Toplantı Yeri
AYDIN**

Aydın İli, Karacasu İlçesi, Dandalaz Mevkiinde bulunan ve İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 29.09.1993 tarih ve 3512 sayılı kararı ile tescilli, Kurulumuzun 16.02.2012 tarih ve 420 sayılı kararı ile rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri, 29.05.2014 tarih ve 2754 sayılı kararı ile revize askıya alma projesi, 23.07.2014 tarih ve 2942 sayılı kararı ile revize restorasyon projesi uygun bulunan köprüye dair Kurulumuzca bölgedeki yerinde yapılan incelemeler sonucunda 30.01.2015 tarihinde iskelenin çökmesi sonucu hasar gören köprüdeki Karayolları Bölge Müdürlüğünce yürütülen işlemlerin yöntemi ve tekniği ile ilgili olarak gerekli tüm bilgi ve belgelerin alınacak Koruma Bölge Kurulu kararına esas olmak üzere iletilmesine ilişkin Kurulumuzun 28.01.2016 tarihli tutanağı, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 01.02.2016, 18.02.2016 tarih ve 415, 661 sayılı yazısı, İzmir Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün 12.02.2016 tarih ve 32490 sayılı yazısı, İzmir Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü'nün 02.02.2015, 24.02.2015, 07.03.2016 tarih ve 19182, 34642, 53120 sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 17.02.2015 tarih ve 29853 sayılı yazısı, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanları'nın 15.02.2016 tarihli raporu okundu. Ekler ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Aydın İli, Karacasu İlçesi, Dandalaz Mevkiinde bulunan ve İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 29.09.1993 tarih ve 3512 sayılı kararı ile tescilli köprüye ilişkin Kurulumuzun 29.05.2014 tarih ve 2754 sayılı kararı ile uygun bulunan askıya alma iskele proje müellifi İnşaat Mühendisi, İsmail HAYAT (Oda Sicil No: 58532) tarafından yapılan uygulamanın projesine göre uygun olup olmadığı ile ilgili olarak hazırlanacak ayrıntılı teknik raporun 30 gün içerisinde Kurulumuza iletilmesine, söz konusu raporun iletilmemesi halinde suc duyurusunda bulunabileceğine karar verildi.