

83
00

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 26.06.2019-463

35.02/3

KARAR TARİHİ VE NO : 26.06.2019-11426

Toplantı Yeri
İZMİR

İzmir İli, Bergama İlçesi, Gazipaşa Mahallesi, İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 10.12.2003 tarihli ve 12225 sayılı kararı ile belirlenmiş olan ve İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 08.06.2012 tarihli ve 996 sayılı kararı ile Koruma Amaçlı İmar Planı uygun bulunan Kentsel+III. (üçüncü) derece Arkeolojik sit alanı içinde kalan ve İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 07.11.2013 tarihli ve 10213 sayılı kararı eki listede tescilli ve 293 ada 3 parselde tescilli İncirli Mescidi bitişiğinde yer alan tapunun 293 ada, 4 parselinde şahıs mülkiyetine kayıtlı taşınmazda bitişik mescid şadırvanından sızan sudan kaynaklanan rutubet ile oluşan bozulmaların onarımı, boya badana, sıva tamiri, zemin kaplamalarının onarımı ve daha önce kullanımda olan ama şu an iptal edilen ve üzeri kapatılan aşağıya iniş merdivenini tekrar kullanılabilir hale getirilmesi için izin talep edildiğinin belirtilerek gerekli iznin verilmesinin istendiği Bergama Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 25.03.2019 tarih ve 86295008-604.01.04-E.1165/2996 sayılı yazısı, Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 26.06.2019 tarih ve 286487 sayılı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

İzmir İli, Bergama İlçesi, Gazipaşa Mahallesi, tapunun 293 ada, 4 parselinde kayıtlı Kentsel + 3. (üçüncü) derece Arkeolojik sit alanı içinde kalan ve taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli yapının koruma grubunun 2. (ikinci) grup olarak belirlenmesine,

Taşınmazda yer alan yapıda tadilat tamirat kapsamında ve belediyesi denetiminde boya badana, sıva tamiri, zemin kaplamalarının onarımı yapılmasında 2863 sayılı yasa açısından sakınca olmadığına, karar verildi.