

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu

Toplantı Tarihi ve No :18.09.2019 – 476

Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No :18.09.2019- 7784

İSTANBUL

KARAR

İstanbul İli, Şişli İlçesi, Şişli Mahallesi, Abide-i Hürriyet Caddesi, 1044 ada, 4 parselde yer alan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (Sultan Beyazıt Vakfından Mukataalı) mülkiyetine ait, tapu kaydında “Yahudi Mezarlığı” vasıflı olduğu belirtilen, Kurulumuzun 30.07.2019 tarih ve 7647 sayılı kararı ile “... 1044 ada, 4 parselde yer alan Yahudi Mezarlığına ilişkin konunun ayrıntılı olarak değerlendirilebilmesi için içerisinde Ermeni Mezarlığı, Ermeni Katolik Mezarlığı ve Rum Mezarlıklarının da yer aldığı 1044 adada Kurul üyelerince yerinde inceleme yapılmasına, bu süre zarfında 1044 ada, 4 parselde bulunan istinat duvarının çevresinde gerekli can, mal ve güvenlik tedbirlerinin ilgilileri ve Belediyesince ivedilikle

e alınmasına...” karar verilen taşınmazla ait istinat duvarına ilişkin; Beyazmasa başvurusu ile 1044 ada, 4 parselde bulunan istinat duvarlarından taş parçaların düştüğü belirtilerek söz konusu istinat duvarının bakım ve onarım kapsamında işlem görmesi için gerekli izin talep edildiği İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü’nün 02.07.2019 tarih ve 18399439-934/1294.1473.90670 sayılı yazısı ve eki, 34.35.1905 numaralı işlem dosyası incelendi, konuya ilişkin 23.07.2019 tarihli uzman raporu okundu, 30.07.2019 tarih ve 7647 sayılı yerinde inceleme kararı gereği konu, 13.09.2019 tarihinde Kurul üyelerince yerinde incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İstanbul İli, Şişli İlçesi, Şişli Mahallesi, Abide-i Hürriyet Caddesi, 1044 ada, 4 parselde yer alan İtalyan Yahudi Mezarlığının 2863 sayılı Yasanın 6. maddesinde belirtilen özellikleri gösterdiğinden korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, 4 parsel önünde yer alan istinat duvarının, mezarlığın bulunduğu parsel ile olan ilişkisini gösterir harita revizyon paftası ile bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesinden sonra basit onarım talebinin değerlendirilebileceğine, bu süre zarfında söz konusu istinat duvarının çevresinde gerekli can, mal ve güvenlik tedbirlerinin ilgilileri ve Belediyesince ivedilikle alınmasına karar verildi.