



T.C.

**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI  
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI  
KORUMA BÖLGE KURULU**

**KARAR**

**TOPLANTI TARİHİ VE NO : 09.02.2017- 150**

**09.04.37**

**KARAR TARİHİ VE NO : 09.02.2017 -6052**

**Toplantı Yeri**

**AYDIN**

Aydın İli, Karacasu İlçesi, Dandalaz Mevkiinde bulunan ve İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 29.09.1993 tarih ve 3512 sayılı kararı ile tescilli köprünün yapısı kireç taşından oluşan batı sahili stabilitesinin su deposundan sızan sular nedeniyle risk altında olduğu daha önce bu kesimde yaşanan zemin problemlerinin yaşanmaması ve köprünün gelecek nesillere güvenle aktarılabilmesi için tapunun 58 ada, 2 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerindeki su deposunun ve iletim hattının köprünün mansap tarafına alınması taleplerine ilişkin İzmir Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü'nün 01.12.2016 tarih ve E.283888 sayılı yazısı, İzmir Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü'nün 18.01.2017 tarih ve E.17081 sayılı yazısı, Karacasu Belediye Başkanlığı'nın 13.01.2017 tarih ve 80 sayılı yazısı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı'nın 27.01.2017 tarih ve 804.01/3158 sayılı yazısı, Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Etüt Plan Proje Dairesi Başkanlığı'nın 12.12.2016 tarih ve 49983 sayılı yazısı ve eki 12.12.2016 tarihli teknik rapor Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanları'nın 24.01.2017 tarihli raporu okundu. Ekler ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Aydın İli, Karacasu İlçesi, Dandalaz Mevkiinde bulunan tescilli köprüye ilişkin İzmir Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü'nün 01.12.2016 tarih ve E.283888 sayılı yazısında, yapısı kireç taşından oluşan batı sahili stabilitesinin su deposundan sızan sular nedeniyle tescilli yapının risk altında olduğu daha önce bu kesimde yaşanan zemin problemlerinin yaşanmaması ve köprünün gelecek nesillere güvenle aktarılması gerektiği belirtildiğinden tapunun 58 ada, 2 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerindeki su deposu ve iletim hattının ilgili Belediyesi ve Müze Müdürlüğü denetiminde köprünün mansap tarafına alınmasının uygun olduğuna, uygulama sonuçlarına ilişkin hazırlanacak teknik rapor ve fotoğrafların Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine, tescilli yapı beden duvarlarından itibaren 50m.'lik alanı kapsayacak şekilde hazırlanacak koruma alanı haritasının Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi.

**ASLI GİBİDİR**

**Mehmet YILMAZ**  
**Bölge Kurulu Müdürü**



**BAŞKAN**  
Prof. Dr. Celal ŞİMŞEK  
İMZA

**ÜYE**  
Prof. Dr. Aslı SARAÇOĞLU  
İMZA

**ÜYE**  
Dr. Levent ÜNVERDİ  
İMZA

**ÜYE**  
Hakan ÖZKAN  
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı  
İMZA  
**KARŞI OY**

**ÜYE**  
T. Cengiz KAMAN  
İMZA

**BAŞKAN YARDIMCISI**  
Bahadır DİKMEN  
İMZA

**ÜYE**  
Yrd. Doç. Dr. Saim CİRTİL  
İMZA

**ÜYE**  
İrfan ÇELİK  
**BULUNMADI**

**ÜYE**  
Mustafa ÖZDEMİR  
Karacasu Belediye Başkanlığı  
İMZA  
**KARŞI OY**