

**T.C.**  
**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
**DIYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI**  
**KORUMA BÖLGE KURULU**  
**KARAR**

**Toplantı Tarihi ve No :17.02.2020-289**  
**Karar Tarihi ve No :17.02.2020-7468**  
**Dosya No :23.00.142**

**Toplantı Yeri**  
**DIYARBAKIR**

(I)

Elazığ İli, Merkez, Hüseyin(Ulukent) Mahallesi sınırları dâhilinde, herhangi bir sit alanında kalmayan, özel mülkiyete ait, tapunun 1660 no.lu parselinde yer alan II.(ikinci) grup yapı olarak tescilli taşınmazın, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 19.12.2014 tarih ve 2857 sayılı tescil kararında sehven Hüseyin Mahallesi 1676 no.lu parsel olarak belirtilen tapu bilgilerinin düzeltilmesi ve taşınmazın 24.01.2020 tarihinde Elazığ İlinde yaşanan deprem nedeniyle meydana gelen hasar tespitine ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 19.12.2014 tarih ve 2857 sayılı tescil kararı, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 14.04.2010 tarih ve 2997 sayılı tescilli yapıların korunması ve onarılmasına yönelik genel kararı, Elazığ Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 31.01.2020 tarih ve E.904 ile E.909 sayılı yazıları, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 03.02.2020 tarih ve 57036 sayılı görevlendirme yazısı, Tehlike arz eden tescilli taşınmazlarda güvenlik önlemlerinin alınmasına ilişkin Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 07.02.2020 tarih ve 121079 sayılı yazısı, Elazığ Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 10.02.2020 tarih ve E.124516 sayılı yazısı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 10.02.2020 tarih ve 68465 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri (rapor, fotoğraf vb.) ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Elazığ İli, Merkez, Hüseyin(Ulukent) Mahallesi sınırları dâhilinde, herhangi bir sit alanında kalmayan, özel mülkiyete ait, tapunun 1660 no.lu parselinde yer alan II.(ikinci) grup yapı olarak tescilli taşınmazın, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 19.12.2014 tarih ve 2857 sayılı tescil kararında sehven Hüseyin Mahallesi 1676 no.lu parsel olarak belirtilen tapu bilgilerinin düzeltilmesi ve taşınmazın 24.01.2020 tarihinde Elazığ İlinde yaşanan deprem nedeniyle meydana gelen hasar tespitine ilişkin;

-Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 19.12.2014 tarih ve 2857 kararında sehven Hüseyin Mahallesi 1676 no.lu parsel olarak belirtilen tapu bilgisinin Hüseyin Mahallesi 1660 no.lu parsel olarak düzeltilmesine;

-Hüseyin Mahallesi 1676 no.lu parselin tapu kütüğü beyanlar hanesine bırakılmış olan "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır" şerhinin kaldırılmasına, 1660 no.lu parselin tapu kütüğü beyanlar hanesine "II. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır." şerhi bırakılmasına,

-Söz konusu taşınmaz kültür varlığının korunmasına ve çevre için tehlike arz eden taşınmazın esaslı onarımı tamamlayıncaya kadar can ve mal güvenliğine yönelik tedbirlerin ilgili idareler ve ilgisince alınması, tehlike arz eden korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarıyla ilgili Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 14.04.2010 tarih ve 2997 sayılı tescilli yapıların korunması ve onarılmasına yönelik genel karar doğrultusunda hareket edilmesine,

-Dosya incelemesinde tescilli konutta hasarın meydana geldiği saptanmış olduğundan projelendirme çalışmaları sırasında yapıda oluşan hasarların nitelikleri dikkate alınarak yapıya özgü onarım yaklaşımlarını içeren rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin ilgisince ivedilikle hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine,

(II)

-Tescilli taşınmazın esaslı onarımı tamamlanıncaya kadar yapının çökme tehlikesi gösteren bölümlerinin taşınmaza zarar vermeyecek şekilde ahşap, çelik, vb. uygun malzeme ve yöntemlerle desteklenmesine karar verildi.