

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DIYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No. :26.10.2021-336
Karar Tarihi ve No. :26.10.2021-8754
Dosya No. :23.00.575

Toplantı Yeri
DIYARBAKIR

Elazığ İli, Merkez, Harput Mahallesinde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, özel mülkiyete ait tapunun 432 ada 7 no.lu parselinde yer alan, Selvi Çeşmesi'nin tescil talebine ve Çeşmede yapılan kaçak kazıya ilişkin; Elazığ İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nün 09.08.2021 tarih ve 1590747 sayılı yazısı, taşınmazın yerinde inceleneceğinin belirtildiği Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 18.08.2021 tarih 1636065 sayılı yazısı, kurum görüşünün istendiği Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 09.09.2021 tarih 1696725 sayılı yazısı, kadastral hâlihazır haritanın istendiği Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 17.09.2021 tarih 1722481 sayılı yazısı, Elazığ Belediye Başkanlığı'nın 13.09.2021 tarih ve 16579 sayılı kurum görüşü yazısı, kadastral haritanın iletildiği Elazığ Kadastro Müdürlüğü'nün 21.09.2021 tarih ve 2487325 sayılı yazısı, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 04.10.2021 tarih ve 973464 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Elazığ İli, Merkez, Harput Mahallesinde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, özel mülkiyete ait tapunun 432 ada 7 no.lu parselinde yer alan, Selvi Çeşmesi; 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik'in 4. Maddesinde belirtilen "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" niteliklerini gösterdiğinden, anılan Kanunun 7. maddesi kapsamında "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tesciline, yapı grubunun I.(Birinci) Grup yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna;

-2863 sayılı Kanunun 8. Maddesi gereğince, Selvi Çeşmesi'nin korunma alanı sınırlarının ekli koordinatlı krokide işaretlendiği şekilde belirlenmesine,

-13.03.2012 tarih ve 28232 Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik" gereği ilgili Tapu Müdürlüğünce, 432 ada 7 no.lu parselin tapu kütüğü beyanlar hanesine, " Bir Kısım I. (Birinci) Grup yapı olarak tescilli Selvi Çeşmesi ve Korunma Alanıdır" şerhi bırakılmasına ve işlem sonucuna ilişkin bilgi, belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine,

-Selvi Çeşmesi ve Korunma alanı sınırları içerisinde yapılacak olan her türlü fiziki ve inşai (ifraz, tevhit, yeni parsel ihdası, imar uygulaması dâhil) uygulama öncesinde Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerektiğine,

-Selvi Çeşmesi'nde yapılan kaçak kazı; 2863 sayılı Kanunun 9. Maddesi doğrultusunda suç teşkil ettiğinden, yapan ve yaptıranlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına, söz konusu olay ile ilgili açılan bir soruşturma dosyası var ise bilgi ve belgelerin aynı dosyaya delil olarak sunulmasına,


-Selvi Çeşmesi'nde yapılan ve suç unsuru teşkil eden kaçak kazı çukurunun kapatılması çalışmalarının adli soruşturma tamamlandıktan sonra adli makamlardan alınacak izinlerle, ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde yetkili idarelerce yapılmasına, yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanacak bilgi ve belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine,

-Selvi Çeşmesi ve çevresinde kaçak kazıların engellenmesine yönelik güvenlik tedbirlerinin ilgilisi ve ilgili birimlerce alınmasına karar verildi.

T Ü R K İ Y E	(D.K.V.K.E)	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	ANIT	HARİTA NO:
İLİ: ELAZIĞ	İLÇESİ: MERKEZ	MAHALLE/KÖY: HARPUT	KORUMA DERECESESİ	ANITSAL 1 2 3 ÇEVRESEL 1 2 3
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO: ADA:432 PARSEL:7		
ADI : SELVİ ÇEŞMESİ	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI:	
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFİYE:	

GENEL TANIM: Selvi Çeşmesi; Harput Mahallesi'nin kuzeybatısında, tapunun 432 ada 7 no.lu parselinin güneydoğusunda yer almaktadır.

KORUNMUŞLUK DURUMU: ORTA	TAŞIYICI YAPI: ORTA	CEPHE DURUMU: ORTA	ÖRTÜ DURUMU: ORTA	İÇ YAPI DURUMU: ORTA	BEZEME DURUMU: -	RUTUBET DURUMU:-
--------------------------	---------------------	--------------------	-------------------	----------------------	------------------	------------------



GÖZLEMLER: Çeşmenin suyu kurumuş olup günümüzde de kullanılmamaktadır.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Özel Mülkiyet

BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANITIM: Selvi Çeşmesi; Suyu kurumuş olup günümüzde kullanılmayan çeşme, doğu-batı yönlü dikdörtgen planlı, eyvan tipli ve herhangi bir yapıya tabi olmadan inşa edilmiş olan bağımsız çeşmeler grubuna girmektedir. Çeşmenin cephe duvarlarında kaba yonu, moloz taş ve kısmen kesme taş, eyvan kemerinde kesme taş kullanılmıştır.

Çeşme; yüksekliği yaklaşık 3.30 m, genişliği 4.65 m, derinliği 3.94 m ölçülerindedir. Eyvanlı Çeşmenin güneye bakan ön yüzü yuvarlak kemerli giriş şeklinde düzenlenmiş olup, üst örtüsü içten tonoz dıştan düz dam şeklindedir. Çeşmenin güney cephesi dışında üç cephesi sağır tutulmuştur. Yuvarlak bir kemer ile oluşturulan çeşme eyvanının içerisinde doğu ve batı iç duvarları sağır tutulmuş olup, kuzey cephede ana eksen üzerinde dikdörtgen bir taslık nişi yer almaktadır. Çeşme içerisinde, su lülesi, yalak ve dinlenme sekisi tespit edilememiştir. Eğimli bir arazide yamaca konumlanan Çeşmenin genel olarak sağlam olan beden duvarları yamaca yaslanmış olmasından ötürü dışarıdan fazla müdahale görmemiştir. Çeşmenin cephe duvarlarında yer yer taş düşmeleri ve derz boşalması mevcuttur. Çeşmede herhangi bir kitabe ve süsleme ögesi tespit edilmemiştir.

TEKNİK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:	
	KANALİZASYON:	
	SU:	
	ELEKTRİK:	

ÖZGÜN KULLANIMI: Çeşme

BUGÜNKÜ KULLANIMI: Çeşme
(Kullanılmıyor)

ÖNERİLEN KULLANIMI: Çeşme

HAZIRLAYANLAR:

Ahmet MIZRAK (Sanat tarihçi) *Ahmet Mizrak*

Hüseyin GÜLER (Arkeolog) *Hüseyin Güler*
04.10.2021

KONTROL EDEN:

Mehriban KARAASLAN
Bölge Kurulu Müdürü

YAYIN DİZİNİ :

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-



EKLER :

RAPOR X

FOTOĞRAF X

HARİTA X

KROKİ X

KİTABE

VAKFİYE

TESCİL

KARAR NO :

KARAR TARİHİ :

T.C.
Diyarbakır Kültür Varlıkları,
Koruma Bölge Kurulunun
26.10.2021 tarih ve 8.754
Sayılı Karar Eki dir.

H. D. Bayal



İli
İlçesi
Mahallesi
Alan

ELAZIĞ
MERKEZ
HARPUT
SELVİ ÇEŞMESİ VE KORUNMA ALANI

Çeşme Ada/Parsel :

432/7

Bir Kısmı Korunma Alanında Kalan Ada/Parsel :

432/7

432/7

433/12

433/11

KA-1

KA-2

KA-4

KA-3

Ç1 Ç2
Ç4 Ç3

— ÇEŞME
— KORUNMA ALANI SINIRI
— PARSEL SINIRI



Diyarbakir Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun
26.10.2021 tarih ve 8754
Sayılı Karar Eki dir.

ED50-3-39 KOOR.

Nokta No	Y	X
KA-1	520707.711	4287238.575
KA-2	520735.722	4287231.572
KA-3	520736.994	4287198.510
KA-4	520702.394	4287207.212
Ç1	520718.715	4287220.567
Ç2	520724.718	4287221.568
Ç3	520725.615	4287218.264
Ç4	520719.686	4287216.732

ED50-6-39 KOOR.

Nokta No	Y	X
KA-1	520699.428	4285523.679
KA-2	520727.428	4285516.679
KA-3	520728.699	4285483.631
KA-4	520694.113	4285492.329
Ç1	520710.428	4285505.679
Ç2	520716.428	4285506.679
Ç3	520717.325	4285503.377
Ç4	520711.398	4285501.845

At. Bayraktar
M.T.
Mehmet ÖZKAYA
Harita Mühendisi