

**T.C.**  
**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
**Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu**

**KARAR**

**Toplantı Yeri: KONYA**

**Toplantı Tarihi ve No: 22.08.2022 - 365**  
**Karar Tarihi ve No : 22.08.2022 - 8240**

Konya İli, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.05.2016 tarih ve 3664 sayılı kararı ile uygun bulunan Kentsel Sit Alanına ilişkin hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan, 10.07.2020 tarih ve 2743 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile onaylanarak, 11.07.2020 gün 31182 sayılı Resmi gazetede yayımlanan yenileme alanı sınırları içerisinde kalan, 29469 ada, 1 (eski 3256) parselde yer alan mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait Hacı İsmail Ağa Çeşmesine yönelik hazırlanan tescil fişi, rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri ile raporlarının değerlendirilmesi istemine Konya Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 10.08.2022 tarih ve 125567 sayılı yazısı, Selçuklu Belediye Başkanlığı Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğünün 05.08.2022 tarih ve 37268 sayılı yazısı ile Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 19.08.2022 tarih ve 1561250 kayıt nolu rapor okundu, eki dosya incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Konya İli, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.05.2016 tarih ve 3664 sayılı kararı ile uygun bulunan Kentsel Sit Alanına ilişkin hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan, 10.07.2020 tarih ve 2743 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile onaylanarak, 11.07.2020 gün 31182 sayılı Resmi gazetede yayımlanan yenileme alanı sınırları içerisinde kalan, 29469 ada, 1 (eski 3256) parselde yer alan mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait Hacı İsmail Ağa Çeşmesine yönelik hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, yapı grubunun II. grup olarak belirlenmesine,

Çeşmenin rölöve, restitüsyon projeleri, bozulma ve müdahale analiz paftaları ile rölöve, restitüsyon raporlarının uygun olduğuna, restorasyon projesi ve restorasyon raporunun düzeltildiği şekliyle uygun olduğuna, uygulamanın ilgili belediyesi, KUDEB, müellif mimar denetiminde yapılmasına, uygulama sonrasına ait rapor ve fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesine karar verildi.