


T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 29.06.2022-623

45.04/185

KARAR TARİHİ VE NO : 29.06.2022-16395

Toplantı Yeri
İZMİR

Manisa ili, Gördes ilçesi, Kıymık Mahallesi, tapuda 121 ada, 6 parsel numarasında şahıs mülkiyetinde kayıtlı taşınmazın, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline esas işlemlerin başlatılmasının istendiği Kurulumuzun 16.03.2022 tarihli ve 15874 sayılı kararı, Kurul Müdürlüğünün 14.04.2022 tarihli ve 2405335 sayılı yazısı gereği iletilen Kurum görüşleri ile konuya ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 29.06.2022 tarih ve 1472264 sayılı ile kayıtlı raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda,

Manisa ili, Gördes ilçesi, Kıymık Mahallesi, tapuda 121 ada, 6 parsel numarasında şahıs mülkiyetinde kayıtlı taşınmazın, 2863 Sayılı Yasanın 6. maddesinde belirtilen yapılardan olması sebebi ile 2863 Sayılı Yasanın 7. maddesi kapsamında 2. Grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, kararımız eki tescil fişinin uygun olduğuna, taşınmaza yönelik rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, tescilli taşınmazın Korunma alanının kararımız eki 1/500 ölçekli haritada gösterildiği şekilde belirlenmesine, taşınmazlarda Kurulumuz izni alınmadan herhangi bir inşai ve fiziki müdahalede bulunulmamasına, karar verildi.

MANİSA İLİ, GÖRDES İLÇESİ, KIYMIK MAHALLESİ

ÖLÇEK:1/500, UTM:ITRF 96 30 DİLİM 3 DERECE SİSTEM)

4300699.870

4300599.677



353698.970



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR
VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE
KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULUNUN
GÜN VE... SAYILI KARARI EKİDİR.

 : TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI KORUNMA ALANI SINIRI

AVRUPA KONSEYİ	Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E		KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No:									
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü			Harita No:									
İli: MANİSA	İlçesi: GÖRDES	Mahalle Köy: KIYMIK		KORUMA DERECESİ	1.Grup Yapı								
SOKAK:	Pafta :	Ada : 121	Parsel : 6		2.Grup Yapı	X							
Adı: Konut	Yaptıran: -	Yapan: -	Mimari Çağı: - Üslup: -										
	Yapım Tarihi:	Kitabe: -	Vakfiye:-										
Genel Tanım: İki katlı geleneksel bir kırsal konut yapısı ve müştemilatı.													
Koruma Durumu	A İyi B Orta C Fena	Taşıyıcı	A Dış Yapı B C	A Üst Yapı B C	A İç Yapı B C	A Süsleme Elemanları B C	A Rutubet B C	A Yok B İzi Var C Önemli					
													
Gözlemler: Geleneksel kırsal konut yapısının korunmuşluk durumu iyi olmakla birlikte yapının metruk durumda olması sebebiyle yıpranan, yok olan mimari öğelerinin onarılması ve bütünlüğü sağlanan yapının korunarak yaşatılmasına yönelik rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanmalıdır.													
Bugünkü Sahibi:	Özel mülkiyet	Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş: Mal sahibi ve Belediyesi											
Yapılan Onarımlar: Metruk yapı esaslı onarım geçirmemekle birlikte düz dam olan üst örtünün kırma çatıya dönüştürüldüğü düşünülmektedir.													
Ayrıntılı Tanım: Söz konusu parsel üzerinde, iki katlı geleneksel bir kırsal konut yapısı ile tek katlı müştemilatının ve yarı açık odunluğu bulunmaktadır. Ana yapının zemin katında ışık/depo işlevli bir mekan ile ön taraftaki giriş mekanı (hayat) bulunurken üst katında ise açık dış sofa ve sofaya açılan yatma işlevli bir mekan bulunmaktadır. Zemin kat mekanları taş ve toprak zeminli olup tavanları kaplamasızdır ve ara katın taşıyıcıları algılanmaktadır. Ahşap tek kollu bir merdivenle ulaşılan üst kat mekanlarının zeminleri ahşap kaplamadır, dış sofanın tavanı çatı içi konstrüksiyonunu gösterir şekilde kaplamasızken odanın tavanı ahşap kaplamadır. Sofanın yola bakan ön cephesinde oturmak için öne doğru bir çıkıntı ve merdivenden çıkınca karşı duvarında bir ocak yapılmıştır. Merdiven kovanı etrafındaki ahşap küpeştelik korkulukların topuzunda oymalar mevcuttur. Üst katta bulunan odanın kapısının sofaya bakan yüzünde oldukça nitelikli bir ahşap işçiliği (çıtalarla geometrik motifler) yer almaktadır.			Teknik bilgiler: <table border="1"> <tr> <td>Su</td> <td>Elektrik</td> <td>Isıtma</td> <td>Kanalizasyon</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </table>			Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon	X	X	X	X
Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon										
X	X	X	X										
DEVAMI 2.SAYFADA			Hazırlayanlar: Nermin GENÇ: Sanat Tarihçisi İMZA Gözde U.TÜTÜNCÜ Y.Mimar İMZA										
Kurul Onayı No:	Ekler:	Kontrol Eden: Deniz DURDU Müdür. İMZA											
Rapor:	X	T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Bölge Kurulu Müdürlüğü İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 29.06.2022 TARİHLİ VE 16395 SAYILI KARARI EKİDİR											
Fotoğraf:	X												
Rölöve Proje:													
Restorasyon Projesi:													
Halihazır Harita: Kadastral durum													
Kroki:	X												
Kitabe: Vakfiye		Revizyon:	Kurul Kararları:										

Odanın sofa cephesinde ocağa yakın konumlu küçük bir penceresi mevcuttur. Odanın içinde Geleneksel Türk Evi öğelerinden sergen (duvar rafı), ahşap yaşmaklı ocak, kapaklı dolap ve yıkanmalıklı yüklük bulunmaktadır. Yüklüğün raf kısmında yıkanmalık kapağının hemen yanında eğrisel oyma süslemeler kullanılmıştır. Olasılıkla düz dam şeklinde olan yapının çatısı marsilya kiremit örtülü kırma çatıya çevrilirken komşu yapı ile birlikte örtülmüş olduğundan ikisi tek yapı şeklinde algılanmaktadır ancak sofalarının arasındaki kalın duvardan iki yapının ayrı olduğu anlaşılmaktadır. Ana yapıya bitişik durumda batısında yer alan tek katlı müştemilat yapısı da ana yapının üst katı gibi kurgulanmıştır. Yaşama mekanı olarak kullanılan ocaklı mekânın önünde üstü örtülü bir hayat bulunmaktadır ve bu mekana ana yapının giriş mekânından ahşap çıtalı bir kapı ile ulaşılmaktadır. Ön kısmı delikli tuğla ile sonradan kapatılan bu mekanda da yemek pişirilmesi için ocak yer almaktadır. Müştemilat yapısının tek yöne eğimli çatısı marsilya kiremit örtülü olup olasılıkla özgünün de düz dam olduğu düşünülmektedir.

