



T.C.

**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
**İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI**  
**KORUMA BÖLGE KURULU**  
**KARAR**

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 28.09.2022-635

45.05/168

KARAR TARİHİ VE NO : 28.09.2022-16805

Toplantı Yeri  
İZMİR

Manisa İli Ahmetli İlçesi Bahçecik Mahallesinde tapunun 105 ada 5 parselinde Maliye Hazinesi mülkiyetine kayıtlı caminin Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilmiş olan kültür varlıklarına ilişkin 2863 sayılı Yasanın 7. Maddesi gereği Kurul Müdürlüğüne iletilmiş olan Kurum görüşleri, konuya ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan, Müdürlük evrak kaydında 28.09.2022 tarih ve 1629919 sayı ile kayıtlı rapor okundu, yazı ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Manisa İli Ahmetli İlçesi Bahçecik Mahallesinde tapunun 105 ada 5 parselinde Maliye Hazinesi mülkiyetine kayıtlı caminin 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, yapı grubunun '1. (birinci) grup' olarak belirlenmesine, yapının koruma alanının kendi parseli olarak belirlenmesine, tapusuna ilgili şerhlerin eklenmesine ve sonucundan Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine; hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, yapıda Kurulumuz izni alınmadan herhangi bir inşai ve fiziki müdahalede bulunulmamasına; yapıya ilişkin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E		KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No: 45.05/168				
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü			Harita No:				
İli: Manisa	İlçesi: Ahmetli	Mahalle: Bahçecik		KORUMA DERECESESİ	1.Grup Yapı	X		
SOKAK :		Pafta : -	Ada: 105		Parsel: 5	2.Grup Yapı		
Adı: Camii	Yaptıran: -	Yapan: -	Mimari Çağı: - Üslup: -					
	Yapım Tarihi: -	Kitabe: -	Vakfiye:-					
Genel Tanım: Cami Yapısı								
Koruma Durumu	A İyi B Orta C Fena	Taşıyıcı	A Dış Yapı B C	A Üst Yapı B C	A İç Yapı B C	A Süsleme Elemanları B C	A Rutubet B C	A Yok B İzi Var C Önemli
Vaziyet planı:			Fotoğraf					
								
Gözlemler: Taşınmazın üzerinde 2 katlı, üzeri marsilya tipi kiremit kaplı kırma çatılı kargir cami yapısı bulunmaktadır.								
Bugünkü Sahibi:	Maliye Hazinesi		Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş: Şahıs, belediye.					
Yapılan Onarımlar:								
Ayrıntılı Tanım: Taşınmazın üzerinde iki katlı, kargir, üzeri marsilya tipi kiremit kaplı, kırma çatılı cami yapısı, tuvalet ve abdestlik bulunmaktadır. Caminin son cemaat bölümünün sadece ön tarafı açıktır. Ahşap dikmeler ve ahşap korkuluklar bulunmaktadır. Ahşap dikmelerin başlıkları bulunmaktadır. caminin harim bölümüne zemin ve birinci kattan olmak üzere iki kapıdan girilmektedir. Kapılar demirden yapılmıştır. Zemin katta kapının iki yanında ahşap pencere ve demir korkulukları bulunmaktadır. harim içinde sade bir mihrap bulunmaktadır. Kadınlar mahfili ahşaptır. Caminin saçak altı ahşap kaplaması bulunmaktadır. caminin güney cephesin ahşap kepenkli iki adet pencere kalan cephelerde birer adet pencere bulunmaktadır. Parsel üzerinde tek katlı, iki kabinli kargir bir tuvalet ve tek katlı üzeri kapalı abdestlik yapısı bulunmaktadır.			Teknik bilgiler:					
			Su X					
			Elektrik X					
			Isıtma -					
			Kanalizasyon -					
			Orijinal Kullanımı: Cami .					
			Bugünkü Kullanımı: Cami					
			Önerilen Kullanımı: Cami					
			Hazırlayanlar: 28/09/2022					
Kaynakça:	Ekler:		Kontrol Eden:					
	Rapor:	X	Kurul Onayı :					
	Fotoğraf:	X						
	Rölöve Proje:							
	Restorasyon Projesi:							
	Halihazır Harita:	X						
	Kadastral durum:	X						
	Kroki:		Revizyon:					
	Kitabe: Vakfiye		Kurul Kararları:					



10/1/2024  
10/1/2024