

| | | | | | | | | | | | |
|----|------|----------|---------|------|-------|---|--------------|----------------------------|--|---|------------|
| 18 | B.B. | İstanbul | Beyoğlu | 425 | 1 | Koruma Grubu Belirleme ve İzinsiz Uygulanmalar Hk. | Özel | Kentsel | Müdürlük Tespiti | İst. Büyükşehir Beled. Başk. Beyoğlu Beled. Başk. | 34.13.6724 |
| 19 | B.B. | İstanbul | Beyoğlu | 425 | 21 | Metruk Yapı, Koruma Grubu Düzeltme, Güvenlik Önlemlerinin Alınması Hk. | Özel | Kentsel | Müdürlük Tespiti | İst. Büyükşehir Beled. Başk. Beyoğlu Beled. Başk. | 34.13.3038 |
| 20 | B.B. | İstanbul | Beyoğlu | 425 | 20 | Metruk Yapı, Koruma Grubu Belirleme, Güvenlik Önlemlerinin Alınması Hk. | Özel | Kentsel | İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü | İst. Büyükşehir Beled. Başk. Beyoğlu Beled. Başk. | 34.13.6130 |
| 21 | B.B. | İstanbul | Beyoğlu | 425 | 19 | Metruk Yapı, Koruma Grubu Belirleme, Güvenlik Önlemlerinin Alınması Hk. | Özel | Kentsel | Müdürlük Tespiti | İst. Büyükşehir Beled. Başk. Beyoğlu Beled. Başk. | 34.13.3037 |
| 22 | B.B. | İstanbul | Beyoğlu | 425 | 18 | Metruk Yapı, Koruma Grubu Belirleme, Güvenlik Önlemlerinin Alınması Hk. | Özel | Kentsel | Müdürlük Tespiti | İst. Büyükşehir Beled. Başk. Beyoğlu Beled. Başk. | 34.13.6138 |
| 23 | B.B. | İstanbul | Beyoğlu | 425 | 17 | İzinsiz Uygulanmalar Hk. | Özel | Kentsel | Müdürlük Tespiti | İst. Büyükşehir Beled. Başk. Beyoğlu Beled. Başk. | 34.13.6735 |
| 24 | G.G. | İstanbul | Beyoğlu | 303 | 57 | Aykırı Uygulama (Sure Sona) Hk. | Özel | Kentsel | - | İst. Büyükşehir Beled. Başk. Beyoğlu Beled. Başk. | 34.13.2271 |
| 25 | NO | İstanbul | Beyoğlu | 338 | 25 | Tehlike arz eden tescilli yapı hk. | Özel | Kentsel Sıf+Yenileme Alanı | İBB KUDER | İst. Büyükşehir Beled. Başk. Beyoğlu Beled. Başk. | 34.13.0049 |
| 26 | NO | İstanbul | Beyoğlu | 8 | 1 | Tehlike arz eden tescilli yapı hk. | Özel | Kentsel | İBB KUDER | İst. Büyükşehir Beled. Başk. Beyoğlu Beled. Başk. | 34.13.547 |
| 27 | MAT | İstanbul | Beyoğlu | 444 | 21 | İzinsiz Uygulanmalar Hk. | Özel | Kentsel | İBB KUDER | İst. Büyükşehir Beled. Başk. Beyoğlu Beled. Başk. | 34.13.3140 |
| 28 | İB | İstanbul | Beyoğlu | 77 | 48 | Satış | İBB | Kentsel Sıf | İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü | İst. Büyükşehir Beled. Başk. Beyoğlu Beled. Başk. | 34.13.1519 |
| 29 | SC | İstanbul | Şişli | 616 | 84 | İmar durumu hk. (Yenide İncelenme) | Vakıf + Özel | Kentsel Sıf | Şişli Beled. Başk. | İst. Büyükşehir Beled. Başk. - Şişli Beled. Başk. - İst. Vakıf Bölge Müd. Tems. | 34.35.121 |
| 30 | DH | İstanbul | Şişli | 613 | 4 | Restorasyon Projesi (Yenide İncelenme) | Özel | Kentsel Sıf | İlgilisi | İst. Büyükşehir Beled. Başk. - Şişli Beled. Başk. | 34.35.2351 |
| 31 | A.G | İstanbul | Beyoğlu | 76 | 1 | Restorasyon Projesi (Yenide İncelenme) | Özel | Kentsel Sıf | Kurul Kararı Gereği | İst. Büyükşehir Beled. Başk. - Beyoğlu Beled. Başk. | 34.13.1499 |
| 32 | A.G | İstanbul | Beyoğlu | 3585 | 1 | 38. Blok/ 18 envanter numaralı tescilli taşınmaz Restorasyon Tadilat Projesi Hk. (Yenide İncelenme) | Kamu | Kentsel Sıf/Yenileme Alanı | Kurul Kararı Gereği | İst. Büyükşehir Beled. Başk. - Beyoğlu Beled. Başk. | 34.13.5902 |
| 33 | SC | İstanbul | Beyoğlu | 517 | 58-59 | Tehdid hk. (Yenide İncelenme) | Özel | Kentsel Sıf | Beyoğlu Beled. Başk. | İst. Büyükşehir Beled. Başk. - Beyoğlu Beled. Başk. | 34.13.3276 |

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İstanbul İl Numaralı Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
TARİH: 28.12.2022
NUMARA: 180554

AB