

İSTANBUL 3 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 570 NUMARALI TOPLANTI GÜNDEMİ

TOPLANTI TARİHİ: 06/02/2023

TOPLANTI YERİ: İSTANBUL

| Sıra No | Rapor Türü | İli | İlçesi | Mahallesi | Pafta | Ada | Parsel | Konusu | Mülkiyet | Sit Alanı ve Derecesi | Nereden Geldiği ve Tarihi | Temsilcisi | Dosya No | Karar Tarihi | Karar No |
|---------|------------|----------|----------|-------------|-------|-----|----------|---|--|---|--------------------------------|--|------------|--------------|----------|
| 1 | B.A. | İstanbul | Sarıyer | Yenimahalle | 99 | 743 | 12 | Restitüsyon Projesi-Karar Gereği Yerinde İnceleme | Özel | Boğaziçi Sit Alanı Öngörünüm Bölgesi | İlgilisi | İBB- BİM- Çev. Şeh. İklim Değ. İl Md. Tems. | 34.30.3271 | | |
| 2 | A.D. | İstanbul | Sarıyer | Çayırbaşı | 93 | 543 | 29 | Rekonstrüksiyon Projesi-Karar Gereği Yerinde İnceleme | Özel | Boğaziçi Sit Alanı Öngörünüm Bölgesi | BİM | İBB- BİM- Çev. Şeh. İklim Değ. İl Md. Tems. | 34.30.263 | | |
| 3 | D.K. | İstanbul | Sarıyer | Kireçburnu | 79 | 487 | 21 | Müdahale Paftası-Uygulamaya Esas Görüş-Karar Gereği Yerinde İnceleme | Özel | Boğaziçi Sit Alanı Öngörünüm Bölgesi | İlgilisi | İBB- BİM- Çev. Şeh. İklim Değ. İl Md. Tems. | 34.30.865 | | |
| 4 | D.K. | İstanbul | Sarıyer | Mirgün | 39 | 92 | 31 | Restorasyon Tadilat Projesi-Karar Gereği Yerinde İnceleme | Özel | Boğaziçi Sit Alanı Öngörünüm Bölgesi | BİM | İBB- BİM- Çev. Şeh. İklim Değ. İl Md. Tems. | 34.30.2253 | | |
| 5 | A.Ö.Ö. | İstanbul | Beşiktaş | Arnavutköy | 89 | 88 | 5 | Rekonstrüksiyon Projesi-Karar Gereği Yerinde İnceleme | Özel | Boğaziçi Sit Alanı Öngörünüm Bölgesi | BİM | İBB- BİM- Çev. Şeh. İklim Değ. İl Md. Tems. | 34.10.407 | | |
| 6 | B.A. | İstanbul | Beşiktaş | Arnavutköy | 71 | 88 | 30-36-38 | Restorasyon Tadilat Projesi-Kalıntı Rölövesi- Restitüsyon Tadilat Projesi-Kalemşi, Detay Paftası, Müellif Değişikliği-Karar Gereği Yerinde İnceleme | Sultan Mahmut Han-ı Sani Bin Sultan Abdülhamid Han Vakfı | Boğaziçi Sit Alanı Öngörünüm Bölgesi | İstanbul Vakıflar 1. Bölge Md. | İBB- BİM- Çev. Şeh. İklim Değ. İl Md. Tems.- Vakıflar 1. Bölge Md. Tems. | 34.10.2334 | | |
| 7 | A.Ö.Ö. | İstanbul | Beşiktaş | Ortaköy | 22 | 66 | 23 | Restitüsyon Projesi-Karar Gereği Yerinde İnceleme | Özel | Ortaköy Cami ve Çevresi Kentsel Sit Alanı Etkileme Geçiş Alanı | Proje Müellifi | İBB-Beşiktaş Bld. Başk. | 34.10.1729 | | |
| 8 | G.A. | İstanbul | Beşiktaş | Vişnezade | 74 | 684 | 1-4-6 | Tehlike Arz Eden Duvar-Karar Gereği Yerinde İnceleme | İBB | Dolmabahçe Sarayı, Saat Kulesi ve Bezmi Alem Valide Sultan Camii Koruma Alanı | İBB-Beşiktaş Bld. Başk. | İBB-Beşiktaş Bld. Başk. | 34.10.2000 | | |