



| | | | | |
|----------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---|
| AVRUPA KONSEYİ | DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ | D.K.V.K.E. | ANIT | ENVANTER NO |
| T Ü R K İ Y E | KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | | | HARİTA NO. |
| İL: İğdır | İLÇESİ : Tuzluca | MAHALLE KOY VEYA MEVKİİ : Üçkaya Köyü | KORUMA DERECESESİ I.Grup | ANITSAL x 2 3 ÇEVRESEL 1 2 3 ÇEVREYE AYKIRI |
| SOKAK VE KAPI NO: | | KADASTRO PAFTA ADA 143 PARSEL 353 | | |
| ADI: Üçertepe Kalesi | YAPTIRAN : | YAPAN : | MİMARİ CAĞI (USLUP) : | |
| | YAPIM TARİHİ : | KITABE | VAKFIYE : | |

GENEL TANIMI: Kale yüksek ve yayvan bir tepe üzerinde yer almakta olup burada kaleye ait yapı izleri ile pişmiş toprak çömlek buluntuları yer almaktadır.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|-------------|----------|--------|----------|-------------|---------|-------------|--------------------|-------------|---------|--------------------------------|
| KORUMA DURUMU | A İYİ B ORTA X FENA | TAŞIYICI YAPI | A B C | DIŞ YAPI | B C | ÜST YAPI | A B C | İÇ YAPI | A B C | SÜSLEME ELEMANLARI | A B C | RUTUBET | A YOK B İZİ VAR C ÖNEMLİ |
|---------------|---------------------------|---------------|-------------|----------|--------|----------|-------------|---------|-------------|--------------------|-------------|---------|--------------------------------|



GÖZLEMLER
Üçertepe Kalesi'nden geriye sadece yapı izleri ve seramik buluntular kalmış olup yapı kalıntıları oldukça zor farkedilmektedir.

BUGÜNKÜ SAHİBİ :
Maliye Hazinesi

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ :
İğdir İl Özel İdaresi

| | | | | | | |
|-------------------|--|--------------------------------|--------|--------------|------------|------------------|
| AYRINTILI TANIM : | Üçertepe Kalesi İğdir İli, Tuzluca İlçesi, Üçkaya Köyü, Maliye Hazinesine ait 143 ada 353 parsel üzerinde yer almaktadır. Kale yapısının yer aldığı yüksek ve yayvan tepe üzerinde kaleye ait yapı izleri ile çevresinde yer alan pişmiş toprak çömlek parçaları tespit edilmiştir. Tepe üzerinde büyük boyutlu kayalar ve yapı kalıntılarına ait yığma moloz taş birikintileri bulunmaktadır. Kaleye aşağıdan bakıldığında ise bu kalıntılar fark edilmemektedir. | TEKNİK BİLGİLER | SU YOK | ELEKTRİK YOK | ISITMA YOK | KANALİZASYON YOK |
| | | ORJINAL KULLANIMI : | | | | |
| | | BUGÜNKÜ KULLANIMI : | | | | |
| | | Kullanılmıyor | | | | |
| | | ÖNERİLEN KULLANIMI : | | | | |
| | | HAZIRLAYANLAR: 22/05/2023 | | | | |
| | | Ebru KARAKOÇ (Arkeolog) | | | | |
| | | İbrahim ÇOLAK (Arkeolog) | | | | |
| | | Gökhan CAN (Harita Mühendisi) | | | | |
| | | KONTROL K. Zeynel Abidin YAŞLI | | | | |
| | | EDEN Bölge Kurulu Müdürü | | | | |
| YAYIN DİZİNİ : | EKLER : | KURUL ONAYI | | | | |
| | RAPOR | NO : | | | | |
| | FOTOĞRAF | | | | | |
| | RÖLÖVE PROJESİ | | | | | |
| | RESTORASYON PROJESİ | | | | | |
| | HARİTA | | | | | |
| | KROKİ | | | | | |
| | KITABE | | | | | |
| | VAKFIYE | | | | | |

KARS K.V.K.B.K.'nun 25.05.2023

Tarih ve 3819 sayılı karar ekidir.

