

**T.C.**  
**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
**GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU**  
**KARAR**

TOPLANTI TARİHİ VE NO: 21.09.2023-323  
KARAR TARİHİ VE NO : 21.09.2023-5498


TOPLANTI YERİ  
GAZİANTEP

Kilis ili, Elbeyli ilçesi, Havuzluçam Köyü, sit dışında, özel mülkiyete ait, 191 ada 1 parseldeki tescilsiz taşınmaz yapının harabe olmasından dolayı yıkılması talebinin Kurulumuzda değerlendirilmesine ilişkin; Gaziantep Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünün 06.06.2023 tarih ve E.3859917 sayılı yazısı, Kilis İl Özel İdaresinin 18.07.2023 tarih ve E13670 sayılı yaz Kurul Müdürlüğünün 06.07.2023 tarih ve E.3951631 Kurum görüşü yazısı, Kurul Müdürlüğü uzmanının 19.09.2023 tarih ve 2264231 sayılı dosya inceleme raporu okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yerinde yapılan inceleme ve görüşmeler sonucunda;

Kilis ili, Elbeyli ilçesi, Havuzluçam Köyü, sit dışında, özel mülkiyete ait, 191 ada 1 parseldeki tescilsiz taşınmaz yapının harabe olmasından dolayı yıkılması talebinin; 2863 sayılı yasanın 6. ve 7. maddesinde belirtilen korunmaya değer özellikler taşıması nedeniyle uygun olmadığına (OLUMSUZ), 2863 sayılı Kanun kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tescil edilmesine ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı gereği taşınmazın koruma grubunun “2. Grup Yapı” olarak belirlenmesine, karar eki tescil fişinin uygun olduğuna (OLUMLU), tescilli taşınmazın korunma alanının imar planına işlenmesine, yapı tehlike arz ettiğinden ivedilikle can ve mal güvenliğine yönelik önlemlerin alınmasına/aldırılmasına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı gereği rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

|   |  |                               |                           |              |            |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|--------------|------------|
| AVRUPA KONSEYİ  | ENVANTERİ D.K.V.K.E.                         |                               | ANIT                      | ENVANTER No. |            |
| TÜRKİYE   | KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |                               |                           | HARİTA No.   |            |
| İLİ:<br>Kilis   | İLÇE:<br>Elbeyli                             | MAHALLE VE KÖY:<br>Havuzluçam | KORUMA DER.               | ANITSAL      | 1 2 3<br>X |
| SOKAK VE KAPINI NO:   | KADASTRO: 191 Ada, 1 Parsel                  |                               |                           | ÇEVRESEL     | 1 2 3      |
| ADI:Yapı Kalıntısı  | YAPTIRAN: -<br>YAPIM -                       | YAPAN: -<br>KİTABE: -         | MİMARİ ÇAĞI:<br>VAKFIYE : | 19. yüzyıl   |            |
| GENEL TANIM: Kilis ili, Elbeyli ilçesi, 191 ada 1 parselde yıkılmış durumda olan yapı kalıntıları |  |                               |                           |              |            |

| KORUMA DURUMU | A İYİ  | TAŞIYICI | A DIŞ YAPI | A ÜST YAPI | A İÇ YAPI | A SÜSLEME ELEMANLARI | A RUTUBET | A |
|---------------|--------|----------|------------|------------|-----------|----------------------|-----------|---|
|               | B ORTA |          | B          | B          | B         | B                    | B         | B |
|               | C FENA |          | C          | C          | C         | C                    | C         | C |



**GÖZLEMLER**

**BUGÜNKÜ SAHİBİ:**  
Özel Mülkiyet

**BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:**

**TEKNİK BİLGİLER**

|    |        |        |        |
|----|--------|--------|--------|
| SU | ELEKT. | ISITMA | KAN A. |
|    |        |        |        |

**YAPILAN ONARIMLAR**

**ORJİNAL KULLANIMI**

**BUGÜNKÜ KULLANIMI**  
Kullanılmıyor

**ÖNERİLEN KULLANIMI**

**AYRINTILI TANIM:**

Yapılan incelemede; yapının büyük oranda yıkıldığı tespit edilmiş olup kuzey cephesinde yaklaşık sekiz adet nişin yer aldığı kısmı yıkılmış durumda olan duvar kalıntısının bulunduğu, bazı avlu duvarlarına kerpiç ve briket ile müdahalelerin olduğu, avlunun doğu ve güney cephesinde betonarme yapıların yer aldığı ve bu yapıların yakın zamana kadar kullanıldığı, yapının güney cephesinde yer alan betonarme yapının devamında moloz duvarın, duvar kalıntılarının ve basık kemerli kapatılmış bir adet geçiş kapısının bulunduğu, özgün yapının yıkılmış olduğu ve yıkılan yapıya ait olduğu düşünülen büyük blok taşları, işlemeli taşlar, büyük seramik küpün, sütun başlıklarının (devşirme olduğu düşünülüyor) avlu içerisinde dağınık bir şekilde yer aldığı görülmüştür.

**HAZIRLAYANLAR** 19.09.2023  
Ebru ÖZDEMİR (Mimar) E  
Ünver SOLAKLIOĞLU (Sanat Tarihiçi) S  
Merve HIZAR (Y.Mimar) M

**KONTROL EDEN**  
Kıvanç ÖZBEY  
Müdür V.

**YAYIN DİZİNİ**

**EKLER**

|                |   |
|----------------|---|
| RAPOR          | X |
| FOTOĞRAF       | X |
| RÖLOVE PROJESİ |   |
| HARİTA         |   |
| KROKİ          | X |
| KİTABE         |   |

**KURUL ONAYI**

**REVİZYON**

**GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 21.09.2022 TARİH ve 5493 SAYILI KARAR EKİDİR**

**ASLI GİBİDİR**

**Kıvanç ÖZBEY**  
Müdür V.