

**T.C.**  
**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
**DIYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI**  
**KORUMA BÖLGE KURULU**  
**KARAR**

**Toplantı Tarihi ve No. : 24.10.2023-404**  
**Karar Tarihi ve No. : 24.10.2023-10182**  
**Dosya No. :21.05.20**

**Toplantı Yeri**  
**DIYARBAKIR**

Diyarbakır İli, Dicle İlçesi, Taşağıl Köyü sınırları içerisinde bulunan, herhangi bir sit alanında yer almayan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, tapunun 101 ada 1 no.lu parselinde kayıtlı, I. Grup yapı olarak tescilli Çeşme'nin korunma alanının belirlenmesi ile tescil fişinin güncellenmesi talebine ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 21.09.2023 tarih ve 4215318 sayılı görevlendirmesi, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 19.02.2014 tarih ve 1975 sayılı tescil ve yapı grubu kararı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 27.09.2023 tarih ve E-2279119 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri (rapor, fotoğraf, kroki tescil fişi vb.) ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Diyarbakır İli, Dicle İlçesi, Taşağıl Köyü sınırları içerisinde bulunan, herhangi bir sit alanında yer almayan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait, tapunun 101 ada 1 no.lu parselinde kayıtlı, I. Grup yapı olarak tescilli Çeşme'nin korunma alanının belirlenmesi ile tescil fişinin güncellenmesi talebine ilişkin; 2863 sayılı Kanunun 8. Maddesi kapsamında, Çeşme'nin korunma alanı sınırlarının ekli koordinatlı krokide işaretlendiği şekilde belirlenmesine ve hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna;

13.03.2012 tarih ve 28232 Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik" gereği ilgili Tapu Müdürlüğünce Diyarbakır İli, Dicle İlçesi, Yukarı Taşağıl Köyü, 101 ada, 1 no.lu parselin tapu kütüğü beyanlar hanesine "Bir kısmı Korunması Gerekli I.(Birinci) Grup yapı olarak tescilli Çeşme ve Korunma Alanıdır." şerhinin ifade edildiği şekilde konulmasına ve bu işlemlere ait bilgi-belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine,

Tescilli Çeşme'nin bitişiğinde yapılan 40-45 cm yüksekliğindeki sekinin ilgilisi tarafından KUDEB denetiminde kaldırılmasına, işlem sonucuna ilişkin hazırlanacak bilgi ve belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine,


"Çeşme" ile korunma alanı sınırları içerisinde yapılacak olan her türlü fiziki ve inşai (ifraz, tevhit, imar uygulaması dâhil) uygulama öncesinde Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerektiğine, karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)		ANIT		ENVANTER NO:
T Ü R K İ Y E	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				HARİTA NO:
İLİ: DİYARBAKIR	İLÇESİ: DİCLE	MAHALLE/MEVKİ: Yukarı Ağıl Köyü		KORUMA DERECESESİ	ANITSAL 1 2 3
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO:PAFTA: ADA: 101 PARSEL: 1				ÇEVRESEL 1 2 3
ADI : Konut	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI:		
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFİYE:		

**GENEL TANIM :** Çeşme yöresel kesme taştan yapılmış olup, yuvarlak kemerlidir. Örtü sistemi beşik tonoz olup düz dam şeklindedir.

KORUNMUŞLUK DURUMU:	TAŞIYICI YAPI:	CEPHE DURUMU:	ÖRTÜ DURUMU:	İÇ YAPI DURUMU:	BEZEME DURUMU:	RUTUBET DURUMU:
---------------------	----------------	---------------	--------------	-----------------	----------------	-----------------

**KROKİ:**



**FOTOĞRAF:**



**GÖZLEMLER:** Taşınmaz metruk durumda olup bakımsız bir haldedir. Çeşmede müdahale olduğu ve duvara bitişik 40-45 cm yüksekliğinde taşlardan seki yapıldığı tespit edilmiştir.

BUGÜNKÜ SAHİBİ:	BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:
-----------------	--------------------------

**YAPILAN ONARIMLAR:**

**AYRINTILI TANITIM:**

- Söz konusu Taşağıl Çesmesi, Diyarbakir ili, Dicle ilçesi, Döğer Köyünde yer almaktadır.
- Çesme yöresel kesme taştan yapılmış olup, yuvarlak kemerlidir. Çeşmenin örtü sistemi tonoz olup, düz dam şeklindedir.
- Çeşmenin su akarı yekpare taştan kurna biçiminde düzenlenmiştir.
- Çeşmede iki tane maşrapa(taşlık) yer almaktadır. Maşrapaların üst kısmında okunamayan tahrip olmuş bir tane kitabe bulunmaktadır.
- Yekpare taştan düzenlenmiş su akarının önünde kayadan oyulmuş küçük bir yalak bulunmaktadır.
- Yalaktan çıkan suyun biriktiği birbirine bitişik yapılmış iki tane havuzda bulunmaktadır.
- Havuzun güney ve kuzey tarafı taş duvarla kapatılmıştır.
- Taşlarla kapatılan ön tarafta bulunan zemin ve havuz dahil olmak üzere betonla sıvanmıştır. Bu çalışmalar yapılırken çeşmedeki derz dolgularında beton harçla kapatıldığı gözlemlenmiştir.

TEKNİK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:	
	KANALİZASYON:	
	SU:	
	ELEKTRİK:	

ÖZGÜN KULLANIMI: Çeşme

BUGÜNKÜ KULLANIMI: Çeşme

ÖNERİLEN KULLANIMI: Çeşme

HAZIRLAYANLAR:

Suzan SÜNGÜ TEKİN (Şehir Plancısı)

Ali EREK (Arkeolog)

Erdal DEMİR (Uzman)

27.09.2023

KONTROL EDEN:

Mehriban KARAASLAN  
Bölge Kurulu Müdürü

**ASLI GİBİDİR**  
Mehriban KARAASLAN  
Bölge Kurulu Müdürü

T.C.  
Diyarbakir Kültür Varlıklarını  
Koruma Bölge Kurulunun  
..24.02.2023.tarih ve ..1018.2  
Sayılı Karar Eki dir.

YAYIN DİZİNİ :	EKLER :	TESCİL KARAR NO : ANIT 1975 KARAR TARİHİ : 19.02.2014
	RAPOR X	
	FOTOĞRAF X	
	HARİTA X	
	KROKİ X	
	KİTABE	
VAKFİYE		








İli	DİYARBAKIR
İlçesi	DİCLE
Mahallesi	YUKARI TAŞAĞIL
Alan	ÇEŞME VE KORUNMA ALANI

Ada/Parsel : 101/1

T.C.  
Diyarbakır Kültür Varlıklarını  
Koruma Bölge Kurulunun  
26.10.2023 tarih ve 10182  
Sayılı Karar Eki dir.



101/1

- Korunma Alanı Sınırı
- Çeşme
- Parsel Sınırı

### ITRF-3-39 KOOR.

Nokta No	Y	X
KA1	590334.480	4252334.126
KA2	590356.195	4252354.538
KA3	590383.618	4252336.033
KA4	590360.623	4252315.420
Ç1	590350.198	4252335.176
Ç2	590357.223	4252341.780
Ç3	590367.393	4252334.918
Ç4	590359.920	4252328.220



57

*Mehmet Güllü EREN*  
Harita Mühendisi

Ölçek : 1/750

*[Handwritten signatures and initials]*