

**T.C.**  
**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
**EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI**  
**KORUMA BÖLGE KURULU**  
**K A R A R**

**Toplantı Tarihi ve No : 30.10.2023- 437**  
**Karar Tarihi ve No : 30.10.2023-9673**

**Toplantı Yeri**  
**EDİRNE**

Edirne İli, Keşan İlçesi, Mecidiye Köyü, 5139 parselde yer alan, sit alanı dışında kalan, köy tüzel kişiliği mülkiyetine kayıtlı, “Camii” vasıflı, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanları tarafından tespit edilen Mecidiye Köyü Eski Camisinin korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ilişkin hazırlanan tescil evrakları, 2863 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereği Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.08.2023 tarih ve E.411195 sayılı yazısı ile istenen kurum görüş yazısı, Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.08.2023 tarih ve E. 7212566 sayılı, Keşan İlçe Müftülüğünün 29.08.2023 tarih ve 4130925 sayılı, Karayolları 1.Bölge Müdürlüğünün 01.09.2023 tarih ve 1281232 sayılı, Edirne İl Özel İdaresinin 05.10.2023 tarih ve 57662 sayılı kurum görüş yazısı ile uzmanın 27.10.2023 tarihli ve 2340628 sayılı raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Edirne İli, Keşan İlçesi, Mecidiye Köyü, 5139 parselde yer alan, sit alanı dışında kalan, köy tüzel kişiliği mülkiyetine kayıtlı, “Camii” vasıflı, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanları tarafından tespit edilen Mecidiye Köyü Eski Camisinin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6 ıncı maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamına giren özellikler taşıması sebebi ile aynı yasanın 7 inci maddesi gereği korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, 1/500 ölçekli haritada belirlenen sınırların koruma alanı olarak belirlenmesine, Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda grubunun 1.grup yapı olarak belirlenmesine, tescil fişinin ve paftasının uygun olduğuna, İlgili Tapu Müdürlüğünce, taşınmazın tapu kütüğü beyanlar hanesine “korunması gerekli kültür varlığı, 1.grup yapı” şerhi konmasına, Mecidiye Köyü Eski Camisinde ve koruma alanında yapılacak her türlü inşai ve fiziki uygulama öncesi Kurulumuzdan izin alınmasına karar verildi.

**ASLI GİBİDİR**

AVRUPA KONSEYİ	KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO:
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRÜĞÜ			
İLİ: EDİRNE	İLÇE: KEŞAN	MAHALLE KÖYÜ: MECİDİYE KÖYÜ	KORUMA DERECESESİ:	1 2 3
		VEYA MEVKİ:	ANITSAL	X
SOKAK VE KAPI NO: Mecidiye Köy İç Yolu	KADASTRO: PAFTA: ADA: - PARSEL: 5139		ÇEVRESEL	
ADI: MECİDİYE KÖYÜ ESKİ CAMİSİ	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI (ÜSLUP): OSMANLI	
YAPI NO:	YAPIM TARİHİ: 19.y.y.	KİTABE:	VAKFİYE:	

GENEL TANIMI:  
Mecidiye Köyü İç Yolu üzerinde, dikdörtgen formlu, tek minareli taş bir camidir.

T.C  
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI  
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI  
KORUMA BÖLGE KURULU

KORUMA DURUMU	X	İYİ	TAŞIYICI YAPI	X	DIŞ YAPI	X	ÜST YAPI	X	İÇ YAPI	X	SÜSLEME ELEMANLARI	X	RUTUBET	X	A	YOK
		ORTA													B	İZİ VAR
		FENA													C	ÖNEMLİ

VAZİYET PLANI:

FOTOĞRAF :



GÖZLEMLER:  
Cami 1954 yılında orijinaline uygun olarak tadilat geçirmiş olup, aynı yılda minaresi yenilenmiştir. 2016 yılında ikinci kez onarım geçiren caminin dış duvarları sıva ile kaplanmıştır. Caminin açılış beratı bulunamamıştır.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ

BAKIMDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM:

Mecidiye Köyü Eski Camisi, kuzey-güney yönüne uzanan dikdörtgen formlu plana sahip olan cami kesme taştan inşa edilmiştir. Camide çift katlı pencere sistemi uygulanmıştır. Caminin doğu ve batısı cephesinin alt katında büyük 4 adet, üst katında küçük 5 adet pencere bulunmaktadır. Kuzey ve güney cephelerinde ise alt katta büyük iki, üst katta küçük iki adet pencere bulunmaktadır. Pencereilerin hepsi pvc olup, çift katlı pencere sistemi olanlar basık kemerlidir. Caminin mevcut pvc giriş kapısı iki kanatlıdır. Caminin içine girilememiştir. Kadınlar mahfilinden caminin içi görülmüştür. Caminin mihrap ve minber kısmı günümüz çinileri ile kaplı olup, duvarlarda kalemışı bulunmamaktadır. Caminin giriş kısmı giriş hölölü yapılmak amacı ile bölünmüş olup, ayakkabılık koyulmuştur. İbadet giriş kapısı da pvc dir. Kadınlar mahfilii ahşaptır ve giriş holünden merdivenle giriş yapılmaktadır. Caminin tavanı sıvalı olup, herhangi bir kalem işi mevcut değildir.

**UYGUNDUR**  
**Yusuf ŞAMİLOĞLU**  
Müdür

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON
	X	X	X	X

ORJİNAL KULLANIM:  
CAMİ

BUGÜNKÜ KULLANIMI:  
CAMİ

ÖNERİLEN KULLANIMI:  
CAMİ

HAZIRLAYANLAR:  
Öznur ÇELİK: Müze Araştırmacısı(Sanat Tarihçi M.A)  
Hamdi GÜNDOĞDU: Uzman (Sanat Tarihçi)

Tescil Kararları:

YAYIN DİZİNİ  
Keşan Araştırmaları, Keşanın Kurtuluşununun 100. Yılı anısına,Engin Beksac, Keşanın Tarihçesi,Trakya Üniversitesi,2021,s.8.

EKLER:	
RAPOR	X
FOTOĞRAF	X
RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	
KROKI	
KİTABE	
VAKFİYE	

KONTROL EDEN:  
Yusuf ŞAMİLOĞLU: Müdür

KURUL ONAYI NO. :

REVİZYON

KURUL KARARLARI

E.K.V.K Kurulunun 30.6.2023 tarih ve 9673 sayılı karar ekidir.

## EDİRNE İLİ KEŞAN İLÇESİ MECİDİYE KÖYÜ

ADI: 5139 PARSEL TESCİLLİ CAMİİ VE KORUNMA ALANI



T.C.  
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI  
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI  
KORUMA BÖLGE KURULU

5146

UYGUNDUR

Yusuf ŞAMLOĞLU  
Müdür

5066

5067

5138

5139

5140

E.K.V.K. Kurulunun 30.10.2023  
Tarih ve 9673 sayılı karar ekidir.

KOORDİNE ÖZET - UTM ITRF96 3°

GÖSTERİM

Nokta No	Y	X
1	461047.74	4500450.55
2	461092.61	4500456.98
3	461096.76	4500441.41
4	461101.68	4500411.40
5	461090.67	4500409.24
6	461062.72	4500403.83
7	461057.75	4500423.85
8	461045.18	4500447.23

— KORUNMA ALANI SINIRI  
▨ TESCİLLİ YAPI  
— Kadastral Hat

EK BİLGİ

\*\*Edirne ili Keşan ilçesi Mecidiye Köyü 5139 ve 5140  
parsellerin tamamı korunma alanında kalmaktadır.