

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

33.05.3499

Toplantı Tarihi ve No : 23.10.2023-545
Karar Tarihi ve No 23.10.2023-16788

Toplantı Yeri
ADANA

Mersin ili, Silifke ilçesi, Bolacalıkoyuncu Mahallesinde özel mülkiyete ait 124 ada 8 parsel ile tescil harici alanda tespiti yapılan Hamam kalıntısının tescil önerisine ilişkin; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 19.10.2023 gün ve 2323321 sayılı yerinde inceleme raporu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığının 21.09.2023 gün ve 638416 sayılı görüş yazısı, Eerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 07.09.2023 gün ve 208687 sayılı görüş yazısı, Mersin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 22.08.2023 gün ve 7131157 sayılı görüş yazısı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün 14.08.2023 gün ve 2023374538 sayılı görüş yazısı, DSİ 6. Bölge Müdürlüğünün 11.08.2023 gün ve 3703483 sayılı görüş yazısı, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 14.09.2023 gün ve 4195100 ile 31.08.2023 gün ve 4129840 sayılı tescil görüşü istenen yazıları, Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 03.05.2023 gün ve 741934 sayılı yazısı ve eki Silifke Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 03.05.2023 gün ve 2029868 sayılı yerinde inceleme raporu okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Mersin ili, Silifke ilçesi, Bolacalıkoyuncu Mahallesi, özel mülkiyete ait 124 ada, 8 parsel ve tescil harici alanda tespiti yapılan Hamam kalıntısının, 2863 sayılı Yasanın 6. maddesi kapsamında kültür varlığı niteliği taşıdığı Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 19.10.2023 gün ve 2323321 sayılı rapordan anlaşıldığından, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline, yapı grubunun 1. grup olarak belirlenmesine, kararımız eki koruma alanı haritası ve anıt fişinin uygun olduğuna karar verildi.

BOLACALIKOYUNCU HAMAM KALINTISI KORUMA ALANI TESCİL HARİTASI

İL:MERSİN


İLÇE:SİLİFKE

MAHALLE:BOLACALIKOYUNCU

ADA/PARSEL: 127/11-124/8-TH



ÖLÇEK:1/500



23.10.2023

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN GÜN VE SAYILI KARAR EKİDİR. 16788

KORUMA ALANI KOORDİNAT ÖZET ÇİZELGESİ

UTM 3 ITRF 96

UTM 6 ED 50

Nokta No	(UTM)Universal Trans Y	ITRF96(Internationa X	(UTM)Universal Trans Y2	ED50(European Datum X2
1	581720.981	4023630.529	581723.667	4022195.672
2	581737.608	4023639.413	581740.287	4022204.554
3	581750.486	4023624.630	581753.161	4022189.776
4	581735.469	4023614.286	581738.149	4022179.436

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU ONAYI

BAŞKAN
BAŞKAN YRD.
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE

[Handwritten signatures and initials]

PARK

HAZIRLAYANLAR

LEJANT

●●●●●●

KORUMA ALANI



HAMAM KALINTISI

—

KADASTRAL PARSEL SINIRI

[Handwritten signatures]

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E.)				ANIT		Envanter No:									
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						Harita No:									
İLİ:	MERSİN	İLCESİ:	Silifke	MAHALLE / MEVKİLİ:	Bolcalıkoyuncu			Koruma Grubu		1	2						
SOKAK / NO:		PAFTA:	ADA:	124	PARSEL:	8-Th			x								
ADI:	Hamam Kalıntısı	YAPTIRAN:		YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI:	Bizans										
		YAPIM TARİHİ:		KİTABE:		VAKFIYE:											
GENEL TANIM:	Dikdörtgen planlı çift kubbe düzenlemeli hamam kalıntısı																
KORUNMUŞLUK DURUMU:		TAŞIYICI YAPI:			CEPHE DURUMU:			ÖRTÜ DURUMU:			İÇ YAPI DURUMU:			BEZEME DURUMU:			
A	İYİ	ORTA	x	KÖTÜ	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
VAZİYET PLANI:						FOTOĞRAF:											
GÖZLEMLER:	Hamamın bir kısmı yıkılmış taşları etrafa dağılmış vaziyettedir.																
BUGÜNKÜ SAHİBİ:					BAKIMDAN SORUMLU OLAN:												
YAPILAN ONARIMLAR:																	
AYRINTILI TANIM:								TEKNİK BİLGİLER:		ISITMA SİSTEMİ:							
Mersin ili, Silifke ilçesi, Bolcalıkoyuncu Mahallesinde bir kısmı tescil harici alana bir kısmı da 124 ada, 8 parsel üzerine oturan kesme taş ve moloz taşla örülmüş dikdörtgen planlı hamam kalıntısı bulunmaktadır. Hamamın üst örtüsünü sağlayan iki kubbe ayakta durmakta olup kubbe üzerinde iç mekanın aydınlatılması sağlayan fil gözü bulunmaktadır. Hamamın köşe duvarında su kanalının varlığı izlenebilmektedir.								KANALİZASYON:									
								SU:									
								ELEKTRİK:									
								ÖZGÜN KULLANIMI: Hamam									
								BUGÜNKÜ KULLANIMI Kullanılmıyor									
								ÖNERİLEN KULLANIMI: Hamam									
								HAZIRLAYANLAR:									
								Dr. Kenan BEŞALTI Müze Araştırmacısı									
								Serkan KANARIĞ Uzman									
								KONTROL EDEN:									
								Alınış PAKAL Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü									
<p style="text-align: center;">Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23.10.2023...gun...sayılı Karar Ekidir 16788</p>								EKLER									
<p style="text-align: center;">Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Onayı</p>								RAPOR									
<p>Başkan</p> <p>Başkan Yardımcısı</p> <p>ÜYE DİZİNİ:</p> <p>Üye</p> <p>Üye</p> <p>Üye</p> <p>Üye</p> <p>Üye</p>								FOTOĞRAF									
								RÖLÖVE PROJESİ									
								RESTORASYON PROJESİ									
								HARITA									
								KİTABE									
								TESCİL									
								x KARAR NO									
								KARAR TARİHİ									
								REVİZYON:									
								x									

Handwritten notes in blue ink, possibly a signature or initials, located at the top center of the page.

FOTOGRAF:

