

T.C.  
**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU  
KARAR

33.02.1847

Toplantı Tarihi ve No : 29.09.2023-544  
Karar Tarihi ve No 29.09.2023-16756

Toplantı Yeri  
ADANA

Mersin ili, Erdemli ilçesi, Kumkuyu Ayaş Mahallesi, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 01.09.2021 gün ve 13821 sayılı kararıyla son şeklini alan Şeytan Deresi Vadisi 3. Derece Arkeolojik Sit alanı içinde mülkiyeti hazineye ait 184 ada 29 parsel ile özel mülkiyete ait 184 ada 30 parselde tespiti yapılan kemerli atölye yapısının tescil önerisine ilişkin; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 15.09.2023 gün ve 2258103 sayılı yerinde inceleme raporu, DSİ 6. Bölge Müdürlüğü'nün 18.07.2023 gün ve 3612823 sayılı görüş yazısı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün 19.07.2023 gün ve 2023332192 sayılı görüş yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 04.08.2023 gün ve 203128 sayılı görüş yazısı, Mersin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün 18.07.2023 gün ve 6900251 sayılı görüş yazısı, Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 12.07.2023 gün ve 3974074 sayılı tescil görüşü istenen yazısı, Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 07.10.2022 gün ve 3000576 sayılı yazısı ve eki Mersin Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 05.10.2022 gün ve 2993474 sayılı yerinde inceleme raporu okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Mersin ili, Erdemli ilçesi, Kumkuyu Ayaş Mahallesinde Şeytan Deresi Vadisi 3. Derece Arkeolojik Sit alanı içinde mülkiyeti hazineye ait 184 ada 29 parsel ile özel mülkiyete ait 184 ada 30 parselde tespiti yapılan kemerli atölye yapısının, 2863 sayılı Yasanın 6. maddesi kapsamında kültür varlığı niteliği taşıdığı Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 15.09.2023 gün ve 2258103 sayılı rapordan anlaşıldığından, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline, yapı grubunun 1. grup olarak belirlenmesine, kararımız eki tescil haritası ve anıt fişinin uygun olduğuna karar verildi.

# KUMKUYU AYAŞ KEMERLİ ATÖLYE TESCİL HARİTASI

İL:MERSİN


İLÇE:ERDEMLİ

MAHALLE:KUMKUYU AYAŞ

ADA/PARSEL: 184/30-29



ÖLÇEK:1/250



29.09.2023  
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN ..... GÜN VE .....  
SAYILI KARAR EKİDİR. 16756

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU ONAYI

BAŞKAN .....  
BAŞKAN YRD. ....  
ÜYE .....  
ÜYE .....  
ÜYE .....  
ÜYE .....  
ÜYE .....  
ÜYE .....

## KOORDİNAT ÖZET ÇİZELGESİ

UTM 3 ITRF 96

UTM 6 ED 50

Nokta No	(UTM)Universal Trans Y	ITRF96 (Internationa X	(UTM)Universal Trans Y2	ED50(European Datum X2
1	604563.263	4039972.794	604556.970	4038531.523
2	604577.584	4039974.444	604571.285	4038533.172
3	604583.268	4039963.410	604576.967	4038522.143
4	604572.637	4039963.285	604566.340	4038522.018

HAZIRLAYANLAR

LEJANT

●●●●●●●● TEK YAPI

— KADASTRAL PARSEL SINIRI

Handwritten signature and initials.



AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E.)				ANIT		Envanter No:								
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						Harita No:								
İLİ:	MERSİN	İLÇESİ:	Erdemli	MAHALLE / MEVKİİ:	KumkuyubAyaş Mh			Koruma Grubu		1	2					
SOKAK / NO:		PAFTA:		ADA:	184	PARSEL:	29-30			X						
ADI:	Kemerli Atölye	YAPTIRAN:		YAPAN:		MİMARİ ÇAĞI:										
		YAPIM TARİHİ:		KITABE:		VAKFIYE:										
GENEL TANIM:	Kesme taş malzemeden dairesel formda kemerli bulunan atölye kalıntısı.															
KORUNMUŞLUK DURUMU:		TAŞIYICI YAPI:			CEPHE DURUMU:			ÖRTÜ DURUMU:			İÇ YAPI DURUMU:		BEZEME DURUMU:			
A	İYİ	ORTA	X	KOTÜ	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
VAZİYET PLANI:						FOTOĞRAF:										
GÖZLEMLER:	Atölye kalıntısına ait blok taşlar etrafa dağılmış vaziyettedir.															
BUGÜNKÜ SAHİBİ:				BAKIMDAN SORUMLU OLAN:												
YAPILAN ONARIMLAR:																
AYRINTILI TANIM:																
<p>Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Onayı</p> <p>Başkan</p> <p>Başkan Yard.</p> <p>Üye</p> <p>Üye</p> <p>Üye</p> <p>Üye</p> <p>Üye</p> <p>Üye</p>						<p>Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun</p> <p>29.09.2023 gün.....sayılı</p> <p>Karar Ekidi:</p> <p>16756</p>					TEKNİK BİLGİLER:		İSITMA SİSTEMİ:			
											KANALİZASYON:					
											SU:					
											ELEKTRİK:					
											ÖZGÜN KULLANIMI: Atölye kalıntısı					
											BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmıyor					
											ÖNERİLEN KULLANIMI:					
											HAZIRLAYANLAR:					
											Dr Kenan BEŞALTI Müze Araştırmacısı					
											Serkan KANARİOĞ Uzman					
											KONTROL EDEN:					
											Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü					
YAYIN DİZİNİ:						EKLER										
						RAPOR						TESCİL:				
						FOTOĞRAF						X KARAR NO:				
						RÖLÖVE PROJESİ						KARAR TARİHİ:				
						RESTORASYON PROJESİ						REVİZYON:				
						HARITA						X				
						KİTABE										



FOTOĞRAF:



ya