




ASİTANIR  
E. ÇAGLAR ESİN ÇAMEZ  
Koruma Bölgesi Kurul Başkanı

AVRUPA KONSEVİ	KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO:
TÜRKİYE			HARİTA NO:
İLİ: ÇANAKKALE	İLÇESİ: GÖKÇEADA	MAHALLE-KÖY: BADEMLİ	KORUMA DERECESİ
SOKAK VE KAPINÖ:	KADASTRO PAFTA: ADA: 137 PARSEL: 106		ANITSAL
ADI:	YAPITIRAN:	YAPAN:	ÇEVRESEL
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	SMÖ
			II. GRUP
			MİMARİ ÇAĞI: Erken Cumhuriyet
			VAKFIYE:

GENEL TANIMI: Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi, Bademli Köyü, 137 ada, 106 parselde yer almaktadır.

KORUMA DURUMU	A İYİ	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME ELEMANLARI	A	RUTUBET	A	YOK
	B ORTA		B		B		B		B		B		B	İZİ VAR
	C FENA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	ÖNEMLİ

HARİTA PLANI:



FOTOĞRAF  
TESCİLE KONU TAŞINMAZ



GÖZLEMLER: Tescile konu yapı, Bademli Köyü, 137 ada, 106 parselde yer almaktadır.

BUGÜNKÜ SAHİBİ:	Özel Mülkiyet	BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ:
-----------------	---------------	--

YAPILAN ONARIMLAR:

ASYRINTILI TANIMI:

Parsel içerisinde iki katlı, dışarıda merdiveni bulunan, kaba yonu taş ve kesme taş malzeme ile yığma tekniğe inşa edilmiş, üzeri sıvalı, iki birimden oluşan bir yapının yer aldığı ve çatısının tamamen yıkıldığı görülmüştür. Ayrıca yapının hemen yanında harman yeri ile tek katlı ocağın yer aldığı tespit edilmiştir.

SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON

ORJİNAL KULLANIMI: KONUT

BUGÜNKÜ KULLANIMI: KULLANILMIYOR

ÖNERİLEN KULLANIMI: KONUT

HAZIRLAYANLAR:

Hakan BAŞYEĞİT Uzman (Arkeolog)

Arif İTİK

Müze Araştırmacısı

KONTROL EDEN:

EKLER:

RAPOR

x

FOTOĞRAF

x

RÖLÖVE PROJESİ

RESTORASYON PROJESİ

HARİTA

x

KROKİ

KİTABE

VAKFIYE

KURUL ONAYI NO:

REVİZYON

KURUL KARARLARI:

ASLI GİDİR  
E. Kağan ESİRGENEK  
Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Başkanı

Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu  
Gün ve 29.01.2024  
Soylu Karar  
Ekidir.



**T.C.**  
**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
**ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU**  
**K A R A R**

Toplantı Tarihi ve No: 29.01.2024/414  
Karar Tarihi ve No : 29.01.2024/9529

17.09.2371  
Toplantı Yeri  
**ÇANAKKALE**

Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi, Bademli Köyü, Damlar Mevkii'nde yer alan, Doğal Sit Alanında kalan, Kurulumuzun 31.10.2023 tarih ve 9332 sayılı karar ile "...137 ada, 106 parseldeki "İçinde Dam Olan Tarla" niteliğindeki yapının 2863 sayılı Yasanın 6. ve 7. maddelerinde belirtilen tespit-tescil kısıtlarını taşıdığı anlaşıldığından tescile yönelik tespit işlemlerinin başlatılmasına, taşınmazla ilişkin hazırlanacak bilgi ve belgelerin Kurulumuza sunulmasına ..." karar verilen özel mülkiyet adına kayıtlı, 137 ada, 106 parseldeki "Dam ve Tarla" niteliğindeki yapının tescil işlemlerine ilişkin Çanakkale K.V.K.B.K. Müdürlüğünün 20.11.2023 tarih ve E.4441203 sayılı yazısı, Gökçeada Belediye Başkanlığı, Fen İşleri Müdürlüğünün 22.11.2023 tarih ve E.2390 sayılı yazısı, Çanakkale Valiliği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün bila tarih ve E.8403777 sayılı yazısı ve 17.01.2024 tarih ve 2505643 sayılı uzman raporu okundu, ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi, Bademli Köyü, Damlar Mevkii'nde yer alan, Doğal Sit Alanında kalan, özel mülkiyet adına kayıtlı, 137 ada, 106 parseldeki "İçinde Dam Olan Tarla" niteliğindeki taşınmazın 2863 sayılı Yasanın 6. ve 7. maddelerinde belirtilen tespit-tescil kısıtlarını taşıdığı anlaşıldığından İl Grup Sivil Mimarlık Örneği olarak tescil edilmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, korunma alanının kendi parseli olarak belirlenmesine, taşınmaza ilişkin 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke karar uyarınca hazırlanacak rölöve-restitüsyon-restorasyon projelerinin Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

**ASLI GİBİDİR**