


| | | | | |
|-------------------|---|-------------------------|--|--------------|
| AVRUPA KONSEYİ | KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E. | | ANIT | ENVANTER NO: |
| TÜRKİYE | | | | HARİTA NO: |
| İLİ: ÇANAKKALE | İLÇESİ: BOZCAADA | MAHALLE KÖY: CUMHURİYET | KORUMA DERECESESİ | ANITSAL |
| SOKAK VE KAPI NO: | KADASTRO PAFTA: | ADA: 186 | PARSEL: 4 | CEVRESEL |
| ADI: ŞAPEL | YAPTIRAN: | YAPAN: | MİMARİ ÇAĞI: SON DÖNEM OSMANLI (ÜSLUP) MİMARISI (19. YÜZYIL) | ANITSAL |
| | YAPIM TARİHİ: | KİTABE: | VAKFIYE: | 1.GRUP |

GENEL TANIM: Taş ve yer yer devşirme malzemenin kullanıldığı geleneksel mimari yapıdır.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|------|---------------|---|----------|---|----------|---|---------|---|--------------------|---|---------|---|---------|
| KORUMA DURUMU | A | İYİ | TAŞIYICI YAPI | A | DIŞ YAPI | A | ÜST YAPI | A | İÇ YAPI | A | SÜSLEME ELEMANLARI | A | RUTUBET | A | YOK |
| | B | ORTA | B | B | B | C | B | C | B | B | C | B | C | B | IZI VAR |
| | C | FENA | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ÖNEMLİ |

HARİTA PLANI:



FOTOĞRAF



TESCİLE KONU TAŞINMAZ

GÖZLEMLER: Yapının üst örtüsü çökmüş, giriş aksındaki kitabesi kırılmış, iç duvar sıvaları dökülmüş durumda olup, metruk bir vaziyettedir.

| | | |
|-----------------|-----------------|--|
| BUGÜNKÜ SAHİBİ: | MALİYE HAZİNESİ | BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: |
|-----------------|-----------------|--|

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM:

Taş kâgir şapel yapısı, kent meskûn alanın yaklaşık 1,7 km batısında Söğüklü Çeşme Mevkiinde bulunmaktadır. Doğu batı doğrultusunda uzanan şapelin doğu bölümünden ortadaki apsis için olmak üzere, yan yana üç niş ile orta aksın üst bölümünde bir dikey dikdörtgen pencere yer alır. Köşelerde düzgün büyük blok taşların bulunduğu şapelin beden duvarlarında kaba yonu taş kullanılmıştır. Pencere ve kapıları blok taş sövelerden oluşmakta olup, kuzey ve güney cephe pencere açıklıkları lokma demirle kapalıdır. Yapı beden duvarlarında yer yer mermer şipolyen malzemede görülür. Kırmızı çatıya sahip üst örtü çatı sistemi günümüze ulaşmamıştır. Giriş kapısının üst bölümünde harman tuğlaları ile oluşturulmuş bir niş içerisinde kırık taş levha bulunmaktadır. 1862 yılının yazılı olduğu bu taş, yapının inşa dönemi malzeme ve kurgusu ile de uyumludur. Şapel yapısı muhtemelen bu yüzyıllarda bağcılığın yoğun olduğu dönemlerde aktif olarak kullanılmış olmalıdır. Şapel malzeme özellikleri ile Bozcaada geleneksel bağcılık faaliyetlerinin önemli bir unsuru olması sebebiyle önemlidir.

TEKNİK BİLGİLER

SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON

ORJİNAL KULLANIMI: ŞAPEL

BUGÜNKÜ KULLANIMI: METRUK

ÖNERİLEN KULLANIMI:

HAZIRLAYANLAR:

Handan ÖZALPAY : Arkeolog

Mirza ÇIRAK : Sanat Tarihçisi

| | | | |
|---|---------------------|------------------|-----------------|
| <p>Çanakkale KVKBK'nun 27.02.2024 Gün ve Sayılı karar ekidir.</p> <p>ASLİ KOPYADIR Teberrühan BAHADİR Koruma Bölge Kurulu Başkanı</p> | EKLER: | KONTROL EDEN: | |
| | RAPOR | X | KURUL ONAYI NO: |
| | FOTOĞRAF | X | |
| | RÖLÖVE PROJESİ | | |
| | RESTORASYON PROJESİ | | |
| | HARİTA | | |
| KROKİ | X | REVİZYON | |
| KİTABE | | KURUL KARARLARI: | |
| VAKFIYE | | | |

ÇANAKKALE İLİ, BOZCAADA İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ, 186 ADA, 4 PARSELDE


YER ALAN ŞAPEL'E İLİŞKİN KORUNMA ALANI HARİTASI

Sami
Sami SEVİK
Harita Teknikeri
Çanakkale K.V.K.B.K. Müdürlüğü

Çanakkale KVKBK'nun...^{27.02.2024}
Gün ve...⁹¹¹⁷ Sayılı karar
ekidir.

Taner
ASLI GİBİDİR
Taner BAHADIR
Koruma Bölge Kurulu Müdürü

500



— KADASTRAL PARSEL SINIRI

●●●●● KORUNMA ALANI SINIRI

KORUNMA ALANI SINIR KOORDİNATLARI

| Nokta No | Y | X |
|----------|------------|-------------|
| K1 | 418379.204 | 4411656.490 |
| K2 | 418388.274 | 4411658.090 |
| K3 | 418397.705 | 4411655.040 |
| K4 | 418401.535 | 4411650.180 |
| K5 | 418397.155 | 4411645.400 |
| K6 | 418392.845 | 4411641.340 |
| K7 | 418374.824 | 4411643.020 |

ITRF96_3DERECE

Y. K. Kömür
E. Ç. Ç. Ç.
Ö. Ç. Ç.
Ç. Ç. Ç.



T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUMA BÖLGE KURULU

K A R A R

Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2024 / 418

Karar Tarihi ve No : 27.02.2024 / 9717

17.04.2620

Toplantı Yeri

ÇANAKKALE

Çanakkale İli, Bozcaada İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Sütlüklüçeşme Mevkii'nde, 3. Derece doğal sit alanında kalan, mülkiyeti Hazine'ye ait 186 ada 4 parsel numaralı taşınmazın tarımsal amaçlı kiralanması talebini konu alan Çanakkale Milli Emlak Müdürlüğü'nün 07.08.2023 tarih ve 7037053 sayılı yazısı gereği 03.01.2024 tarihinde yerinde yapılan inceleme sonucu tespit edilen şapelin tesciline ilişkin ÇKVKBK'nin 09.01.2024 tarih ve 4636127 sayılı yazısı ile 2863 sayılı Yasa'nın 7. Maddesinde belirtilen ilgili ve faaliyetleri etkilenen kurum kuruluşların görüşü istenen ve ilgili kurumların görüşü iletilen şapelin Korunması Gerekli Kültür Varlığı olarak tesciline yönelik hazırlanarak 20.02.2024 tarihinde 2554203 sayı ile kayda giren Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan uzman raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Çanakkale İli, Bozcaada İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Sütlüklüçeşme Mevkii'nde bulunan 3. derece doğal sit alanında kalan mülkiyeti Hazine'ye ait olan 186 ada 4 parselde yer alan şapelin, 2863 sayılı Yasa'nın 6. ve 7. Maddelerinde belirtilen tespit-tescil kriterlerine uygun olduğu anlaşıldığından Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tesciline, koruma grubununun 1. grup olarak belirlenmesine, koruma alanı haritası ve bu doğrultuda hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi.

ASLI GIBİDİR