

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No. : 29.03.2024-419
Karar Tarihi ve No. : 29.03.2024-10467
Dosya No : 72.02.89

Toplantı Yeri
DİYARBAKIR

Batman İli, Gercüş İlçesi, Kozlu Köyü'nde bulunan, herhangi bir sitte kalmayan, mülkiyeti Kozlu Köy Tüzel Kişiliğine ait 153 ada 1 parselde yer alan Kozlu Köyü Eski Camii'nin 2863 sayılı Kanun kapsamında tescili önerisine ilişkin; Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 18.01.2024 tarih ve 4668000 sayılı yazısı, yapının tesciline ilişkin kurum görüşlerinin istendiği ve yapıda güvenlik önlemlerinin alınmasının belirtildiği Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 05.02.2024 tarih ve 4733821 sayılı yazısı, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün 07.02.2024 tarih ve 589812 sayılı görüş yazısı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 12.02.2024 tarih ve 2538303 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri (tescil fişi, kroki vb.) ve dosyasındaki bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Batman İli, Gercüş İlçesi, Kozlu Köyü'nde bulunan, herhangi bir sitte kalmayan, mülkiyeti Kozlu Köy Tüzel Kişiliğine ait 153 ada 1 parselde yer alan Kozlu Köyü Eski Camii, 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik'in 4. maddesinde belirtilen "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" niteliklerini gösterdiğinden anılan Kanunun 7. maddesi kapsamında "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tesciline, yapı grubunun 1. grup yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna,

-2863 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince, Kozlu Köyü Eski Camii'nin korunma alanı sınırlarının ekli koordinatlı krokide işaretlendiği şekilde belirlenmesinin uygun olduğuna,

-13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik" gereği, ilgili Tapu Müdürlüğü'nce 153 ada 1 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı ve Korunma Alanıdır" şerhini ifade edildiği şekilde konulmasına ve bu işleme ait bilgi-belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine,

-Kozlu Köyü Eski Camii ve çevresinde can ve mal güvenliğine yönelik güvenlik önlemlerinin ilgili idarelerce alınmasına; caminin kapsamlı onarımına temel oluşturacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin ilgili idarelerce hazırlanarak Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine,


-Kozlu Köyü Eski Camii ve korunma alanı sınırları içerisinde yapılacak olan her türlü fiziki ve inşai (ifraz, tevhit, yeni parsel ihdası, imar uygulaması dâhil) uygulama öncesinde Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerektiğine karar verildi.

İli BATMAN
İlçesi GERCÜŞ
Mahallesi KOZLU
Alan KOZLU KÖYÜ ESKİ CAMİİ ve KORUNMA ALANI

Korunma Alanı Ada/Parsel : 153/1

N
Ölçek: 1/500

T.C.
Diyarbakır Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun
29.03.2024 tarih ve 10467
Sayılı Karar Eki dir.



ITRF-3-42 KOOR.

Nokta No	Y	X
KA 1	444208.026	4167285.528
KA 2	444209.113	4167288.882
KA 3	444207.182	4167298.389
KA 4	444202.535	4167297.630
KA 5	444201.084	4167305.822
KA 6	444202.099	4167305.782
KA 7	444202.292	4167315.792
KA 8	444209.048	4167314.815
KA 9	444213.778	4167312.603
KA 10	444223.441	4167313.467
KA 11	444226.285	4167313.440
KA 12	444226.561	4167307.444
KA 13	444227.237	4167302.954
KA 14	444226.743	4167302.910
KA 15	444226.575	4167293.336
KA 16	444218.500	4167290.221
KA 17	444218.522	4167289.241

— Camii Sınırı
— Korunma Alanı Sınırı
— Parsel Sınırı

ITRF-3-42 KOOR.

Nokta No	Y	X
C1	444219.521	4167291.078
C2	444217.384	4167300.685
C3	444216.600	4167305.456
C4	444225.502	4167306.865
C5	444226.406	4167301.746
C6	444227.837	4167293.672


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Harita Mühendisi

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)	ENVANTER NO:
T Ü R K İ Y E	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	HARİTA NO:
İLİ: BATMAN	İLÇESİ: GERCÜŞ	MAHALLE/MEVKİ: Kozlu Köyü
SOKAK VE KAPI NO:	KAD.: PAFTA: ADA: 153 PARSEL:1	KORUMA DERECESESİ
ADİ: KOZLU KÖYÜ	YAPTIRAN:	YAPAN:
ESKİ CAMİİ	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:
		MİMARİ ÇAĞI: 20. yy başları
		VAKFİYE:

GENEL TANIM: Cami, özgün haliyle doğu-batı doğrultusunda mihraba paralel uzanan iki sahından oluşan, doğu-batı yönde dikdörtgen planlıdır.

KORUNMUŞLUK DURUMU: orta	TAŞIYICI YAPI: orta	CEPHE DURUMU: orta	ÖRTÜ DURUMU: orta	İÇ YAPI DURUMU: orta	BEZEME DURUMU: --	RUTUBET DURUMU: --
--------------------------	---------------------	--------------------	-------------------	----------------------	-------------------	--------------------



GÖZLEMLER: Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermektedir.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Kozlu Köy Tüzel Kişiliği

BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:

YAPILAN ONARIMLAR: Eski caminin hemen batında iki katlı yeni bir cami ve müştemilatları inşa edilmiştir. Son cemaat yerinin içinde ve harimin kuzey sahininde eklenti bölümler yapılmıştır. Batı cephesindeki pencereler değiştirilmiştir.

AYRINTILI TANITIM: Harimin kuzey bölümünde, iki adet yuvarlak kemerli açıklıkla avluya açılan son cemaat yerinin camiye sonradan eklendiği tahmin edilmektedir. Doğu batı yönde uzanan son cemaat yerinin üzeri aynı yönde uzanan geniş bir tonozla örtülüdür. Son cemaat yerinin ortasına açılan dikdörtgen formlu bir kapıdan harim bölümüne girilmektedir. Mihraba paralel iki sahından oluşan harimde, sahinler arasında geçiş üç adet yuvarlak kemerle sağlanmaktadır. Sahinler arasında geçişi sağlayan kemerler fazla geniş olmayıp, basık tutulmuştur. Sahinleri üzeri doğu-batı yönde uzanan tonozlarla örtülüdür. Güney duvarın ortasında yer alan mihrap nişi yarım daire formlu ve üzeri yuvarlak kemerli olup oldukça sade ve basit tutulmuştur. Her iki sahinin batı duvarlarında birer adet dikdörtgen formlu pencere açıklığına yer verilmiştir. Diğer cepheler sağır tutulmuştur. Yapının tüm iç duvarları sıvanarak, boyanmıştır. Dış duvarlar ise sıvalı değildir. Oldukça sade tutulmuş olan yapıda herhangi bir süsleme unsuruna yer verilmemiştir. Genel olarak kaba yonu kırma taş ve moloz taştan inşa edilmiş olan caminin, sadece son cemaat yerinin kemer kısımlarında düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır. Yapının duvarları oldukça kalın tutulmuştur. Caminin üst örtüsü içten tonoz, dıştan ise düz damla örtülüdür. Kuzeydoğudaki minaresi eklentidir.

TEKNİK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:	
	KANALİZASYON:	
	SU:	
	ELEKTRİK:	

ÖZGÜN KULLANIMI:
Cami

BUGÜNKÜ KULLANIMI:
Kullanılmıyor

ÖNERİLEN KULLANIMI: Cami

HAZIRLAYANLAR:

Ahmet DEMİR
Arkeolog

Ahmet MIZRAK
Uzman

Mehmet Güllü EREN
Harita Mühendisi

12.02.2024

KONTROL EDEN:

Mehriban KARAASLAN
Bölge Kurulu Müdürü

YAYIN DİZİNİ :

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-



EKLER :

RAPOR	X
FOTOĞRAF	X
RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	X
KROKİ	X
KİTABE	
VAKFİYE	

TESCİL KARAR NO
KARAR TARİHİ :

REVİZYON:

İ.C.
Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun
29.03.2024 tarih ve 1046.7
Sayılı Karar Eki dir.

Handwritten signature and notes at the bottom of the page.

