

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

Ek-1

KARAR

26.09.49



Toplantı Tarih ve no: 25.01.2024 - 459

Karar Tarih ve no : 25.01.2024 - 12239

Toplantı Yeri
ESKİŞEHİR

Eskişehir İli, İnönü İlçesi, Esnemez Mahallesi, 1 pafta 13 parselde yer alan Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13.05.2008 tarih ve 2704 sayılı Kararı ile I.(Bir) Grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli, kamu mülkiyetindeki Esnemez Köyü Camii'ne ilişkin hazırlanan tescil fişinin iletildiği Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 15.01.2024 tarih ve 575538 sayılı yazısı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün (Kurullar Daire Başkanlığı) 06.11.2023 tarih ve 4381075 sayılı yazısı, Kurul Müdürlüğünün 15.11.2023 tarih ve 4429370 sayılı yazısı ile Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 24.01.2024 tarih ve 2507850 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Eskişehir İli, İnönü İlçesi, Esnemez Mahallesi, 1 pafta 13 parselde yer alan Eskişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13.05.2008 tarih ve 2704 sayılı Kararı ile I.(Bir) Grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli, kamu mülkiyetindeki Esnemez Köyü Camii'ne ilişkin hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna; söz konusu taşınmazda 2863 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli izinler alınmadan herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------------------|--|-----------|-----------|---|--------------|--|
| AVRUPA KONSEYİ | DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ | D.K.V.K.E | A N I T | ENVANTER NO : Sıra no: | | | | | |
| T Ü R K İ Y E | KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | HARİTA NO : | | | | | | | |
| İL: Eskişehir | İLÇESİ : İnönü | MAHALLE - KÖY - MEVKİ : Esnemez Köyü | KORUMA DERECESESİ | ANITSAL | 1 | 2 | 3 | | |
| ADRESİ: Esnemez Köyü | KADASTRO : 1 pafta 0 ada 13 parsel | 1.grup | | ÇEVRESEL | 1 | 2 | 3 | | |
| | | | | ÇEVREYE AYKIRI | 1 | 2 | 3 | | |
| ADI: Esnemez Köyü Cami | YAPTIRAN : | YAPAN : | MİMARİ ÇAĞI: Geç Dönem Osmanlı | | | | | | |
| | YAPIM TARİHİ : | KİTABE | VAKFIYE : | | | | | | |
| GENEL TANIM: Esnemez Köyü Cami, enine Dikdörtgen planlı, taş kaplamalı, dört yöne eğimli kırma çatılı, düz ahşap tavanlı ve tek minareli bir ibadet mekânıdır. | | | | | | | | | |
| KORUMA DURUMU | A TAŞIYICI YAPI | A DIŞ YAPI | A ÜST YAPI | A SÜSLEME | A RUTUBET | A YOK | | | |
| | B | B | B | B ELEMANLARI | B | B İZİ VAR | | | |
| | C | C | C | C | C | C ÖNEMLİ | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| BUGÜNKÜ SAHİBİ | | | | BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ MÜLK SAHİBİ | | | | | |
| YAPILAN ONARIMLAR : Halk kendi imkanları ile müdahale etmiştir. | | | | | | | | | |
| AYRINTILI TANITIM: | | | | TEKNİK BİLGİLER | | | | | |
| Eskişehir İli, İnönü İlçesi, Esnemez Mahallesinde yer alan Esnemez Köyü Cami, enine Dikdörtgen planlı, taş kaplamalı, dört yöne eğimli kırma çatılı, düz ahşap tavanlı ve tek minareli bir ibadet mekânıdır. Caminin kuzey ve güney cephesinde üsttekiler biraz daha küçük olmak üzere yuvarlak kemerli uzunlamasına dikdörtgen planlı büyük pencereler ile aydınlanmaktadır. Doğu ve batı cephesinde ise aynı pencereler 3 adeti alt kota ve 3 adeti üst kotta olmak üzere 6 pencereye çıkmıştır. Caminin kuzey cephesinde enine dikdörtgen planlı, üstü düz çatılı küçük bir giriş mekanı eklenmiştir. Bu giriş mekânının kısa kenarında kapı, uzun kenarında ise 3 adet büyük ve 8 bölmeli çerçeveleri olan pencereleri bulunmaktadır. Bu mekandan Harimin giriş kapısına ulaşılır. Harimin kuzey cephesinde ortada 2 ahşap desteğe ve yan duvarlara oturan ahşap kadınlar mahfili bulunmaktadır. ahşap korkuluklu kadınlar mahfilinin eksendeği balkon çıkması çoğu örnekte olduğu gibi mihraba doğru çıkma yapmamakta aksine kuzey cepheye doğru yarım daire planında girinti yapmaktadır. Mihrap sonradan çiniler ile bezenmiş olmalıdır. Kadınlar mahfilinin ahşap desteklerinin başlıkları profilli bir yastık oluşturmuş ve kıvrımlı bir görünüm kazanmıştır. Güney köşelerdeki minber ve vaaz kürsüsü ahşap olup sade özelliktedir. | | | | Su | | | | Elektrik | |
| Esnemez Köyü Cami, taş malzemesi, ahşap çatılı tavanı, kuzey cephedeki kadınlar mahfili, minaresi ve yuvarlak kemerli niş içerisindeki pencereleri ile Geç Dönem Osmanlı mimarisinin karakteristik özelliklerini göstermekte ve kültür varlığı niteliği taşımaktadır. | | | | ORJİNAL KULLANIM Cami | | | | Isıtma | |
| | | | | BUGÜNKÜ KULLANIMI Cami | | | | Kanalizasyon | |
| | | | | ÖNERİLEN KULLANIMI Cami | | | | | |
| | | | | HAZIRLAYANLAR Ebru EYNALLI S.Tarihçisi | | | | | |
| | | | | Öznur ÇELİK Tekniker | | | | | |
| | | | | Kontrol Eden: Ahmet AYDIN | | | | | |
| | | | | BÖLGE MÜDÜR V. | | | | | |
| | | | | ONAY : Eskişehir KVKBK'nın .../.../20. tarih ve ... sayılı kararı ile tescillidir. | | | | | |
| YAYIN DİZİNİ : 1- 2- 3- | | | | EKLER : RAPOR FOTOĞRAF RÖLÖVE PROJESİ RESTORASYON PROJESİ HARİTA | | | | | |
| ESKEHR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU'NUN 25.01.2024 TARİH, 12239 SAYILI KARAR EKİDİR. | | | | | | | | | |
| ASLI GİBİDİR. | | | | | | | | | |
| Rahime KARAOLU MURAT Koruma Bölge Kurulu Müdür V. | | | | | | | | | |